

Sun SPARC Enterprise™ M8000/M9000 服务器

产品说明（适用于 XCP 版本 1091）



版权所有 2009 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. 及 FUJITSU LIMITED, 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 211-8588, Japan。保留所有权利。

对于本文中介绍的产品和技术，Sun Microsystems, Inc. 和 Fujitsu Limited 分别拥有相关的知识产权，此类产品、技术及本文档受版权法、专利法与其他知识产权法和国际公约的保护。Sun Microsystems, Inc. 和 Fujitsu Limited 在此类产品、技术及本文档中拥有的知识产权包括（但不限于）在 <http://www.sun.com/patents> 中列出的一项或多项美国专利，以及在美国或其他国家/地区申请的一项或多项其他专利或待批专利。

本文档及其相关产品和技术的使用、复制、分发和反编译均受许可证限制。未经 Fujitsu Limited 和 Sun Microsystems, Inc. 及其适用许可方（如果有）的事先书面许可，不得以任何形式、任何手段复制此类产品或技术或本文档的任何部分。提供本文档并不意味着赋予您对相关产品或技术的任何明示或默示的权利或许可，而且本文档不包含也不表示 Fujitsu Limited 或 Sun Microsystems, Inc. 或各自分支机构作出的任何种类的任何承诺。

本文档以及其中介绍的产品和技术可能包含已从 Fujitsu Limited 和/或 Sun Microsystems, Inc. 供应商处获得版权和/或使用许可的第三方知识产权，包括软件和字体技术。

根据 GPL 或 LGPL 的条款，一经请求，最终用户可以使用受 GPL 或 LGPL 约束的源代码副本（如果适用）。请与 Fujitsu Limited 或 Sun Microsystems, Inc. 联系。

本发行版可能包含由第三方开发的内容。

本产品的某些部分可能是从 Berkeley BSD 系统衍生出来的，并获得了加利福尼亚大学的许可。UNIX 是 X/Open Company, Ltd. 在美国和其他国家/地区独家许可的注册商标。

Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标、Java、Netra、Solaris、Sun Ray、docs.sun.com、OpenBoot 和 Sun Fire 是 Sun Microsystems, Inc. 或其子公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。

Fujitsu 和 Fujitsu 徽标是 Fujitsu Limited 的注册商标。

所有 SPARC 商标的使用均已获得许可，它们是 SPARC International, Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。标有 SPARC 商标的产品均基于由 Sun Microsystems, Inc. 开发的体系结构。

SPARC64 是 SPARC International, Inc. 的商标，Fujitsu Microelectronics, Inc. 和 Fujitsu Limited 已获得其使用许可。

OPEN LOOK 和 Sun™ 图形用户界面是 Sun Microsystems, Inc. 为其用户和许可证持有者开发的。Sun 感谢 Xerox 在研究和开发可视或图形用户界面的概念方面为计算机行业所做的开拓性贡献。Sun 已从 Xerox 获得了对 Xerox 图形用户界面的非独占性许可证，该许可证还适用于实现 OPEN LOOK GUI 和在其他方面遵守 Sun 书面许可协议的 Sun 许可证持有者。

美国政府权利 - 商业用途。美国政府用户应遵循 Sun Microsystems, Inc. 和 Fujitsu Limited 的政府用户标准许可协议，以及 FAR (Federal Acquisition Regulations, 即“联邦政府采购法规”) 的适用条款及其补充条款。

免责声明：Fujitsu Limited、Sun Microsystems, Inc. 或各自的任何分支机构作出的与本文档或其中介绍的任何产品或技术有关的担保仅限于在提供产品或技术所依照的许可协议中明确规定的担保。除非在此类许可协议中明确规定，否则 FUJITSU LIMITED、SUN MICROSYSTEMS, INC. 及其分支机构对于此类产品或技术或本文档不作出任何种类的陈述或担保（明示或默示）。此类产品或技术或本文档均按原样提供，对于所有明示或默示的条件、陈述和担保，包括但不限于对适销性、适用性或非侵权性的默示保证，均不承担任何责任，除非此免责声明的适用范围在法律上无效。除非在此类许可协议中明确规定，否则在适用法律允许的范围内，对于任何第三方（基于任何法律理论）的收入或利润损失、效用或数据丢失或业务中断，或任何间接、特殊、意外或继发的损害，Fujitsu Limited、Sun Microsystems, Inc. 或其任何分支机构均不承担任何责任，即使事先已被告知有可能发生此类损害。

本文档按“原样”提供，对于所有明示或默示的条件、陈述和担保，包括对适销性、适用性或非侵权性的默示保证，均不承担任何责任，除非此免责声明的适用范围在法律上无效。



请回收



Adobe PostScript

目录

前言 vii

1. Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器产品说明 (适用于 XCP 1091) 1

XCP 1090 和 XCP 1091 中的新增功能 1

气流指示器 2

Active Directory 和 LDAP over SSL 2

配置 XSCF 以获得 Active Directory 支持 3

配置 XSCF 以获得 LDAP over SSL 支持 4

新系统帐户 proxyuser 4

支持的固件、操作系统和浏览器最低版本 5

Solaris 修补程序要求 6

Solaris 10 10/09 6

Solaris 10 5/09 6

Solaris 10 10/08 6

配有 SPARC64 VII 2.88 GHz 处理器的 Solaris 10 5/08 6

配有 SPARC64 VI 处理器、SPARC64 VII 2.52 GHz 处理器或这两种处理器的
Solaris 10 5/08 7

配有 SPARC64 VII 2.88 GHz 处理器的 Solaris 10 8/07 7

配有 SPARC64 VII 2.56 GHz 处理器的 Solaris 10 8/07 7

配有 SPARC64 VI 处理器的 Solaris 10 8/07 8

Solaris 10 11/06	8
获取 Solaris 修补程序	8
适用于 Emulex PCI Express (PCIe) 卡的修补程序	9
适用于 QLogic PCIe 卡的修补程序	9
升级到 XCP 1090 或 XCP 1091	10
从早于 XCP 1050 的版本更新	10
升级特定类型的 XCP 后需要重新启动域	10
功能性问题和限制	11
SPARC64 VII 处理器的限制	11
一般功能性问题和限制	11
其他信息和过程	13
登录到系统	13
从 WAN Boot 服务器进行引导	13
Sun Java Enterprise System	14
▼ 启用 Web Console SMF 服务	14
2. 有关硬件的信息	15
硬件问题和解决方法	15
从单个 J4200 JBOD 存储阵列引导多个系统	15
DVD 驱动器和 <code>cfgadm</code>	16
Sun Crypto Accelerator 6000 卡	16
U320 PCIe SCSI 卡	16
硬件文档更新	17
周围环境要求	19
初始化 XSCF	20
防静电措施	21
消除静电的方法	21
消除 CMU 和 IOU 上的静电	22
接地端口连接位置	25

外形尺寸和重量	28
冷却（空气调节）要求	29
电气规格	30
CPU 类型和服务器的最大功耗	31
电气规格	32
3. 有关软件的信息	33
XCP 问题和解决方法	33
Solaris OS 问题和解决方法	35
所有支持的发行版中的 Solaris 问题	35
已在 Solaris 10 10/09 中修复的 Solaris 问题	38
已在 Solaris 10 5/09 中修复的 Solaris 问题	39
已在 Solaris 10 10/08 中修复的 Solaris 问题	40
已在 Solaris 10 5/08 中修复的 Solaris 问题	42
已在 Solaris 10 8/07 中修复的 Solaris 问题	45
文档更新	49

前言

本产品说明包含有关 Sun SPARC Enterprise™ M8000/M9000 服务器硬件、软件、固件和文档的最新重要信息。本文档是 XCP 1090 发行版产品说明的更新，内容涉及本发行版和 XCP 1091 发行版。

使用 UNIX 命令

本文档不会介绍基本的 UNIX® 命令和操作过程，如关闭系统、启动系统和配置设备等。欲获知此类信息，请参阅以下文档：

- 系统附带的软件文档
- Solaris™ 操作系统的有关文档，其 URL 如下：

<http://docs.sun.com/app/docs/prod/solaris#hic?l=zh>

Shell 提示符

Shell	提示符
C shell	<i>machine-name%</i>
C shell 超级用户	<i>machine-name#</i>
Bourne shell 和 Korn shell	\$
Bourne shell 和 Korn shell 超级用户	#
XSCF Shell	XSCF>

相关文档

Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器文档集中提供了有关安装、管理和使用服务器的说明。可以从以下网址获取每种服务器的完整文档集：

- Sun SPARC Enterprise M8000 服务器：
<http://docs.sun.com/app/docs/prod/sparc.m8k#hic?l=zh>
- Sun SPARC Enterprise M9000 服务器：
<http://docs.sun.com/app/docs/prod/sparc.m9k#hic?l=zh>

注一 本产品说明中的信息取代 Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器文档集中的信息。

文档、支持和培训

Sun 提供的服务	URL
文档	http://www.sun.com/documentation/
支持	http://www.sun.com/support/
培训	http://www.sun.com/training/

第三方 Web 站点

Sun 对本文档中提到的第三方 Web 站点的可用性不承担任何责任。对于此类站点或资源中的（或通过它们获得的）任何内容、广告、产品或其他资料，Sun 并不表示认可，也不承担任何责任。对于因使用或依靠此类站点或资源中的（或通过它们获得的）任何内容、产品或服务而造成的或连带产生的实际或名义损坏或损失，Sun 概不负责，也不承担任何责任。

Sun 欢迎您提出意见

Sun 致力于提高其文档的质量，并十分乐意收到您的意见和建议。若需提交有关本文档的意见和建议，请单击以下网址中的 "Feedback[+]" 链接：<http://docs.sun.com>。请在您的反馈信息中包含文档的书名和文件号码：

《Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器产品说明（适用于 XCP 版本 1091）》，文件号码 821-1035-11。

第 1 章

Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器产品说明 (适用于 XCP 1091)

本文档包含 XCP 1090 和 XCP 1091 固件发行版中所做的更改。本章包括以下各节：

- [第 1 页的“XCP 1090 和 XCP 1091 中的新增功能”](#)
 - [第 5 页的“支持的固件、操作系统和浏览器最低版本”](#)
 - [第 6 页的“Solaris 修补程序要求”](#)
 - [第 10 页的“升级到 XCP 1090 或 XCP 1091”](#)
 - [第 11 页的“功能性问题和限制”](#)
 - [第 13 页的“其他信息和过程”](#)
-

XCP 1090 和 XCP 1091 中的新增功能

- XCP 1090 固件是第一个支持气流指示器的 XCP 发行版。
有关更多信息，请参见[第 2 页的“气流指示器”](#)。
- XCP 1090 固件是第一个支持 XSCF 新命令 `showdateoffset(8)` 的 XCP 发行版。
有关详细信息，请参见手册页。
- XCP 1090 固件是第一个支持 SPARC64 VII 2.88 GHz 处理器的 XCP 发行版。早期 XCP 固件发行版不支持这款较快版本的处理器，在所有其他方面，该处理器与所有 SPARC64 VII 处理器功能相同。请参见[第 5 页的“支持的固件、操作系统和浏览器最低版本”](#)。
- XCP 1091 固件中引入了 Active Directory 和 LDAP over SSL 功能。请参见[第 2 页的“Active Directory 和 LDAP over SSL”](#)。

气流指示器

XCP 1090 中增加的气流指示器用于确认 SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器启动与运行时排出的气流量。

气流指示器值指示从服务器排出的气流量。这些值不包括外围设备。要显示排气量，请使用 `showenvironment air` 命令。

```
XSCF> showenvironment air
Air Flow:5810CMH
```

注— 气流监视测量值仅供参考。

有关 `showenvironment(8)` 命令的详细信息，请参阅手册页。

您还可以使用 SNMP 代理功能获取排气数据。要使用 SNMP 代理功能获取排气数据，请将最新的 XSCF 扩展 MIB 定义文件安装到 SNMP 管理器。有关 XSCF 扩展 MIB 定义文件的详细信息，请参见《*SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide*》。

Active Directory 和 LDAP over SSL

XCP 1091 发行版引入了对 Active Directory 和 LDAP over SSL 功能的支持。

- Active Directory 是 Microsoft™ Corporation 提供的分布式目录服务。它与 LDAP 目录服务类似，用来对用户进行验证。
- LDAP over SSL 通过安全套接字层 (Secure Socket Layer, SSL) 技术向 LDAP 用户提供增强的安全性。它使用 LDAP 目录服务对用户进行验证。

Active Directory 和 LDAP over SSL 各自都对用户凭证进行验证以及对用户访问联网资源的权限级别进行授权。它们使用验证在用户访问系统资源之前确认用户的身份，以及授予用户特定访问权限来控制他们访问联网资源的权限。

用户权限是在 XSCF 上配置的，也可以根据每个用户在网络域中的组成员身份从服务器中获取。用户可以属于多个组。Active Directory 或 LDAP over SSL 按照配置用户域的顺序对用户进行验证。（*用户域*是用于对用户进行验证的验证域。）

验证后，可以按以下方法确定用户权限：

- 最简单的方法是直接在 XSCF 上通过 Active Directory 或 LDAP over SSL 配置确定用户权限。有一个适于 Active Directory 和 LDAP over SSL 两者的 `defaultrole` 参数。如果配置或设置此参数，通过 Active Directory 或 LDAP over SSL 进行验证的所有用户都会被分配此参数中设置的权限。在 Active Directory 或 LDAP over SSL 服务器中设置用户只需要密码，而与组成员身份无关。

- 如果没有配置或设置 `defaultrole` 参数，则根据用户的组成员身份从 Active Directory 或 LDAP over SSL 服务器中获取用户权限。在 XSCF 上，必须使用来自 Active Directory 或 LDAP over SSL 服务器的对应组名来配置组参数。每个组都有与之关联的权限，这些权限是在 XSCF 上配置的。在对用户进行身份验证后，可以使用用户的组成员来确定用户的权限。

可以配置三种类型的组：管理员、操作员和自定义。要配置管理员或操作员组，只需组名。

管理员组具有与之关联的 `platadm`、`useradm` 和 `auditadm` 权限。操作员组具有与之关联的 `platop` 和 `auditop` 权限。要配置自定义组，需要组名和权限。对于每种类型的组，最多可以配置五个组。分配到多个组的用户具有的权限是与这些组关联的所有权限总和。

为了支持这些新功能，XSCF Web 的 `Settings` 菜单上添加了两个新的配置屏幕：Active Directory 和 LDAP over SSL。远程用户在通过 Active Directory 或 LDAP over SSL 验证后可以登录和使用 XSCF Web。

配置 XSCF 以获得 Active Directory 支持

`setad(8)` 命令和 `showad(8)` 命令让您可以从命令行设置和查看 Active Directory 配置。

默认情况下，禁用 Active Directory 支持。要启用 Active Directory 支持，请使用以下命令：

```
XSCF> setad enable
```

要禁用 Active Directory 支持，请使用以下命令：

```
XSCF> setad disable
```

要显示是启用还是禁用了 Active Directory 支持，请输入：

```
XSCF> showad
```

可使用 `setad` 命令及其各种参数配置 Active Directory。例如，可以使用它来设置一个主要和五个备用 Active Directory 服务器、分配组名和权限、配置特定的用户域、控制诊断消息的日志记录以及其他操作。可以在 XSCF 上通过 `setad userdomain` 命令显式配置用户域，也可以在登录提示符下按 `user@domain` 形式输入用户域。

请参见 `setad(8)` 手册页和 `showad(8)` 手册页，以及表 3-8 中有关这些命令的说明。

注一 在配置和使用 Active Directory 后，请勿降级固件。但如果必须降级到 XCP 1090 或更低版本，请在进行此操作后立即运行以下命令：`restoredefaults -c xscfu`。

配置 XSCF 以获得 LDAP over SSL 支持

`setldapssl(8)` 命令和 `showldapssl(8)` 命令让您可以从命令行设置和查看 LDAP over SSL 配置。这两个命令对 LDAP over SSL 的作用相当于 `setad(8)` 命令和 `showad(8)` 命令对 Active Directory 的作用，并且支持的参数许多都相同。

有关更多信息，请参见 `setldapssl(8)` 手册页和 `showldapssl(8)` 手册页。

新系统帐户 proxyuser

为了支持 Active Directory 和 LDAP over SSL，此发行版具有一个名为 `proxyuser` 的新系统帐户。应确认没有使用该名称的用户帐户。如果有，请使用 `deleteuser(8)` 命令将其删除，然后在使用 Active Directory 或 LDAP over SSL 功能之前重置 XSCF。

支持的固件、操作系统和浏览器最低版本

Solaris™ 操作系统和 Sun Java™ Enterprise System 软件预先安装在新 Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器上。

表 1-1 中列出了支持 SPARC64 VI 和 SPARC64 VII 处理器的第一个固件和操作系统 (OS) 版本。

表 1-1 支持的固件和操作系统最低版本

处理器类型	XCP 最低版本	操作系统最低版本
SPARC64 VI 处理器	XCP 1040	Solaris 10 11/06, 装有必需的修补程序*。
SPARC64 VII 处理器, 2.52 GHz	XCP 1070	Solaris 10 8/07, 装有必需的修补程序*。
SPARC64 VII 处理器, 2.88 GHz	XCP 1090	Solaris 10 8/07, 装有 Solaris 10 10/09 Patch Bundle 和 SunAlert Patch Cluster。

* 请参见第 6 页的“Solaris 修补程序要求”。
请访问 <http://sunsolve.sun.com> 获取最新的修补程序修订版。

许多 Web 浏览器都支持 XSCF Web。经测试证明，表 1-2 中的浏览器与 XSCF Web 兼容。

表 1-2 经过测试的 Web 浏览器版本

Web 浏览器应用程序	版本
Firefox	2.0 和 3.0
Microsoft Internet Explorer	6.0 和 7.0

Solaris 修补程序要求

本节列出了 M8000/M9000 服务器必需的修补程序、修补程序包和 SunAlert 修补程序簇。

有关修补程序要求的信息以及特殊的安装说明，请始终参阅修补程序的自述文件。

本节中列出的修补程序标识符表示必须安装的修补程序的最低级别。两位数的后缀表示修补程序的最低修订版级别。

请访问 <http://sunsolve.sun.com> 获取最新的修补程序修订版。请按所列的顺序应用修补程序。

有关其他 Solaris OS 信息，请参见第 35 页的“Solaris OS 问题和解决方法”。

Solaris 10 10/09

无。但是，如果您的 M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 服务器运行的是 Solaris 10 10/09 OS 和 IPMP，必须禁用基于探测的故障检测才能避免 CR 688928 的问题。请参见 InfoDoc 211105 (86869)。

Solaris 10 5/09

无。

Solaris 10 10/08

无。

配有 SPARC64 VII 2.88 GHz 处理器的 Solaris 10 5/08

Solaris 10 10/09 Patch Bundle 和 SunAlert Patch Cluster。请参见：

<http://sunsolve.sun.com/show.do?target=patches/patch-access>

配有 SPARC64 VI 处理器、SPARC64 VII 2.52 GHz 处理器或这两种处理器的 Solaris 10 5/08

修补程序 137137-09 — SunOS 5.10: 内核修补程序。在继续后面的操作之前重新引导系统。

配有 SPARC64 VII 2.88 GHz 处理器的 Solaris 10 8/07

- Solaris 10 10/09 Patch Bundle 和 SunAlert Patch Cluster。请参见：
<http://sunsolve.sun.com/show.do?target=patches/patch-access>
- 另外，不能在配有 SPARC64 VII 处理器的域中全新安装 Solaris 10 8/07 OS。可以采用以下两种解决方法：
 - 创建一个完全修补的映像，然后使用 Jumpstart。
 - 开始在仅配有 SPARC64 VI 处理器的域中安装 OS，添加必需的修补程序，然后将 SPARC64 VII 处理器添加到该域。

配有 SPARC64 VII 2.56 GHz 处理器的 Solaris 10 8/07

仅在配有 SPARC64 VII 2.56 GHz 处理器的服务器上，Solaris 10 8/07 OS 才需要下列修补程序。请按照所列顺序安装这些修补程序：

1. 119254-51 — SunOS 5.10: Install and Patch Utilities Patch
2. 125891-01 — SunOS 5.10: libc_psr_hwcap.so.1 修补程序
3. 127755-01 — SunOS 5.10: Fault Manager 修补程序
4. 127127-11 — SunOS 5.10: 内核修补程序

在正常的域操作期间，装有修补程序 127127-11 的 Solaris 10 8/07 OS 可能出现紧急情况 / 陷阱。(CR 6720261) 要防止出现此问题，必须在系统规范文件 (/etc/system) 中设置以下参数：

```
set heaplp_use_stlb=0
```

然后重新引导域。

配有 SPARC64 VI 处理器的 Solaris 10 8/07

无。

Solaris 10 11/06

以下修补程序是 Solaris 10 11/06 OS 所必需的。请注意，Solaris 10 11/06 不支持 SPARC64 VII 处理器，即使安装了这些必需的修补程序也是如此。请按照所列顺序安装这些修补程序：

1. 118833-36 — 继续后面的操作前请重新引导域。
2. 125100-10 — 有关其他修补程序要求的列表，请参见修补程序自述文件。
3. 123839-07
4. 120068-03
5. 125424-01
6. 118918-24
7. 120222-21
8. 125127-01 — 继续后面的操作前请重新引导域。
9. 125670-02
10. 125166-05

获取 Solaris 修补程序

可使用 SunSM Connection Update Manager 在必要时重新安装修补程序，或者在系统上更新最新的必需修补程序集。有关 Sun Connection Update Manager 的更多信息，请参阅位于以下位置的 *Sun Update Connection System 管理指南*：

<http://docs.sun.com/app/docs/prod/updconn.sys?l=zh>

或访问：

<http://wikis.sun.com/display/SunConnection/Update+Manager>

修补程序下载内容中包含安装信息和自述文件。

可通过以下两种方式注册您的系统并使用 Sun Connection Update Manager 获取最新的 Solaris OS 修补程序：

- 使用 Update Manager GUI 获取修补程序。
有关更多信息，请参阅先前提到的链接中的 Sun Update Connection 文档。
- 使用 `smpatch(1M)` 命令获取修补程序。
有关更多信息，请参阅 `smpatch(1M)` 手册页或适用于您的 Solaris 版本的参考手册集合。



注意 — 对于运行 Solaris 10 11/06 OS 的 Sun SPARC Enterprise M8000/9000 服务器，在使用 Sun Connection Update Manager 之前，必须先要在系统上安装修补程序 123003-03 和 124171-06。可从 <http://sunsolve.sun.com> 获得这些修补程序。

适用于 Emulex PCI Express (PCIe) 卡的修补程序

以下 Emulex 卡需要使用修补程序 120222-27 中提供的驱动程序：

- Sun StorageTek™ Enterprise Class 4 千兆位双端口光纤通道 PCIe HBA
(部件 SG-XPCIE2FC-EM4)
- Sun StorageTek™ Enterprise Class 4 千兆位单端口光纤通道 PCIe HBA
(部件 SG-XPCIE1FC-EM4)

适用于 QLogic PCIe 卡的修补程序

以下 QLogic 卡需要使用修补程序 125166-10 中提供的驱动程序：

- Sun StorageTek Enterprise Class 4 千兆位双端口光纤通道 PCIe HBA
(部件 SG-XPCIE2FC-QF4)
- Sun StorageTek Enterprise Class 4 千兆位单端口光纤通道 PCIe HBA
(部件 SG-XPCIE1FC-QF4)

升级到 XCP 1090 或 XCP 1091

可以从 XCP 版本 1050 或更高版本升级到 XCP 1090 或 XCP 1091。有关说明，请参阅《*Sun SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide*》。

注一 在将固件更新到 XCP 1090 或 XCP 1091 后，使用 `rebootxscf(8)` 命令重置 XSCF。

从早于 XCP 1050 的版本更新

如果当前运行的版本早于 XCP 1050，则无法直接更新至 XCP 1090 或 XCP 1091。必须先更新至介于 1050 和 1070 之间（包含 1050 和 1070）的 XCP 中间版本。有关说明，请参阅中间版本的产品说明文档。

注一 在更新到 XCP 1050 或更高版本之前，使用 `deleteuser(8)` 命令删除名为 `admin` 的任何帐户。从 XCP 1050 开始，`admin` 帐户名是保留的帐户名。

升级特定类型的 XCP 后需要重新启动域

在从介于 XCP 1050 和 1070（包括 1050 和 1070）之间的版本更新到 XCP 1090 或 XCP 1091 期间已运行的域上，执行动态重新配置 (Dynamic Reconfiguration, DR) 以添加或更换 SPARC64 VII 处理器时，需要更新 OpenBoot PROM 固件。更新 XCP 并重新启动域后，会更新 OpenBoot PROM 固件。因此，请在将固件更新到最新的 XCP 发行版后重新启动所有域，不管是添加还是更换了 SPARC64 VII 处理器都是如此。

功能性问题和限制

本节说明了此次发行时已知的问题和限制。

SPARC64 VII 处理器的限制



注意 — 必须先完成对 XCP 固件和 Solaris OS 的升级，再将 SPARC 64 VII 处理器插入机箱。

一般功能性问题和限制



注意 — 有关动态重新配置 (Dynamic Reconfiguration, DR) 和热插拔问题的信息，请参见第 35 页的“Solaris OS 问题和解决方法”。

- 不能使用以下用户帐户名，因为它们保留供系统使用：adm、admin、apache、bin、daemon、default、ldap、nobody、ntp、operator、proxyuser、root、rpc、rpcuser 和 sshd。
- 不要将服务处理器 (Service Processor, SP) 用作网络时间协议 (Network Time Protocol, NTP) 服务器。使用独立的 NTP 服务器可为在 SP 和域上维持一致的时间提供最佳可靠性。有关 NTP 的更多信息，请参见位于以下位置的 Sun Blueprints 文档《Using NTP to Control and Synchronize System Clocks》：
<http://www.sun.com/blueprints/0701/NTP.pdf>
- 在使用外部电源控制器的外部电源控制接口时，不支持以下通知信号：
 - OS 紧急情况或服务器硬件错误信号 (*CPUN/RTNU)
 - 服务器硬件错误信号（电源故障、温度错误和风扇错误）
- 当您使用 XSCF 导入 XCP 或更新固件时，可能会看到 Web 浏览器上显示 Web 会话 ID 错误。当您在 "Autologout" 设置中将超时期限指定为 30 分钟以上时，可能会显示 "Internal Server Errors"。要重新连接到 XSCF Web，请关闭当前的浏览器，然后打开新的浏览器。
- 对于本 XSCF 发行版，XSCF 浏览器用户界面 (XSCF Web) 不支持外部 I/O 扩展单元管理器功能。
- 使用 XSCF Web 时，请禁用弹出窗口阻止功能，并删除所有随浏览器安装的插件（如搜索工具）。

- XSCF-LAN 与自动协商兼容。将与 XSCF-LAN 连接的网络设备设置为自动协商模式。否则，在连接 XSCF-LAN 和网络设备（根据 IEEE 802.3 规则固定为全双工模式）时，XSCF-LAN 将以半双工模式进行通信，因而网络通信速度可能会下降或者可能会出现通信错误。
- 由于 DR 和 ZFS 文件系统的互操作性问题，提供 M8000/M9000 服务器时，使用 UFS 文件系统进行了预先安装。有关更多信息，请参阅表 3-2 中有关 CR 6522017 的说明和解决方法。
- 有关 I/O 选项和存储的信息（如域中支持的卡数），请参见 Sun Cross Platform IO Support 页面：
<http://wikis.sun.com/display/PlatformIoSupport/Home/>
- 请勿同时使用 CD-RW/DVD-RW 驱动器单元和磁带机单元。
- 如果没有双供电线路选项，则电源电缆在单供电线路服务器上不是冗余的。必须始终连接所有电源电缆并打开其电源。
- 不支持使用外部 I/O 扩展单元将主服务器连接到外部引导磁盘驱动器。
- 将 `addfru(8)` 或 `replacefru(8)` 命令用于使用中更换后，M8000/M9000 服务器上的 DR 操作可能会失败（并显示有关板不可用于 DR 的误导消息）。在使用中更换已完成但未在 "maintenance" 菜单中进行诊断测试时，会出现此情况。在 `addfru(8)` 或 `replacefru(8)` 命令的 "maintenance" 菜单中执行诊断以避免出现此问题。要进行恢复，请执行 `testsb(8)` 命令，或者使用 `deletefru(8)` 命令删除 CPU/ 内存板单元，然后重试 `addfru(8)` 命令。
- `setsnmp(8)` 和 `showsnmp(8)` 命令不通知用户授权失败。如果出现这种故障，请确认 SNMP 陷阱主机是在正常运行，然后使用正确的用户名重新执行该命令。

其他信息和过程

本节说明了此次发行时已知的其他问题和限制。

登录到系统

除了标准的 *default* 登录名之外，M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 服务器还提供了一个名为 *admin* 的临时登录名，可以使用该登录名通过串行端口进行远程初始登录。*admin* 用户的权限固定为 *useradm*，不能更改。不能使用标准 UNIX 用户名和密码验证或 SSH 公钥验证以临时 *admin* 身份登录。该临时 *admin* 帐户没有密码，也不能为其添加密码。

某个用户以 *default* 用户身份登录之后，或者某个以临时 *admin* 身份登录的用户成功添加了第一个具有有效密码和权限的用户之后，此临时 *admin* 帐户将被禁用。

如果在使用 *default* 登录名之前无法以临时 *admin* 身份登录，可以执行 `showuser -l` 命令来确定是否有其他用户执行了上述操作。

从 WAN Boot 服务器进行引导

借助 WAN Boot 安装方法，您可以使用 HTTP 通过广域网 (wide area network, WAN) 引导和安装软件。要支持从 WAN Boot 服务器引导 M8000/M9000 服务器，您必须安装适当的 *wanboot* 可执行文件，并具备 OpenBoot 版本 4.24 或更高版本，以提供所需的硬件支持。

有关 WAN Boot 服务器的信息，请参阅适用于您所用 Solaris 10 OS 版本的《*Solaris 10 安装指南：基于网络的安装*》。您可以在以下位置找到 Solaris 10 OS 文档：

<http://docs.sun.com/app/docs/prod/solaris.10?l=zh>

如果不升级 *wanboot* 可执行文件，服务器将会出现紧急情况，并显示类似以下内容的消息：

```
krtld: load_exec: fail to expand cpu/$CPU
krtld: error during initial load/link phase
panic - boot: exitto64 returned from client program
```

Sun Java Enterprise System

Sun Java™ Enterprise System 是一套综合性软件和生命周期服务，可充分利用您的软件投资。可以从以下 Web 地址获取软件和安装说明：

<http://www.sun.com/software/javaenterprisesystem/index.jsp>

软件可能不包括服务器必需的修补程序。安装软件后，请参阅第 6 页的“Solaris 修补程序要求”以获得有关检查和安装必需的修补程序的信息。

有关概述和文档，请访问：

<http://www.sun.com/service/javaes/index.xml>

注一 由于在您的系统上安装 Java Enterprise System 5 Update 1 时会出现问题 (CR 6644798)，因此可能需要启用 Web Console SMF 服务。

▼ 启用 Web Console SMF 服务

- 以 root 身份登录到终端，然后启用该服务。

```
# svcadm enable svc:/system/webconsole:console
```

如果必须重新装入软件，请访问以下 Web 站点以获取相关的下载和安装说明：

<http://www.sun.com/software/preinstall>

您新下载的软件副本可能不包含服务器所必需的修补程序。安装软件之前，请参阅第 6 页的“Solaris 修补程序要求”以获得有关检查和安装必需的修补程序的信息。

第2章

有关硬件的信息

本节介绍有关 SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器硬件的特别说明和问题。

- 第 15 页中的“硬件问题和解决方法”
- 第 17 页中的“硬件文档更新”

硬件问题和解决方法

从单个 J4200 JBOD 存储阵列引导多个系统

Sun Storage J4200 SAS JBOD 阵列有六个通用 SAS 连接器。使用 FW 版本 3A32 或更高版本，可以将其中的每一个连接到单独的 SAS 启动器，因此最多可将六个系统连接到阵列。每个系统都可以将阵列上的不同磁盘用作其引导设备。J4200 阵列有 12 个磁盘，因此可以镜像每个引导设备以实现较高的可靠性。可以将 J4200 阵列配置到多个区域以提供更安全的环境。

有关相关信息，请参见位于以下位置的 Sun StorageTek Common Array Manager 软件文档：

<http://docs.sun.com/app/docs/prod/stor.armgr#hic>

请特别参见以下文档：

- 《Sun StorageTek Common Array Manager 软件 6.4.1 版发行说明》
- 《适用于开放系统的 Sun StorageTek Common Array Manager 用户指南》

DVD 驱动器和 cfigadm

Solaris `cfigadm(1M)` 命令并不始终从 SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器的域中取消 DVD 驱动器的配置。

使用 `cfigadm(1M)` 命令取消配置 DVD 驱动器之前，禁用卷管理守护进程 (`vold`)。要禁用 `vold`，请通过发出 `/etc/init.d/volmgt stop` 命令停止该守护进程。移除或插入设备以后，通过执行 `/etc/init.d/volmgt start` 命令重新启动该守护进程。

Sun Crypto Accelerator 6000 卡

如果您使用的不是 Sun Crypto Accelerator (SCA) 6000 卡驱动程序的正确版本，则对 SCA 6000 卡执行热插拔操作可能会导致 SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器出现紧急情况或挂起。在执行了必需的引导固件升级之后，1.1 版的 SCA6000 驱动程序及固件将会支持热插拔操作。1.0 版本的 SCA6000 驱动程序不支持热插拔，因此不应使用该版本。

U320 PCIe SCSI 卡

SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器的 PCI 盒不支持 U320 PCIe SCSI 卡（部件号为 375-3357-01/02）。客户必须至少使用部件号 375-3357-03。

硬件文档更新

本节包含在文档集发布后公开的最新重要硬件信息和更正。

表 2-1 硬件文档更新 (1/2)

书名	节号	更新
《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器安装指南》, 820-1438-14	第 2.2.1 节	表 2-1 “周围环境要求”更新了“检查环境要求”。请参见第 19 页中的“周围环境要求”。
	第 2.2.2.1 节	表 2-3 “电源连接规格”应添加以下注意事项。 注一 对具有 B 类插头的服务器, 请确认服务器外是否有 30A 过流保护设备。如果没有, 请通过无熔丝断路器 (NFB) 或保险丝的方式准备 30A 外部过流保护装置。B 类插头是指除具有两个并联片的接地型插头之外的插头, 如 NEMA L6-30、L6-20、L6-15 和 L5-15。
	第 3.4.3 节	3.4.3 “在 XB 单元之间连接电缆”添加了以下注意事项。 注意一 如果找不到扭矩螺丝刀, 请手动拧紧时钟电缆连接器。请勿使用一般的螺丝刀固定此连接器。
《SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Service Manual》	第 3.6.3 节	“初始化 XSCF 单元”更新了“初始化 XSCF 单元”。请参见第 20 页中的“初始化 XSCF”。
	第 6.5 节 第 7.2 节	“Antistatic Precautions” (防静电措施) 一节将添加到以下各章: <ul style="list-style-type: none">第 6 章: Replacement of CPU/Memory Board Unit (CMU), CPU, and DIMM (更换 CPU/内存板单元 (CMU)、CPU 和 DIMM)第 7 章: I/O Unit (IOU) Replacement (更换 I/O 单元 (IOU)) 请参见第 21 页中的“防静电措施”。
《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器场地规划指南》	第 1.2.1.2 节	表 1-3 “外形尺寸和重量”将更新有关重量的脚注。请参见第 28 页中的“外形尺寸和重量”。

表 2-1 硬件文档更新 (2/2)

书名	节号	更新
《SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器概述指南》	第 3.2.1 节	“冷却（空气调节）要求” 将更新“规格（冷却和空调要求）”表。请参见第 29 页中的“冷却（空气调节）要求”。
	第 3.3 节	将更正下列各表中的功耗值和视在功率值： <ul style="list-style-type: none"> • 表 3-5 “规格（单相电源要求）” • 表 3-7 “规格（三相三角形电源要求）” • 表 3-8 “规格（三相星形电源要求）” 请参见第 30 页中的“电气规格”。
	第 3.3.6 节	“CPU 类型和服务器最大功耗” 将更新 CPU 类型和服务器最大功耗信息。请参见第 31 页中的“CPU 类型和服务器的最大功耗”。
	第 1.2.2 节	表 1-3 “功耗示例” 将更新功耗示例表。请参见第 32 页中的“电气规格”。

周围环境要求

将对《Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器概述指南》的第 2.2.1 节中的表更新下面的表 2-2 中的信息。

表 2-2 周围环境要求

	工作范围	非工作范围	最佳范围
环境温度	5°C 至 32°C (41°F 至 89.6°F)	拆箱： 0°C 至 50°C (32°F 至 122°F) 装箱： -20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F)	21°C 至 23°C (70°F 至 74°F)
相对湿度*	20% RH 至 80% RH	至 93% RH	45% RH 至 50% RH
海拔高度限制†	3,000 米 (10,000 英尺)	12,000 米 (40,000 英尺)	
温度条件	5°C 至 32°C (41°F 至 89.6°F)，在安装海拔高度范围为海平面上 0 至 1500 米 (4921 英尺) 以内时 5°C 至 30°C (41°F 至 86°F)，在安装海拔高度范围为海平面上 1500 米 (4921 英尺) 至 2000 米 (6562 英尺) 以内时 5°C 至 28°C (41°F 至 82.4°F)，在安装海拔高度范围为海平面上 2000 米 (6562 英尺) 至 2500 米 (8202 英尺) 以内时 5°C 至 26°C (41°F 至 78.8°F)，在安装海拔高度范围为海平面上 2500 米 (8202 英尺) 至 3000 米 (9843 英尺) 以内时		

* 无论温度和湿度是多少都不产生水汽凝结。

† 所有海拔高度都在海平面上。

初始化 XSCF

将对《Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器概述安装指南》的第 3.6.3 节中的“初始化 XSCF”更新以下信息。

使用每个 XSCF 功能之前，必须执行配置和检查。本节介绍关于下面列出的项目的设置和检查。有关这些设置和检查的详细过程，请参见《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide》中的 "Setup For Using XSCF" 一节和《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF Reference Manual》。

- 注册用户帐户、密码和用户权限 (adduser、password 和 setprivileges) (注 1)
- 时间设置 (setdate、settimezone)
- SSH/telnet 设置 (setssh、settelnet)
- 确认 XSCF 主机公钥 (showssh)
- 网络接口、路由以及与 DNS 相关的设置 (setnetwork、setroute、setnameserver 等) (注 2、注 3)
- 域与服务处理器间通信协议 (Domain to Service Processor Communications Protocol, DSCP) 配置 (setdscp) (注 3)
- 海拔高度设置 (setaltitude) (注 4)
- CD-RW/DVD-RW 驱动器单元 / 磁带机单元设置 (cfgdevice)

注一 (1) 准备维护工作时，请同时准备现场工程师 (Field Engineer, FE) 的用户帐户。

注一 (2) 要应用这些设置，必须使用 applynetwork 和 rebootxscf 命令重置 XSCF 单元。

注一 (3) 通过串行连接登录到 XSCFU#1 后，按照相同的过程设置网络接口 (XSCF-LAN、域与服务处理器间通信协议 (Domain to Service Processor Communications Protocol, DSCP) 等)、路由和与 DNS 有关的设置。

注一 (4) 要应用指定的配置，请执行 rebootxscf 命令并复位 XSCF。

防静电措施



注意 — 处理 FRU 之前，确保将防静电手腕带夹子和防静电传导垫连接到机柜接地端口，并将手腕带的带系在其中一个手腕上。在进行安装之前先消除 FRU 上的静电，方法是将 FRU 放在接地的防静电传导垫上，同时佩戴手腕带。否则可能会造成严重破坏。

处理《SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Service Manual》的以下各章中所述的 FRU 时，确保遵守相关预防措施。

- 第 6 章: Replacement of CPU/Memory Board Unit (CMU), CPU, and DIMM (更换 CPU/ 内存板单元 (CMU)、CPU 和 DIMM)
 - 第 7 章: I/O Unit (IOU) Replacement (更换 I/O 单元 (IOU))
-



注意 — 请勿在未佩戴防静电手腕带的情况下接触 CMU、IOU 或伪单元，否则可能会对操作域造成严重破坏。

消除静电的方法


本节提供有关消除静电的方法的信息。

1. 将防静电传导垫连接到服务器接地端口。请参见第 25 页中的“[接地端口连接位置](#)”。
-

注 — 处理 FRU 时，请勿使用防静电包或包装材料代替接地的防静电传导垫。

2. 将防静电手腕带夹子连接到服务器接地端口。请参见第 25 页中的“[接地端口连接位置](#)”。
3. 确保手腕带的金属内侧直接接触皮肤。
手腕带应该紧贴手腕，以便不会转动。

图 2-1 显示金属内侧的防静电手腕带



4. 要装配 FRU，请将其放在接地的防静电传导垫上。使用佩戴防静电手腕带的裸手，接触 FRU 金属机箱 5 秒或 5 秒以上。

接触 FRU 时，请小心不要损坏诸如装置边缘的连接器之类的部件。



注意— 请勿在未佩戴防静电手腕带的情况下接触 CMU、IOU 或伪单元，否则可能会对操作域造成严重破坏。

消除 CMU 和 IOU 上的静电

- a. 在装配新的 CMU 或 IOU 之前，请将其放在接地的防静电传导垫上。
- b. 使用佩戴防静电手腕带的裸手，接触金属机箱 5 秒或 5 秒以上。
(请参见图 2-2 或图 2-3)

不能通过触摸标签来消除静电。

图 2-2 金属机箱 (CMU)





图 2-3 金属机箱 (IOU)



- c. 使用佩戴防静电手腕带的裸手，接触导向块上各指定点 5 秒或 5 秒以上。
(请参见图 2-4 或图 2-5)

图 2-4 导向块 (CMU)





图 2-5 导向块 (IOU)



接地端口连接位置

本节提供 M8000/M9000 服务器的接地端口连接位置的信息。

接地端口可用于连接防静电手腕带夹子和防静电传导垫。

图 2-6 M8000 接地端口连接位置（用于连接手腕带夹子和防静电传导垫）（前视图）




图 2-7 M8000 接地端口连接位置（用于连接手腕带夹子和防静电传导垫）（后视图）




图 2-8 M9000 接地端口连接位置（用于连接手腕带夹子和防静电传导垫）（前视图）





图 2-9 M9000 接地端口连接位置（用于连接手腕带夹子和防静电传导垫）（后视图）



外形尺寸和重量

将对《Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器场地规划指南》的第 1.2.1.2 节中的表更新下面的表 2-3 中的信息。表中列出了 Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器机柜的外形尺寸和重量。

表 2-3 安装规格（外形尺寸和重量）

名称	外形尺寸 [毫米 (英寸)]			
	宽度	深度	高度	重量 [千克]
SPARC Enterprise M8000 服务器	750 (29.5)	1260 (49.6)	1800 (70.9)	700 [*]
M8000 + 电源机柜	1054 (41.5)	1260 (49.6)	1800 (70.9)	1020
SPARC Enterprise M9000 服务器 (基本机柜)	850 (33.5)	1260 (49.6)	1800 (70.9)	940
M9000 (基本机柜) + 电源机柜	1154 (45.4)	1260 (49.6)	1800 (70.9)	1290
M9000 (基本机柜 + 扩充机柜)	1674 (65.9)	1260 (49.6)	1800 (70.9)	1880 [†]
M9000 (基本机柜 + 扩充机柜) + 电源机柜	2282 (89.8)	1260 (49.6)	1800 (70.9)	2580
机架装配式双供电装置	489 (19.3)	1003 (39.5)	278 (10.9) [6U]	75 [‡]
电源机柜	317 (12.5)	1244 (49.0)	1800 (70.9)	350 ^{**}

* 该表中列出的重量是指填充完全的服务器：装配了所有 CMU、IOU、PCI 和 DIMM 插槽。这些重量不包括任何可选硬件（例如外部 I/O 扩展单元）的重量

† 如果组合使用基本机柜和扩充机柜，则每个机柜的宽度为 837 毫米（包括外侧面板）。

‡ 机架装配式双供电装置只能装配在设备机架上。

** 电源机柜的宽度包括外侧面板。

冷却（空气调节）要求

将对《Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器场地规划指南》的第 3.2.1 节中的“规格（冷却和空气调节要求）”表更新下面的表 2-4 中的信息。表中列出了每个系统组件的冷却和空气调节要求。

表 2-4 规格（冷却和空气调节要求）

名称	热耗散 [kJ/h]	排气量 [cmh(m ³ /h)]	冷却方法	空气调节类型	噪音级别 [dBA]
SPARC Enterprise M8000 服务器	13968-37764 *	94	地板上 / 地板下	强制空冷	67
SPARC Enterprise M9000 服务器（基本机柜）	22320-71532 *	102	地板上 / 地板下	强制空冷	68
SPARC Enterprise M9000 服务器（基本机柜 + 扩充机柜）	42912-142956 *	205	地板下 ‡	强制空冷	69
机架装配式双供电装置	- †	- †	地板上 / 地板下	强制空冷	- †
电源机柜（SPARC Enterprise M8000 服务器）	- †	- †	地板上 / 地板下	强制空冷	- †
电源机柜（对于 SPARC Enterprise M9000 服务器基本机柜）	- †	- †	地板上 / 地板下	强制空冷	- †
电源机柜（对于 SPARC Enterprise M9000 服务器基本机柜 + 扩充机柜）	- †	- †	地板下 ‡	强制空冷	- †

* 热耗散随功耗的不同而有所不同。根据实际系统配置确定功耗，然后确定正确的值。

† 电源机柜的热耗散、排气量和噪音值包括在 SPARC Enterprise M8000 服务器或 SPARC Enterprise M9000 服务器的相关值中。

‡ 在安装海拔高度范围为海平面上 0 至 400 米（1312 英尺）以内时，可以选择地板上冷却作为服务器的冷却方法。

电气规格

将对《Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器场地规划指南》的第 3.3 节更新以下各表。

表 2-5 规格*（单相电源要求）

名称	功耗 [kW]	视在功率 [kVA]
SPARC Enterprise M8000 服务器	3.88-10.49	4.11-11.12
SPARC Enterprise M9000 服务器（基本机柜）	6.20-19.87	6.58-21.07
SPARC Enterprise M9000 服务器（基本机柜 + 扩充机柜）	11.92-39.72	12.64-42.13

* 最大功耗值和视在功率值随装配的 CPU 类型的不同而不同。要规划配备了不同类型 CPU 的服务器的安装，应以较大功耗的 CPU 为基础。有关 CPU 类型的信息，请参见《Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器场地规划指南》的第 3.3.6 节“CPU 类型和服务器最大功耗”。

表 2-6 规格*（三相三角形电源要求）

名称	功耗 [kW]	视在功率 [kVA]
SPARC Enterprise M8000 服务器 + 电源机柜	3.88-10.49	4.11-11.12
SPARC Enterprise M9000 服务器（基本机柜）+ 电源机柜	6.20-19.87	6.58-21.07
SPARC Enterprise M9000 服务器（基本机柜 + 扩充机柜）+ 电源机柜	11.92-39.72	12.64-42.13

* 最大功耗值和视在功率值随装配的 CPU 类型的不同而不同。要规划配备了不同类型 CPU 的服务器的安装，应以较大功耗的 CPU 为基础。有关 CPU 类型的信息，请参见《Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器场地规划指南》的第 3.3.6 节“CPU 类型和服务器最大功耗”。

表 2-7 规格*（三相星形电源要求）

名称	功耗 [kW]	视在功率 [kVA]
SPARC Enterprise M8000 服务器 + 电源机柜	3.88-10.49	4.11-11.12
SPARC Enterprise M9000 服务器（基本机柜）+ 电源机柜	6.20-19.87	6.58-21.07
SPARC Enterprise M9000 服务器（基本机柜 + 扩充机柜）+ 电源机柜	11.92-39.72	12.64-42.13

* 最大功耗值和视在功率值随装配的 CPU 类型的不同而不同。要规划配备了不同类型 CPU 的服务器的安装，应以较大功耗的 CPU 为基础。有关 CPU 类型的信息，请参见《Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器场地规划指南》的第 3.3.6 节“CPU 类型和服务器最大功耗”。

CPU 类型和服务器的最大功耗

将对《Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器场地规划指南》的第 3.3.6 节中的“CPU 类型和电源规格”信息更新下面所示信息，包括以下各表。

本节介绍 CPU 类型和服务器的最大功耗。有四种类型的 CPU。SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器的电源规格随 CPU 类型和系统配置的不同而有所不同。

表中按 CPU 类型列出了最大功耗、视在功率和热耗散等规格。表下方所述数据表示了系统配置，其中，每个 CPU/ 内存板单元 (CPUM) 都装有相同的 CPU。

表 2-8 M8000 服务器上的 CPU 类型和电源规格*

CPU	频率 (GHz)	数量	功耗 (KW)	视在功率 (VA)	热耗散 (KJ/h)
SPARC64 VI 处理器	2.28	16	9.42	9.99	33912
	2.4	16	9.52	10.09	34272
SPARC64 VII 处理器	2.52	16	10.07	10.68	36252
	2.88	16	10.49	11.12	37764

* M8000 系统配置：CMU x 4、4GB DIMM x 128、IOU x 4、HDD x 16、PCI-E x 32、DAT x 1。

表 2-9 M9000 服务器上的 CPU 类型和电源规格（基本机柜）*

CPU	频率 (GHz)	数量	功耗 (KW)	视在功率 (VA)	热耗散 (KJ/h)
SPARC64 VI 处理器	2.28	32	18.06	19.16	65016
	2.4	32	18.26	19.37	65736
SPARC64 VII 处理器	2.52	32	19.36	20.54	69696
	2.88	32	19.87	21.07	71532

* M9000（基本机柜）系统配置：CMU x 4、4GB DIMM x 128、IOU x 4、HDD x 16、PCI-E x 32、DAT x 1。

表 2-10 M9000 服务器上的 CPU 类型和电源规格（基本机柜 + 扩充机柜）*

CPU	频率 (GHz)	数量	功耗 (KW)	视在功率 (VA)	热耗散 (KJ/h)
SPARC64 VI 处理器	2.28	64	36.11	38.30	129996
	2.4	64	36.51	38.73	131436
SPARC64 VII 处理器	2.52	64	38.71	41.06	139356
	2.88	64	39.72	42.13	142992

* M9000（基本机柜 + 扩充机柜）系统配置：CMU x 16、4GB DIMM x 512、IOU x 16、HDD x 64、PCI-E x 128、DAT x 2。

电气规格

将对《Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器概述指南》的第 1.2.2 节更新下面所示信息，包括以下各表。表中显示了特定配置和程序负载的功耗示例。系统的功耗随系统的配置、正在运行的程序的特征和环境温度的不同而有所差异。

表 2-11 功耗示例

项目		M8000		M9000	
			仅基本机柜	基本机柜 + 扩充机柜	
环境温度		25°C	25°C	25°C	
配置*	CMU: 2.52GHz CPU x 4, 4GB DIMM x 32	4	8	16	
	IOU: 73GB HDD x 4, PCIe 卡 x 8	4	8	16	
功耗†		7.48 kW	14.64 kW	29.96 kW	

* 安装了 10 W 的 PCIe 卡。

† 这些功耗只是示例。您可能会看到更高的功耗值，具体取决于工作负载的特性。

第3章

有关软件的信息

本节介绍特定软件和固件问题及解决方法。其中包含以下各节：

- 第 33 页的“XCP 问题和解决方法”
- 第 35 页的“Solaris OS 问题和解决方法”
- 第 49 页的“文档更新”

要获取修补程序并检查是否提供了用于修复这些问题的新修补程序，请访问：

<http://sunsolve.sun.com>

XCP 问题和解决方法

表 3-1 列出了 XCP 问题和可能的解决方法。

表 3-1 XCP 问题和解决方法 (1/2)

ID	说明	解决方法
6760740 和 6894410	XSCF 可能会关闭，并需要重新引导，或者在出现以下情况之一时，您可能会看到控制台错误消息和核心转储 (ereport.chassis.software.core): <ul style="list-style-type: none">• 使用显式指定了大于 65536 的值的用户 ID 创建了本地帐户 (adduser -u uid)。• 使用了 UID 值大于 65536 的 LDAP 帐户。	仅使用用户 ID (UID) 值在 100 和 60000 之间的用户帐户。这是 XSCF 命令 adduser 的自动指定的 UID 的范围。
6765468	当设置的时区不是三个字符时，在 XSCF Web "Error Log" 页上无法显示错误日志。此外，XSCF Web "Panic Log" 页和 "IPL Message Log" 页在表的日期部分中显示 "----"。	在 XSCF Shell 上使用 showLogs(8) 命令。

表 3-1 XCP 问题和解决方法 (2/2)

ID	说明	解决方法
6789066	在 <code>settimezone -c adddst</code> 命令中, 当将时区缩写和夏令时名称设置为八个或更多字母时, 执行 <code>showlogs</code> 命令会导致段故障, 并出现错误。	将时区缩写和夏令时名称指定在七个字母以内。
6851009	<p>如果独立 NTP 服务器上发生某些更改, XSCF 与该 NTP 服务器的连接会断开, XSCF 将改用其本地时钟。独立 NTP 服务器 (即与其自身的本地时钟 (LCL) 进行时间同步的 NTP 服务器, 而不是较高层 (stratum) 的 NTP 服务器) 会发生此问题。可以触发此更改的更改操作包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 重新引导 NTP 服务器 • 修改日期 (甚至只修改一秒) • 更改 NTP 服务器层 (stratum) 	<p>检查 XSCF LCL 和 NTP 服务器是否都设置为 127.127.1.0。如果是, 请更改其中之一。</p> <p>注一 在进行任何更改之前, 请确保您所做的更改不会对其他 NTP 客户机产生影响。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 要在 NTP 服务器上更改值, 请将 NTP 主机配置文件 (<code>/etc/inet/ntp.conf</code>) 更改为其他值, 然后重新引导 XSCF 以应用所做更改。其他值包括 127.127.1.1、127.127.1.2 和 127.127.1.3。 • 要在 XSCF 端更改值, 请使用 <code>setntp</code> 命令。例如: <pre>setntp -m localaddr=2</pre> 将该值设置为 127.127.1.2。
6870490	在 M4000/M5000 服务器和 M8000/M9000 服务器上, XSCF 关闭时出现的风扇报警情况的变化在 XSCF 引导时会被忽略。	调用 <code>replacefru(8)</code> 命令在正常工作的风扇上进行虚拟更换, 然后使用 <code>showenvironment fan</code> 确认风扇的速度。请参见 <code>showenvironment(8)</code> 手册页。
6893578	通过 Active Directory 或 LDAP over SSL 验证了的用户可以运行 <code>console(8)</code> 命令来获得域控制台。运行 <code>showconsolepath(8)</code> 命令时, 显示出的这类控制台用户的名称是 <code>proxyuser</code> , 而不是其真实用户名。	无解决方法。

Solaris OS 问题和解决方法

本节包含有关 Solaris OS 问题的信息。下表列出了您可能会遇到的问题，具体取决于您所使用的 Solaris OS 发行版。

所有支持的发行版中的 Solaris 问题

表 3-2 列出了您可能会在任何 Solaris 发行版中遇到的 Solaris OS 问题。如果您的域运行的不是最新的 Solaris 发行版，还要注意在您所用发行版之后的发行版中修复的 CR（在后面的表中有说明）。

表 3-2 所有支持的发行版中的 Solaris OS 问题和解决方法 (1/4)

CR ID	说明	解决方法
4816837	在暂停阶段通过 SP DR 执行并行热插拔操作时系统将挂起。	无解决方法。
6459540	与 M4000/M5000/M8000/M9000 服务器连接的 DAT72 内部磁带机在磁带操作期间可能会超时。此设备也可能被系统识别为 QIC 驱动器。	将以下定义添加到 <code>/kernel/drv/st.conf</code> 中： <pre>tape-config-list = "SEAGATE DAT DAT72-000", "SEAGATE_DAT DAT72-000", "SEAGATE_DAT DAT72-000"; SEAGATE_DAT DAT72-000= 1,0x34,0,0x9639,4,0x00,0x8c,0x8c, 0x8c,3;</pre> 在 SEAGATE DAT 与 DAT72-000 之间有四个空格。
6522017	使用 ZFS 文件系统的域不能使用 DR。	将 ZFS ARC 的最大大小设置的较低些。要获得详细的帮助，请与您的授权服务代表联系。
6531036	执行 boot net 安装之后，将重复出现 network initialization failed 错误消息。	无解决方法。
6532215	在引导域时，volfs 服务或 dscp 服务可能会失败。	重新启动该服务。要避免出现此问题，请执行以下命令。 <pre># svccfg -s dscp setprop start/timeout_seconds=count: 300 # svccfg -s volfs setprop start/timeout_seconds=count: 300 # svcadm refresh dscp # svcadm refresh volfs</pre>

表 3-2 所有支持的发行版中的 Solaris OS 问题和解决方法 (2/4)

CR ID	说明	解决方法
6674266	DR deleteboard(8) 和 moveboard(8) 操作可能失败。 域上消息的示例： drmach: WARNING: Device driver failure: /pci dcs: <xxxx> config_change_state: Hardware specific failure: unconfigure SB1: Device driver failure: /pci	再次尝试 DR 操作。
6588650	有时，在 XSCF 故障转移到备份 XSCF 或从备份 XSCF 进行故障转移后，系统无法执行 DR。	无解决方法。
6589644	如果在使用 addboard 命令添加系统板之后 M8000/M9000 服务器上发生 XSCF 切换，控制台将不再可用。	可以通过按 Ctrl-Q ("Ctrl" 键和 "Q" 键) 恢复控制台。
6592302	不成功的 DR 操作会导致内存未完全配置。	可能可以通过使用 addboard -d 命令将板重新添加到域中来进行恢复。否则，请重试 deleteboard(8)。
6625734	在单个域环境中，具有大量处理器的系统在某些工作负荷下可能达不到最佳性能。	使用处理器集将应用程序进程或 LWP 绑定到处理器组。有关更多信息，请参阅 psrset(1M) 手册页。

表 3-2 所有支持的发行版中的 Solaris OS 问题和解决方法 (3/4)

CR ID	说明	解决方法
6660168	<p>如果域中出现 <code>ubc.piowbeue-cpu</code> 错误, 则 Solaris 故障管理 <code>cpumem-diagnosis</code> 模块可能会失败, 从而导致 FMA 服务中断。</p> <p>如果发生这种情况, 您将会在控制台日志中看到与以下样例类似的输出:</p> <pre>SUNW-MSG-ID: FMD-8000-2K, TYPE: Defect, VER: 1, SEVERITY: Minor EVENT-TIME: Fri Apr 4 21:41:57 PDT 2008 PLATFORM: SUNW,SPARC-Enterprise, CSN: 2020642002, HOSTNAME: <hostname> SOURCE: fmd-self-diagnosis, REV: 1.0 EVENT-ID: 6b2e15d7-aa65-6bcc-bcb1- cb03a7dd77e3 DESC: A Solaris Fault Manager component has experienced an error that required the module to be disabled.Refer to http://sun.com/msg/FMD-8000-2K for more information. AUTO-RESPONSE: The module has been disabled.Events destined for the module will be saved for manual diagnosis. IMPACT: Automated diagnosis and response for subsequent events associated with this module will not occur. REC-ACTION: Use <code>fmdump -v -u <EVENT -ID></code> to locate the module. Use (用途) <code>fmadm reset <module></code> to reset the module.</pre>	<p>如果 <code>fmd</code> 服务失败, 请在域中发出以下命令以进行恢复:</p> <pre># <code>svcadm clear fmd</code></pre> <p>然后, 重新启动 <code>cpumem-diagnosis</code>:</p> <pre># <code>fmadm restart cpumem-diagnosis</code></pre>
6668237	<p>更换 DIMM 后, 不会清除域中相应的 DIMM 错误。</p>	<p>请使用以下命令:</p> <pre># <code>fmadm repair <i>fmri</i> <i>uuid</i></code></pre> <pre># <code>fmadm rotate</code></pre>
6745410	<p>引导程序会忽略 <code>Kadb</code> 选项, 从而导致系统无法引导。</p>	<p>使用 <code>kmdb</code> 而非 <code>kadb</code>。</p>
6794630	<p>尝试在大于 2TB 的域中使用 GUI 安装 Solaris 可能会失败。</p>	<p>使用命令行界面安装 Solaris。</p>
6872501	<p>XSCF 请求时, 内核未脱机。</p>	<p>在服务处理器上使用 <code>fmdump(1M)</code> 及其 <code>-v</code> 选项来确定有故障的内核。确定后, 在域上使用 <code>psradm(8)</code> 以使内核脱机。</p>

表 3-2 所有支持的发行版中的 Solaris OS 问题和解决方法 (4/4)

CR ID	说明	解决方法
6888928	IPMP 接口因探测包未通过此接口发送而表现为发生故障。在 M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 服务器上, 如果运行 Solaris 10 10/09 OS 和 IPMP, 或者运行任何 Solaris 发行版和 IPMP 且安装了修补程序 141444-09, 会出现该问题。	禁用基于探测的故障检测。请参见 InfoDoc 211105 (86869)。

已在 Solaris 10 10/09 中修复的 Solaris 问题

表 3-3 列出了已在 Solaris 10 10/09 OS 中修复的问题。可能会在早期发行版中遇到这些问题。

表 3-3 已在 Solaris 10 10/09 中修复的 Solaris OS 问题和解决方法

CR ID	说明	解决方法
6572827	prtdiag -v 命令报告的 PCI 总线类型不正确。对于 PCI-X 叶设备, 它报告 "PCI"; 对于旧式 PCI 设备, 它报告 "UNKN"。	无解决方法。
6724307	调度程序决策有时是不均衡的。有时两个线程位于一个核心上 (导致这两个线程以大约一半的速度运行), 而另一个核心处于空闲状态。对于许多 OpenMP 和类似的并行应用程序, 应用程序性能受最慢线程的速度限制。不均衡的调度并不常见, 可能在 50 次决策中有 1 次或在 100 次决策中有 1 次。但是, 如果有 128 个线程正在运行, 则应用程序可能至少具有一个不均衡的调度事件。	使用处理器集以防止向核心分配不均衡的线程。
6800734	deleteboard 在域中挂起	无解决方法。
6821108	XSCF 重新引导后, DR 和 "showdevices" 无法工作。	重新引导 XSCF 服务处理器两次。第一次删除一半 SA, 第二次删除另一半 SA, 因此第二次操作成功, 并重新建立 IPsec 通信。
6827340	由于 SCF 命令错误, DR 和内存巡查可能会失败。	无解决方法。

已在 Solaris 10 5/09 中修复的 Solaris 问题

表 3-4 列出了已在 Solaris 10 5/09 OS 中修复的问题。可能会在早期发行版中遇到这些问题。

表 3-4 已在 Solaris 10 5/09 中修复的 Solaris OS 问题和解决方法

CR ID	说明	解决方法
6588555	对常驻内存执行 DR 操作期间，重置 XSCF 可能会导致域出现紧急情况。	不要在运行 DR 操作的同时启动 XSCF 重置。等待 DR 操作完成，然后再启动重置。
6623226	Solaris 命令 <code>lockstat(1M)</code> 或 <code>dtrace lockstat</code> 提供程序可能会导致系统出现紧急情况。	不要使用 Solaris <code>lockstat(1M)</code> 命令或 <code>dtrace lockstat</code> 提供程序。
6680733	Sun 四端口千兆位以太网适配器 UTP (QGC) 和 Sun 双 10 千兆位以太网光纤 XFP 窄板型适配器 (XGF) NIC 在高负荷条件下可能会出现紧急情况。	如果可能，请在 x8 插槽中使用该卡。否则，无解决方法。
6689757	具有单个 XFP 光收发器或者其 XFP 光收发器未正确安装的 Sun 双 10 千兆位以太网光纤 XFP 窄板型适配器 (XGF) 可能会导致控制台上显示以下错误： <code>The XFP optical transceiver is broken or missing.</code>	检查并确保两个 XFP 光收发器都稳固地安装在外壳中。 不要将 INTEL 光收发器和 Sun XFP 光收发器混装在同一适配器中。 如果一个端口不包含 XFP 光收发器或者它包含一个收发器但未使用该收发器，请勿使用 <code>ifconfig</code> 命令检测该端口。

已在 Solaris 10 10/08 中修复的 Solaris 问题

表 3-5 中列出了已在 Solaris 10 10/08 OS 中修复的问题。可能会在早期发行版中遇到这些问题。

表 3-5 已在 Solaris 10 10/08 中修复的 Solaris OS 问题和解决方法 (1/2)

CR ID	说明	解决方法
6511374	如果内存区由于过多的错误导致禁用，会在引导过程中出现内存转换警告消息。	系统重新引导后，可以使用 <code>fmadm repair</code> 命令来防止在下次引导时再发生该问题。
6533686	当 XSCF 的系统资源较低时，重新定位常驻内存的 DR <code>deleteboard</code> 或 <code>moveboard</code> 操作可能会失败，并显示以下一个或多个错误： SCF busy DR parallel copy timeout 此问题仅适用于托管多个域的四 XSB 配置系统板。	请稍后重试 DR 操作。
6535018	在包含 SPARC64 VII 处理器的 Solaris 域中，当您线程计数增加到一个大于 256 的值时，频繁使用 Solaris 内核的工作负荷可能不会按预期方式扩展。	对于包含 SPARC64 VII 处理器的 Solaris 域，请将域限制为最多包含 256 个线程。
6556742	当 DiskSuite 在 DR 期间无法读取 <code>metadb</code> 时，系统会出现紧急情况。该错误会影响下列各卡： <ul style="list-style-type: none">• SG-XPCIE2FC-QF4，4 千兆位 PCI-e 双端口光纤通道 HBA• SG-XPCIE1FC-QF4，4 千兆位 PCI-e 单端口光纤通道 HBA• SG-XPCI2FC-QF4，4 千兆位 PCI-X 双端口光纤通道 HBA• SG-XPCI1FC-QF4，4 千兆位 PCI-X 单端口光纤通道 HBA	如果可以通过另一个主机总线适配器访问 <code>metadb</code> 的副本，则可以避免发生紧急情况。
6589833	如果您要添加 Sun StorageTek Enterprise Class 4 千兆位双端口光纤通道 PCI-E HBA 卡 (SG-XPCIE2FC-QF4)，而同时 SAP 进程正尝试访问连接到此卡的存储设备，则 DR <code>addboard</code> 命令可能会导致系统挂起。如果在网络通信流量很大的情况下使用以下卡，则系统挂起的可能性会增加： <ul style="list-style-type: none">• X4447A-Z，PCI-e 四端口千兆位以太网适配器 UTP• X1027A-Z1，PCI-e 双 10 千兆位以太网光纤 XFP 窄板型适配器	无解决方法。

表 3-5 已在 Solaris 10 10/08 中修复的 Solaris OS 问题和解决方法 (2/2)

CR ID	说明	解决方法
6614737	<p>如果存在以下任一情况，则 DR deleteboard(8) 和 moveboard(8) 操作可能会挂起： DIMM 已降级。 域中包含具有不同内存大小的系统板。</p>	<p>如果存在以下任一情况，请避免执行 DR 操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 内存降级—要确定系统中是否包含降级的内存，请使用 XSCF 命令 showstatus。 • 内存大小不同—要确定域中是否包含具有不同内存大小的系统板，请在域上使用 XSCF 命令 showdevices 或 prtdiag 命令来显示内存大小列表。 <p>如果 DR 命令挂起，请重新引导域进行恢复。</p>
6619224	<p>对于包含 SPARC 64 VII 处理器的 Solaris 域，在某些异常情况下，具有 256 个或更多个线程的单个域可能会挂起较长的一段时间。恢复后，uptime 命令将显示极高的平均负荷值。</p>	<p>对于包含 SPARC 64 VII 处理器的 Solaris 域，在单个 Solaris 域中，域的容量不要超过 256 个虚拟处理器。这就是说在单个域配置中最多使用 32 个 CPU（M8000 服务器的最大配置）。</p>
6632549	<p>执行 DR 操作后，域上的 fmd 服务可能无法进入维护模式。</p>	<p>在域上发出以下命令： # svcadm clear fmd</p>
6660197	<p>如果存在以下任一情况，DR 可能会导致域挂起。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 域中包含 256 个或更多个 CPU。 • 出现内存错误并且 DIMM 已降级。 	<p>在系统规范文件 (/etc/system) 中设置以下参数： set drmach:drmach_disable_mcopy = 1 1. 重新引导域。</p>
6720261	<p>如果域正在运行 Solaris 10 5/08 OS，则在正常操作期间，系统可能会出现紧急情况 / 陷阱。</p>	<p>在系统规范文件 (/etc/system) 中设置以下参数： set heaplp_use_stlb=0 然后重新引导域。</p>
6679370	<p>在系统引导、采用热插拔方式添加外部 I/O 扩展单元或通过 DR 进行 FMEMA 操作期间，控制台上可能会输出以下消息。 SUNW-MSG-ID: SUN4-8000-75, TYPE: Fault, VER: 1, SEVERITY: Critical ... DESC: A problem was detected in the PCIExpress subsystem. Refer to http://sun.com/msg/SUN4-8000-75 for more information. ...</p>	<p>将以下项添加到 /etc/system 中，然后重新引导域。 set pcie_expected_ce_mask = 0x2001</p>

已在 Solaris 10 5/08 中修复的 Solaris 问题

表 3-6 中列出了已在 Solaris 10 5/08 OS 中修复的问题。可能会在早期发行版中遇到这些问题。

表 3-6 已在 Solaris 10 5/08 中修复的 Solaris OS 问题和解决方法 (1/4)

CR ID	说明	解决方法
5076574	在大型 M8000/M9000 域上，PCIe 错误可能会导致无效的故障诊断。	创建包含以下行的文件 /etc/fm/fmd/fmd.conf: setprop client.buflim 40m setprop client.memlim 40m
6348554	对以下卡使用 <code>cfgadm -c disconnect</code> 命令可能会使该命令挂起： <ul style="list-style-type: none">• SG-XPCIE2FC-QF4, Sun StorageTek Enterprise Class 4 千兆位双端口光纤通道 PCI-E HBA• SG-XPCIE1FC-QF4, Sun StorageTek Enterprise Class 4 千兆位单端口光纤通道 PCI-E HBA• SG-XPCI2FC-QF4, Sun StorageTek Enterprise Class 4 千兆位双端口光纤通道 PCI-X HBA• SG-XPCI1FC-QF4, Sun StorageTek Enterprise Class 4 千兆位单端口光纤通道 PCI-X HBA	不要对受影响的卡执行 <code>cfgadm -c disconnect</code> 操作。
6402328	在单个域中使用多于六个 IOUA 卡（基本 I/O 卡）的客户可能会在高 I/O 压力期间遇到紧急情况。	将单个域中的 IOUA 的最大数量限制为 6。
6472153	如果您在 M4000/M5000/M8000/M9000 服务器之外的 sun4u 服务器上创建 Solaris Flash 归档文件，然后将该文件安装在这些服务器其中之一上，将不会正确设置控制台的 TTY 标志。这样可能会导致控制台在承受负载期间丢失字符。	在从 Solaris Flash 归档文件安装 Solaris OS 之后，立即远程登录到 M4000/M5000/M8000/M9000 服务器，以便按以下方式重置控制台的 TTY 标志： <pre># sttydefs -r console # sttydefs -a console -i "9600 hupcl opost onlcr crtscts" -f "9600"</pre> 此过程只需执行一次。
6505921	系统 PCIe 总线控制器上的可更正错误生成无效的故障。	创建包含以下行的文件 /etc/fm/fmd/fmd.conf: setprop client.buflim 40m setprop client.memlim 40m
6522433	重新引导后， <code>fmdump</code> 针对 CPU 故障标识的主板可能不正确。	在 XSCF 上检查系统状态。

表 3-6 已在 Solaris 10 5/08 中修复的 Solaris OS 问题和解决方法 (2/4)

CR ID	说明	解决方法
6527811	如果外部 I/O 扩展单元是使用 PCI 热插拔进行配置的, 则 XSCF 的 showhardconf(8) 命令无法显示安装在外部 I/O 扩展单元中的 PCI 卡的信息。	无解决方法。如果外部 I/O 扩展单元中的每个 PCI 卡是使用 PCI 热插拔进行配置的, 则会正确显示该 PCI 卡的信息。
6536564	showlogs(8) 和 showstatus(8) 命令可能会报告错误的 I/O 组件。	<p>要避免出现此问题, 请在域上执行以下命令。</p> <pre># cd /usr/platform \ /SUNW,SPARCEnterprise/lib/fm/topo \ /plugins # mv ioboard.so ioboard.so.orig # svcadm restart fmd</pre> <p>如果显示以下消息, 请与服务工程师联系:</p> <pre>SUNW-MSG-ID: SUNOS-8000-1L, TYPE: Defect, VER: 1, SEVERITY: Minor EVENT-TIME: Sun May 6 18:22:24 PDT 2007 PLATFORM: SUNW,SPARC-Enterprise, CSN: BE80601007, HOSTNAME: sparc</pre>
6545143	在对用户堆栈地址的 TLB 未命中进行陷阱处理期间, 系统出现紧急情况的可能性很小。如果用户堆栈与执行清除窗口陷阱 (ta 3) 的用户进程同时被取消映射, 则可能会出现此问题。故障消息包含以下字符串: bad kernel MMU trap at TL 2	无解决方法。
6545685	如果系统在开机自检 (power-on self-test, POST) 时检测到可修正的内存错误 (CE), 则域可能会错误地降级 4 个或 8 个 DIMM。	通过在 /etc/system 中进行以下设置提高所用的内存巡查超时值, 并重新引导系统: set mc-opl:mc_max_rewrite_loop = 20000
6546188	当对以下卡运行热插拔 (cfgadm) 和 DR 操作 (addboard 和 deleteboard) 时, 系统会出现紧急情况: <ul style="list-style-type: none"> • X4447A-Z, PCI-e 四端口千兆位以太网适配器 UTP • X1027A-Z1, PCI-e 双 10 千兆位以太网光纤 XFP 窄板型适配器 	无解决方法。

表 3-6 已在 Solaris 10 5/08 中修复的 Solaris OS 问题和解决方法 (3/4)

CR ID	说明	解决方法
6551356	<p>当运行热插拔 (cfgadm) 来配置先前未配置的卡时, 系统会出现紧急情况。在系统出现紧急情况之前的很短一段时间内, 控制台上将显示消息 "WARNING: PCI Expansion ROM is not accessible"。此缺陷会影响以下各卡:</p> <ul style="list-style-type: none"> • X4447A-Z, PCI-e 四端口千兆位以太网适配器 UTP • X1027A-Z1, PCI-e 双 10 千兆位以太网光纤 XFP 窄板型适配器 	<p>使用 <code>cfgadm -c disconnect</code> 以彻底地移除卡。在至少等待 10 秒钟之后, 可以使用 <code>cfgadm -c configure</code> 命令将卡重新配置到域中。</p>
6559504	<p>对于下列各卡, 控制台上会出现 <code>nxge</code>: NOTICE: <code>nxge_ipp_eccue_valid_check: rd_ptr = nnn wr_ptr = nnn</code> 格式的消息:</p> <ul style="list-style-type: none"> • X4447A-Z, PCI-e 四端口千兆位以太网适配器 UTP • X1027A-Z1, PCI-e 双 10 千兆位以太网光纤 XFP 窄板型适配器 	<p>可以放心地忽略这些消息。</p>
6563785	<p>如果断开以下各卡的连接然后又立即重新连接, 则对卡执行热插拔操作可能会失败:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SG-XPCIE2SCSIU320Z Sun StorageTek PCI-E 双端口 Ultra320 SCSI HBA • SGXPCI2SCSILM320-Z Sun StorageTek PCI 双端口 Ultra 320 SCSI HBA 	<p>断开卡的连接后, 等待几秒钟, 然后再进行重新连接。</p>
6564934	<p>当使用以下网卡时, 如果对包括常驻内存的板执行 DR <code>deleteboard</code> 操作, 将导致连接断开:</p> <ul style="list-style-type: none"> • X4447A-Z, PCI-e 四端口千兆位以太网适配器 UTP • X1027A-Z1, PCI-e 双 10 千兆位以太网光纤 XFP 窄板型适配器 	<p>完成 DR 操作之后, 重新配置受影响的网络接口。有关基本的网络配置过程, 请参阅 <code>ifconfig</code> 手册页以了解更多信息。</p>
6568417	<p>成功执行 CPU DR <code>deleteboard</code> 操作后, 如果正在使用以下网络接口, 则系统会出现紧急情况:</p> <ul style="list-style-type: none"> • X4447A-Z, PCI-e 四端口千兆位以太网适配器 UTP • X1027A-Z1, PCI-e 双 10 千兆位以太网光纤 XFP 窄板型适配器 	<p>将以下行添加到 <code>/etc/system</code> 中并重新引导系统:</p> <pre>set ip:ip_soft_rings_cnt=0</pre>
6571370	<p>已经发现, 在实验室条件下进行压力测试时, 使用以下卡会导致数据损坏:</p> <ul style="list-style-type: none"> • X4447A-Z, PCI-e 四端口千兆位以太网适配器 UTP • X1027A-Z1, PCI-e 双 10 千兆位以太网光纤 XFP 窄板型适配器 	<p>将以下行添加到 <code>/etc/system</code> 中并重新引导系统:</p> <pre>set nxge:nxge_rx_threshold_hi=0</pre>

表 3-6 已在 Solaris 10 5/08 中修复的 Solaris OS 问题和解决方法 (4/4)

CR ID	说明	解决方法
6584984	带有 -w 选项的 busstat(1M) 命令可能会导致 M8000/M9000 服务器域重新引导。	无解决方法。请勿对 pcmu_p 使用带有 -w 选项的 busstat(1M) 命令。
6589546	prtdiag 不显示下列各卡的所有 IO 设备： <ul style="list-style-type: none"> • SG-XPCIE2FC-EM4 Sun StorageTek Enterprise Class 4 千兆位双端口光纤通道 PCI-E HBA • SG-XPCIE1FC-EM4 Sun StorageTek Enterprise Class 4 千兆位单端口光纤通道 PCI-E HBA 	使用 prtdiag -v 获得完整输出。
6663570	涉及编号最低的 CPU 的 DR 操作可能会导致域出现紧急情况。	请勿使用 DR 移除装有 CPU ID 最低的 CPU 的系统板。使用 Solaris prtdiag 命令确定 CPU ID 最低的 CPU。

已在 Solaris 10 8/07 中修复的 Solaris 问题

表 3-7 中列出了已在 Solaris 10 8/07 OS 中修复的问题。可能会在早期发行版中遇到这些问题。

表 3-7 已在 Solaris 10 8/07 中修复的 Solaris OS 问题和解决方法 (1/4)

CR ID	说明	解决方法
6303418	在负载过重时，具有单个域和 11 个或更多完全填充的系统板的 M9000 服务器可能会挂起。	CPU 线程不得超过 170 个。 通过使用 Solaris psradm 命令禁用过多的 CPU 线程，将 CPU 线程的数量限制为每个 CPU 核心一个 CPU 线程。例如，禁用所有编号为奇数的 CPU 线程。
6416224	使用连接数超过 5,000 的单个 NIC 卡时，系统性能可能会下降。	请使用多个 NIC 卡分散网络连接。
6441349	I/O 错误可能会使系统挂起。	无解决方法。
6485555	由于竞争情况，可能会造成板载千兆位以太网 NVRAM 损坏。此竞争情况出现的可能性非常小。	无解决方法。

表 3-7 已在 Solaris 10 8/07 中修复的 Solaris OS 问题和解决方法 (2/4)

CR ID	说明	解决方法
6496337	<p>在出现无法更正的错误 (uncorrectable error, UE) 紧急情况后, 可能无法装入 "cpumem-diagnosis" 模块。系统会正常运行, 但通常由 FMA 使用此模块自动诊断的事件将需要手动诊断。</p> <p>示例: SUNW-MSG-ID: FMD-8000-2K, TYPE: Defect, VER: 1, SEVERITY: Minor EVENT-TIME: Thu Feb 15 15:46:57 JST 2007 PLATFORM: SUNW,SPARC-Enterprise, CSN: BE80601007, HOSTNAME: col2-ffem7-d0</p>	<p>如果已出现该问题, 请使用以下解决方法:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 删除 cpumemdiagnosis 文件: <pre># rm /var/fm/fmd/ckpt/ \ cpumemdiagnosis/cpumem -diagnosis</pre> 2. 重新启动 fmd 服务: <pre># svcadm restart fmd</pre> <p>为了提前避免出现此问题, 请将 "rm -f /var/fm/fmd/ckpt/cpumemdiagnosis/cpumem-diagnosis" 添加到 /lib/svc/method/svc-dumpadm 文件中, 如下所示。</p> <pre># savedev=none rm -f /var/fm/fmd/ckpt/cpumemdiagnosis/ cpumem-diagnosis #</pre>
6495303	<p>在 Sun SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器的 IOU 插槽 1 中使用 PCIe 双端口 Ultra320 SCSI 控制器卡 (SG-(X)PCIE2SCSIU320Z) 可能会导致系统出现紧急情况。</p>	<p>请勿在 IOU 插槽 1 中使用此卡。</p>
6498283	<p>在域中执行 psradm 操作期间使用 DR deleteboard 命令可能会导致系统出现紧急情况。</p>	<p>无解决方法。</p>
6499304	<p>在出现大量可修正的错误 (correctable error, CE) 时, 控制台上会显示意外的消息且 CPU 不脱机。</p> <p>示例: SUNW-MSG-ID: FMD-8000-11, TYPE: Defect, VER: 1, SEVERITY: Minor EVENT-TIME: Fri Feb 2 18:31:07 JST 2007 PLATFORM: SPARC-Enterprise, CSN: BE80601035, HOSTNAME: FF2-35-0</p>	<p>在 XSCF 上检查 CPU 状态。</p>

表 3-7 已在 Solaris 10 8/07 中修复的 Solaris OS 问题和解决方法 (3/4)

CR ID	说明	解决方法
6502204	出现 CPU UE 紧急情况后，在引导时控制台上可能会显示意外的错误消息。 示例： SUNW-MSG-ID: FMD-8000-11, TYPE: Defect, VER: 1, SEVERITY: Minor EVENT-TIME: Tue Jan 9 20:45:08 JST 2007 PLATFORM: SUNW,SPARC-Enterprise, CSN: 2030636002, HOSTNAME: P2-DC1- 16-d0	如果看到意外消息，请在 XSCF 上使用 showdomainstatus(8) 命令检查系统状态。
6502750	已插入或已移除的热插拔 PCI 卡可能不输出通知消息。	无解决方法。
6508432	大量的虚假 PCIe 可修正错误可能会被记录在 FMA 错误日志中。	要屏蔽这些错误，请将以下条目添加到 /etc/system 并重新引导系统： set pcie:pcie_aer_ce_mask = 0x2001
6508434	使用 PCI 热插拔安装附加 PCI-X 卡或更换 PCI-X 卡时，域可能出现紧急情况。	请勿使用 PCI 热插拔在同一 PCI 插槽上插入不同类型的 PCI-X 卡。
6510861	使用 PCIe 双端口 Ultra320 SCSI 控制器卡 (SG-(X)PCIE2SCSIU320Z) 时，PCIe 可修正错误会导致 Solaris 出现紧急情况。	将以下项添加到 /etc/system 中以防止出现此问题： set pcie:pcie_aer_ce_mask = 0x31c1
6520990	当重新引导域时，SCF 可能无法为共享同一个物理板的其他域提供服务。DR 操作可能会超过默认的超时期限并且可能会出现紧急情况。	通过在 /etc/system 中设置以下语句来增加 DR 超时期限，并重新引导系统： set drmach:fmem_timeout = 30
6527781	在两个域之间移动 DVD/DAT 驱动器时，cfgadm 命令会失败。	无解决方法。要重新配置 DVD 驱动器 / 磁带机，请从出现该问题的域中执行 reboot -r。
6530178	DR addboard 命令可能会挂起。一旦出现此问题，将无法进行后续 DR 操作。要进行恢复，需要重新引导该域。	无解决方法。
6530288	cfgadm(1M) 命令可能无法正确显示 Ap_Id 格式。	无解决方法。
6534471	在正常操作期间，系统可能会出现紧急情况 / 陷阱。	禁用内核大页面 TLB 编程。在文件 /etc/system 中，将 heaplp_use_stlb 变量更改为 0： set heaplp_use_stlb=0
6535564	在通过 DR 添加的 XSB 上，对 PCI 插槽 #0、#1 或外部 I/O 扩展单元进行 PCI 热插拔可能会失败。	如果需要在 XSB 上添加或移除 PCI 卡，请使用 DR，而不要使用 PCI 热插拔。
6539084	如果域中存在 Sun Quad GbE UTP x8 PCIe (X4447A-Z) 卡，则少数情况下该域在重新引导期间可能会出现紧急情况。	

表 3-7 已在 Solaris 10 8/07 中修复的 Solaris OS 问题和解决方法 (4/4)

CR ID	说明	解决方法
6539909	使用 <code>boot net install</code> 命令安装 Solaris OS 时，请不要使用以下 I/O 卡进行网络访问： <ul style="list-style-type: none">• X4447A-Z/X4447A-Z，PCIe 四端口千兆位以太网适配器 UTP• X1027A-Z/X1027A-Z，PCIe 双 10 千兆位以太网光纤 XFP	使用其他替代类型的网卡或板上网络设备来通过网络安装 Solaris OS。
6542632	如果驱动程序连接失败，PCIe 模块中会发生内存泄漏。	无解决方法。

文档更新

本节包含在文档集发布后公开或最近增加的最新信息。

表 3-8 文档更新

文档	问题	更改
《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF Reference Manual》和 XSCF 手册页	setdualpowerfeed(8)	XCP 1091 发行版的 "DESCRIPTION" (说明) 中添加了以下说明: The dual power feed mode cannot be used with 100V power on the M4000/M5000 servers. (在 M4000/M5000 服务器上, 无法对 100V 电源使用双供电模式。)
	setupfru(8)	XCP 1091 发行版的 "EXTENDED DESCRIPTION" (扩展说明) 中添加了以下说明: Although a CMU with two CPUMs can be configured into Quad-XSB mode on an M8000/M9000 server, the server generates a "configuration error" message for those XCBs that do not have a CPUM and memory. (在 M8000/M9000 服务器上, 虽然可以将具有两个 CPUM 的 CMU 配置为四 XSB 模式, 但对于那些没有 CPUM 和内存的 XCB, 服务器会生成 "configuration error" 消息。)
	showdevices(8)	XCP 1091 发行版中添加了以下信息: After a DR operation and subsequent domain power cycle, you must run the command <code>devfsadm -v</code> command before running <code>showdevices</code> . Otherwise, the resulting display from <code>showdevices</code> will be erroneous. (在执行 DR 操作以及后续的域关开机循环之后, 必须先运行 <code>devfsadm -v</code> 命令, 然后再运行 <code>showdevices</code> 命令。否则, <code>showdevices</code> 生成的显示将是错误的。)
	showenvironment(8)	XCP 1091 发行版中添加了以下信息: The power operand is supported only on M3000 servers, and the air operand is supported only on M3000/M8000/M9000 servers. (仅在 M3000 服务器上支持 <code>power</code> 操作数, 仅在 M3000/M8000/M9000 服务器上支持 <code>air</code> 操作数。)

表 3-8 文档更新

文档	问题	更改
	<p>setad(8) 和 setldapssl(8)</p>	<p>以下信息尚未添加到 setad(8) 手册页和 setldapssl(8) 手册页的 "OPERANDS" (操作数) 一节的 userdomain 说明中:</p> <p>A user domain can be configured explicitly through the setad userdomain command on XSCF, or entered at login prompt using the form, <i>user@domain</i>. (可以在 XSCF 上通过 setad userdomain 命令显式配置用户域, 也可以在登录提示符下按 <i>user@domain</i> 形式输入用户域。)</p> <ul style="list-style-type: none"> • If a userdomain is specified at the login prompt – for example, <p>login: ima.admin@dc01.example.com – it is used for this login attempt. Any pre-configured userdomains (as displayed by showad userdomain) are ignored. (如果在登录提示符下指定 userdomain – 例如, login: ima.admin@dc01.example.com – 使用它尝试登录。任何预配置的用户域 (使用 showad userdomain 所显示) 均会被忽略。)</p> • If a userdomain is not specified at the login prompt – for example, login: ima.admin – the XSCF checks each of the pre-configured user domains, in turn, to authenticate the user. (如果在登录提示符下没有指定 userdomain – 例如, login: ima.admin – XSCF 会检查每个预配置的用户域, 然后对用户进行验证。)

表 3-8 文档更新

文档	问题	更改
《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide》	Active Directory 和 LDAP over SSL XSCF 单元 / 固件更新，第 8.1.10 章节	<p>第 2 页的“Active Directory 和 LDAP over SSL”中所述的这些功能的说明尚未添加到 XSCF 用户指南中。</p> <p>以下信息尚未添加到该文档中：应该替换这些章节中的步骤 2 和步骤 3：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confirming That the XSCF Firmware is Updated When the XSCF Unit is Replaced (in a System with a Single XSCF Unit or Both Replacement in a System with Redundant XSCF Units (确认在更换 XSCF 单元时更新 XSCF 固件 (在具有单个 XSCF 单元的系统，或在具有冗余 XSCF 单元的系统进行的两次更换)) • Confirming That the XSCF Firmware is Updated When the MBU is Replaced (in the M3000 Server) (确认在更换 MBU 时更新 XSCF 固件 (在 M3000 服务器中)) <p>更换步骤如下：</p> <p>2. If the replacement unit and the replaced unit have different versions, a message is displayed. In this case, the firmware is not updated automatically. The operator must match the number of the firmware versions. (如果更换单元和被更换单元的版本不同，会显示一条消息。在这种情况下，不会自动更新固件。操作人员必须确保固件版本号一致。)</p> <p>3. When you update, follow the procedure in "Updating XCP From External Media" or "Updating XCP from the Network." After updating, confirm the version. (在更新时，请按照 "Updating XCP From External Media" (从外部介质更新 XCP) 或 "Updating XCP from the Network" (从网络更新 XCP) 中的步骤操作。更新后，请确认版本。)</p>

