

Sun SPARC Enterprise™ M4000/M5000 服务器

产品说明（适用于 XCP 版本 1092）



版权所有 ©2010, Oracle 和/或其附属公司。保留所有权利。

FUJITSU LIMITED 对本文档的某些部分提供了技术支持并进行了审校。

本软件和相关文档是根据许可证协议提供的, 该许可证协议中规定了关于使用和公开本软件和相关文档的各种限制, 并受知识产权法的保护。除非在许可证协议中明确许可或适用法律明确授权, 否则不得以任何形式、任何方式使用、拷贝、复制、翻译、广播、修改、授权、传播、分发、展示、执行、发布或显示本软件和相关文档的任何部分。除非法律要求实现互操作, 否则严禁对本软件进行逆向工程设计、反汇编或反编译。

此文档所含信息可能随时被修改, 恕不另行通知, 我们不保证该信息没有错误。如果贵方发现任何问题, 请书面通知我们。

如果将本软件或相关文档交付给美国政府, 或者交付给以美国政府名义获得许可证的任何机构, 必须符合以下规定:

U.S. GOVERNMENT RIGHTS. Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065 and FUJITSU LIMITED, 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 211-8588, Japan.

本软件或硬件是为了在各种信息管理应用领域内的一般使用而开发的。它不应被应用于任何存在危险或潜在危险的应用领域, 也不是为此而开发的, 其中包括可能会产生人身伤害的应用领域。如果在危险应用领域内使用本软件或硬件, 贵方应负责采取所有适当的防范措施, 包括备份、冗余和其它确保安全使用本软件或硬件的措施。对于因在危险应用领域内使用本软件或硬件所造成的一切损失或损害, Oracle Corporation 及其附属公司和 FUJITSU LIMITED 概不负责。

Oracle 和 Java 是 Oracle 和/或其附属公司的注册商标。其他名称可能是各自所有者的商标。

Fujitsu 和 Fujitsu 徽标是 Fujitsu Limited 的注册商标。

AMD、Opteron、AMD 徽标以及 AMD Opteron 徽标是 Advanced Micro Devices 的商标或注册商标。Intel 和 Intel Xeon 是 Intel Corporation 的商标或注册商标。所有 SPARC 商标均是 SPARC International, Inc 的商标或注册商标, 并应按照许可证的规定使用。UNIX 是通过 X/Open Company, Ltd 授权的注册商标。

本软件或硬件以及文档可能提供了访问第三方内容、产品和服务的方式或有关这些内容、产品和服务的信息。对于第三方内容、产品和服务, Oracle Corporation 及其附属公司和 FUJITSU LIMITED 明确表示不承担任何种类的担保, 亦不对其承担任何责任。对于因访问或使用第三方内容、产品或服务所造成的任何损失、成本或损害, Oracle Corporation 及其附属公司和 FUJITSU LIMITED 概不负责。



目录

前言 vii

1. Sun SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器产品说明（适用于 XCP 1092） 1

XCP 1090、1091 和 1092 中的新增功能 1

Active Directory 和 LDAP/SSL 2

配置 XSCF 以获得 Active Directory 支持 3

配置 XSCF 以获得 LDAP/SSL 支持 3

proxyuser 系统帐户 3

升级和降级 XCP 4

升级到 XCP 1090、1091 或 1092 4

从早于 XCP 1050 的版本升级 4

升级特定类型的 XCP 后需要重新启动域 4

降级 XCP 固件 4

所需固件、操作系统和浏览器的最低版本 5

Solaris 修补程序要求 6

配有 SPARC64 VII 2.53 GHz 处理器的 Solaris 10 5/09 6

配有 SPARC64 VII 2.53 GHz 处理器的 Solaris 10 10/08 6

配有 SPARC64 VII 2.53 GHz 处理器的 Solaris 10 5/08 6

配有 SPARC64 VII 2.4 GHz 处理器、SPARC64 VI 处理器或两者兼有的
Solaris 10 5/08 6

配有 SPARC64 VII 2.53 GHz 处理器的 Solaris 10 8/07	7
配有 SPARC64 VII 2.4 GHz 处理器的 Solaris 10 8/07	7
配有 SPARC64 VI 处理器的 Solaris 10 8/07	8
Solaris 10 11/06	8
获取 Solaris 修补程序	9
适用于 Emulex PCI Express (PCIe) 卡的修补程序	9
适用于 QLogic PCIe 卡的修补程序	10
功能性问题和限制	10
SPARC64 VII 处理器的限制	10
一般功能性问题和限制	10
其他信息和过程	12
登录到系统	12
从 WAN Boot 服务器进行引导	12
Sun Java Enterprise System	13
▼ 启用 Web Console SMF 服务	13
确定系统中是否存在内存降级现象	14
▼ 确定系统中是否存在内存降级现象:	14
2. 有关硬件的信息	15
硬件问题和解决方法	15
从单个 J4200 JBOD 存储阵列引导多个系统	15
Sun Crypto Accelerator 6000 卡	16
U320 PCIe SCSI 卡	16
硬件文档更新	16

3. 有关软件的信息	17
XCP 问题和解决方法	17
Solaris OS 问题和解决方法	18
所有支持的发行版中的 Solaris 问题	18
已在 Solaris 10 10/09 中修复的 Solaris 问题	20
已在 Solaris 10 5/09 中修复的 Solaris 问题	21
已在 Solaris 10 10/08 中修复的 Solaris 问题	22
已在 Solaris 10 5/08 中修复的 Solaris 问题	24
已在 Solaris 10 8/07 中修复的 Solaris 问题	26
文档更新	29
《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF Reference Manual》	29
《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide》	32

前言

本产品说明包含有关 Sun SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器硬件、软件、固件和文档的最新重要信息，涵盖了 XCP 1090、XCP 1091 和 XCP 1092 固件发行版。本文档的目标读者是具有计算机网络应用知识且非常熟悉 Oracle Solaris 操作系统的有经验的系统管理员。

为了便于阅读，有时在提到服务器名称时使用了缩写。例如，如果您看到 SPARC Enterprise M5000 服务器或仅仅是 M5000 服务器，请注意，完整的产品名称是 Sun SPARC Enterprise M5000 服务器。

注 – 通常，产品说明的内容会取代其他产品文档的内容，因为产品说明的发布更频繁。但是，如果有冲突，请比较每个文档的标题页上的发布日期。

相关文档

下表列出了相关文档。所有文档都可以联机获取。请参见第 ix 页的“[从何处查看相关文档](#)”。

注 – 以下文档中的所有词汇表都已经移至表中列出的单独词汇表文档中。

应用	书名
最新信息	《Sun SPARC Enterprise M3000 服务器产品说明》 《Sun SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器产品说明》 《Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器产品说明》
概述	《Sun SPARC Enterprise M3000 服务器概述指南》 《Sun SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器概述指南》 《Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器概述指南》
规划	《Sun SPARC Enterprise M3000 服务器场地规划指南》 《Sun SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器场地规划指南》 《Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器场地规划指南》
安全/遵从性	《Sun SPARC Enterprise M3000 Server Safety and Compliance Guide》 《Sun SPARC Enterprise M4000/M5000 Servers Safety and Compliance Guide》 《Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Safety and Compliance Guide》
入门	《Sun SPARC Enterprise M3000 服务器入门指南》 《Sun SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器入门指南》 《Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器入门指南》 – 产品套件中也提供了这些文档。
规划/安装	《Sun SPARC Enterprise 设备机架装配指南》（Sun Rack 1000、900 和 Sun Rack II）
安装	《Sun SPARC Enterprise M3000 服务器安装指南》 《Sun SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器安装指南》 《Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 服务器安装指南》 – 产品套件中也提供了这些文档。
维修	《Sun SPARC Enterprise M3000 Server Service Manual》 《Sun SPARC Enterprise M4000/M5000 Servers Service Manual》 《Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 Servers Service Manual》
词汇表	《Sun SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Glossary》
软件管理	《Sun SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide》

应用	书名
软件管理	《Sun SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF Reference Manual》
软件管理	《Sun SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Dynamic Reconfiguration (DR) User's Guide》
软件管理	Sun Management Center (Sun MC) 软件补充资料
按需扩容管理	《Sun SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Capacity on Demand (COD) User's Guide》

从何处查看相关文档

硬件文档:

<http://docs.sun.com/app/docs/prod/sparc.m3k~m3000-hw?l=zh#hic>
<http://docs.sun.com/app/docs/prod/sparc.m4k~m4000-hw?l=zh#hic>
<http://docs.sun.com/app/docs/prod/sparc.m5k~m5000-hw?l=zh#hic>
<http://docs.sun.com/app/docs/prod/sparc.m8k~m8000-hw?l=zh#hic>
<http://docs.sun.com/app/docs/prod/sparc.m9k~m9000-hw?l=zh#hic>

软件文档:

<http://docs.sun.com/app/docs/prod/sparc.m9k~m9000-sw?l=zh#hic>

Oracle Solaris 操作系统文档:

<http://docs.sun.com>

文档、支持和培训

功能	URL
文档	http://www.sun.com/documentation/
支持	http://www.sun.com/support/
培训	http://www.sun.com/training/

文档反馈

若需提交有关本文档的意见和建议，请单击以下网址中的 "Feedback[+]" 链接：
<http://docs.sun.com>。请在您的反馈信息中包含文档的书名和文件号码：

《Sun SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器产品说明（适用于 XCP 版本 1092）》，
文件号码 821-2784-10。

第1章

Sun SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器产品说明（适用于 XCP 1092）

本文档涵盖了 XCP 1090、XCP 1091 以及 XCP 1092 固件发行版。本章包括以下各节：

- 第 1 页的“XCP 1090、1091 和 1092 中的新增功能”
 - 第 5 页的“所需固件、操作系统和浏览器的最低版本”
 - 第 6 页的“Solaris 修补程序要求”
 - 第 4 页的“升级到 XCP 1090、1091 或 1092”
 - 第 10 页的“功能性问题和限制”
 - 第 12 页的“其他信息和过程”
-

XCP 1090、1091 和 1092 中的新增功能

- XCP 1092 发行版更新了有关在 XCP 1091 发行版中引入的 Active Directory 和 LDAP/SSL 的功能以及相关手册页。
- XCP 1092 固件是第一个支持新命令 `setpacketfilters(8)` 和 `showpacketfilteres(8)` 的 XCP 发行版。使用 `man(1)` 命令可以查看新的手册页。
- XCP 1091 固件中引入了 Active Directory 和 LDAP SSL 功能。请参见第 2 页的“Active Directory 和 LDAP/SSL”、这些命令的手册页以及第 29 页的“文档更新”。
- XCP 1090 固件是第一个支持 XSCF 命令 `showdateoffset(8)` 的 XCP 发行版。有关详细信息，请参见手册页。
- XCP 1090 是第一个支持 SPARC64 VII 2.53 GHz 处理器的 XCP 发行版。早期 XCP 固件发行版不支持这款较快版本的处理器，在其他方面，该处理器与所有 SPARC64 VII 处理器功能相同，请参见第 5 页的“所需固件、操作系统和浏览器的最低版本”。

Active Directory 和 LDAP/SSL

XCP 1091 发行版引入了对 Active Directory® 和 LDAP/SSL 功能的支持。XCP 1092 发行版引入了一些对这些功能的更改。本节包含关于这些功能的最新信息。

- Active Directory 是 Microsoft™ Corporation 提供的分布式目录服务。它与 LDAP 目录服务类似，用来对用户进行验证。
- LDAP/SSL（原先称为 LDAP over SSL）通过安全套接字层 (Secure Socket Layer, SSL) 技术向 LDAP 用户提供增强的安全性。它使用 LDAP 目录服务对用户进行验证。

注 – 出于安全考虑，XSCF 仅使用 LDAP over SSL 与 Active Directory 服务器或 LDAP/SSL 服务器进行通信。

Active Directory 和 LDAP/SSL 各自都对用户凭证进行验证以及对用户访问互联网资源的权限级别进行授权。它们使用验证在用户访问系统资源之前确认用户的身份，以及授予用户特定访问权限来控制他们访问互联网资源的权限。

用户权限是在 XSCF 上配置的，也可以根据每个用户在网络域中的组成员身份从服务器中获取。用户可以属于多个组。Active Directory 或 LDAP/SSL 按照配置用户域的顺序对用户进行验证。（用户域是用于对用户进行验证的验证域。）

验证后，可以按以下方法确定用户权限：

- 最简单的方法是直接在 XSCF 上通过 Active Directory 或 LDAP/SSL 配置确定用户权限。有一个同时适用于 Active Directory 和 LDAP/SSL 的 `defaultrole` 参数。如果配置或设置此参数，通过 Active Directory 或 LDAP/SSL 进行验证的所有用户都会被分配此参数中设置的权限。在 Active Directory 或 LDAP/SSL 服务器中设置用户只需要密码，而与组成员身份无关。
- 如果没有配置或设置 `defaultrole` 参数，则根据用户的组成员身份从 Active Directory 或 LDAP/SSL 服务器中获取用户权限。在 XSCF 上，必须使用来自 Active Directory 或 LDAP/SSL 服务器的对应组名来配置组参数。每个组都有与之关联的权限，这些权限是在 XSCF 上配置的。在对用户进行身份验证后，可以使用用户的组成员来确定用户的权限。

可以配置三种类型的组：管理员、操作员和自定义。要配置管理员或操作员组，只需组名。

管理员组具有与之关联的 `platadm`、`useradm` 和 `auditadm` 权限。操作员组具有与之关联的 `platop` 和 `auditop` 权限。要配置自定义组，需要组名和权限。对于每种类型的组，最多可以配置五个组。分配到多个组的用户具有的权限是与这些组关联的所有权限总和。

为了支持这些新功能，XSCF Web 的 `Settings` 菜单上添加了两个新的配置屏幕（Active Directory 和 LDAP/SSL）。远程用户在通过 Active Directory 或 LDAP/SSL 进行验证后可以登录和使用 XSCF Web。

注 – 如果您是 Active Directory 或 LDAP/SSL 用户，请使用 SSH 和密码（而不是用户公钥）登录到 XSCF 网络。如果已上载公钥，请使用以下命令将其删除：

```
XSCF> setssh -c delpubkey -a -u proxyuser
```

配置 XSCF 以获得 Active Directory 支持

`setad(8)` 命令和 `showad(8)` 命令让您可以从命令行设置和查看 Active Directory 配置。

默认情况下，禁用 Active Directory 支持。要启用 Active Directory 支持，请使用以下命令：

```
XSCF> setad enable
```

要禁用 Active Directory 支持，请使用以下命令：

```
XSCF> setad disable
```

要显示是启用还是禁用了 Active Directory 支持，请输入：

```
XSCF> showad
```

可使用 `setad` 命令及其各种参数配置 Active Directory。例如，可以使用它来设置一个主要和五个备用 Active Directory 服务器、分配组名和权限、配置特定的用户域、控制诊断消息的日志记录以及其他操作。可以在 XSCF 上通过 `setad userdomain` 命令显式配置用户域，也可以在登录提示符下按 `user@domain` 形式输入用户域。

请参见 `setad(8)` 和 `showad(8)` 手册页。

注 — 一旦配置和使用 Active Directory，建议不要降级固件。但是，如果必须降级到早期发行版，请在执行此操作后立即运行以下命令：

```
restoredefaults -c xscfu.
```

配置 XSCF 以获得 LDAP/SSL 支持

使用 `setldapssl(8)` 命令和 `showldapssl(8)` 命令，您可以从命令行设置和查看 LDAP/SSL 配置。这两个命令对 LDAP/SSL 的作用相当于 `setad(8)` 命令和 `showad(8)` 命令对 Active Directory 的作用，并且支持许多相同的参数。

有关更多信息，请参见 `setldapssl(8)` 手册页和 `showldapssl(8)` 手册页。

proxyuser 系统帐户

为了支持 Active Directory 和 LDAP/SSL，XCP 1091 发行版添加了一个名为 `proxyuser` 的新系统帐户。使用 Active Directory 或 LDAP/SSL 功能之前，请进行检查以确保不存在具有该名称的用户帐户。如果有，请使用 `deleteuser(8)` 命令将其删除，然后在使用这些功能之前重置 XSCF。

升级和降级 XCP

升级到 XCP 1090、1091 或 1092

有关升级固件的信息，请参见《Sun SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide》。

注 – 在升级 XCP 固件后，请使用 `rebootxscf(8)` 命令重置 XSCF。

从早于 XCP 1050 的版本升级

如果当前运行的版本早于 XCP 1090，将无法直接升级至 XCP 1090、1091 或 1092。必须先升级至介于 1050 和 1070 之间（含 1050 和 1070）的 XCP 中间版本。请联系 Oracle 代表以获取更早的 XCP 发行版。

注 – 在更新到 XCP 1050 或更高版本之前，使用 `deleteuser(8)` 命令删除名为 `admin` 的任何帐户。从 XCP 1050 开始，`admin` 帐户名是保留的帐户名。

升级特定类型的 XCP 后需要重新启动域

在从介于 XCP 1050 和 1070（含 1050 和 1070）之间的版本更新到 XCP 1090、1091 或 1092 期间所处的域上，如果执行动态重新配置 (Dynamic Reconfiguration, DR) 以添加或更换 SPARC64 VII 处理器，需要更新 OpenBoot PROM 固件。更新 XCP 并重新启动域后，会更新 OpenBoot PROM 固件。因此，请在将固件更新到最新的 XCP 发行版后重新启动所有域，不管是添加还是更换了 SPARC64 VII 处理器都是如此。

降级 XCP 固件

建议不要将 XCP 固件降级到早期发行版。但是，如果必须将 XCP 1092 固件降级到 XCP 1091 或 XCP 1090 发行版，或者将 XCP 1091 发行版降级到 XCP 1090 版本，请在完成降级后执行以下命令以清除旧式审核日志：

```
XSCF> restoredefaults -c xscfu
```

所需固件、操作系统和浏览器的最低版本

Solaris 操作系统和 Sun Java Enterprise System 软件预先安装在新 Sun SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器上。

表 1-1 列出了 SPARC64 VI 和 SPARC64 VII 处理器所需的最低固件和操作系统 (OS) 版本。

表 1-1 所需固件和操作系统的最低版本

处理器类型	XCP 最低版本	操作系统最低版本
SPARC64 VI 处理器	XCP 1040	Solaris 10 11/06 - 需要修补程序* Solaris 10 10/08 - 不需要任何修补程序
SPARC64 VII 处理器, 2.4 GHz	XCP 1070	Solaris 10 8/07 - 需要修补程序* Solaris 10 10/08 - 不需要任何修补程序
SPARC64 VII 处理器, 2.4 GHz, 具有 8 GB DIMM	XCP 1081	Solaris 10 8/07 - 需要修补程序* Solaris 10 10/08 - 不需要任何修补程序
SPARC64 VII 处理器, 2.53 GHz	XCP 1090	Solaris 10 8/07 - 需要 Solaris 10 10/09 修补程序包 Solaris 10 10/09 - 不需要任何修补程序

* 请参见第 6 页的“Solaris 修补程序要求”。
请访问 <http://sunsolve.sun.com> 获取最新的修补程序修订版。

注 - 对于所有发行版, 建议安装 SunAlert 修补程序簇。另外请注意, Solaris 10 10/09 修补程序包也称为 MU8。

许多 Web 浏览器都支持 XSCF Web。经测试证明, 表 1-2 中的浏览器与 XSCF Web 兼容。

表 1-2 经过测试的 Web 浏览器版本

Web 浏览器应用程序	版本
Firefox	2.0 和 3.0
Microsoft Internet Explorer	6.0、7.0 和 8.0

Solaris 修补程序要求

本节列出了 M4000/M5000 服务器必需的修补程序、修补程序包和 SunAlert 修补程序簇。有关修补程序要求的信息以及特殊的安装说明，请始终参阅修补程序的自述文件。

本节中列出的修补程序标识符表示必须安装的修补程序的最低级别。两位数的后缀表示修补程序的最低修订版级别。请访问 <http://sunsolve.sun.com> 获取最新的修补程序修订版。请按所列的顺序应用修补程序。

配有 SPARC64 VII 2.53 GHz 处理器的 Solaris 10 5/09

需要 Solaris 10 10/09 修补程序包，建议安装 SunAlert 修补程序簇。请参见：

<http://sunsolve.sun.com/show.do?target=patches/patch-access>

配有 SPARC64 VII 2.53 GHz 处理器的 Solaris 10 10/08

需要 Solaris 10 10/09 修补程序包，建议安装 SunAlert 修补程序簇。请参见：

<http://sunsolve.sun.com/show.do?target=patches/patch-access>

配有 SPARC64 VII 2.53 GHz 处理器的 Solaris 10 5/08

需要 Solaris 10 10/09 修补程序包，建议安装 SunAlert 修补程序簇。请参见：

<http://sunsolve.sun.com/show.do?target=patches/patch-access>

配有 SPARC64 VII 2.4 GHz 处理器、SPARC64 VI 处理器或两者兼有的 Solaris 10 5/08

修补程序 137137-09 – SunOS 5.10：内核修补程序。

配有 SPARC64 VII 2.53 GHz 处理器的 Solaris 10 8/07

- 需要 Solaris 10 10/09 修补程序包，建议安装 SunAlert 修补程序簇。请参见：
<http://sunsolve.sun.com/show.do?target=patches/patch-access>
- 不能在配有 SPARC64 VII 处理器的域中执行 Solaris 10 8/07 OS 全新安装。可以采用以下两种解决方法：
 - 创建一个完全修补的映像，然后使用 Jumpstart。
 - 开始在仅配有 SPARC64 VI 处理器的域中安装 OS，添加必需的修补程序，然后将 SPARC64 VII 处理器添加到该域。

注 – 请参见 <http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-62-252447-1>

配有 SPARC64 VII 2.4 GHz 处理器的 Solaris 10 8/07

仅在配有 SPARC64 VII 2.4 GHz 处理器的服务器上，Solaris 10 8/07 OS 才需要下列修补程序。按照下列顺序安装以下修补程序：

1. 119254-51 – SunOS 5.10: Install and Patch Utilities Patch
2. 125891-01 – SunOS 5.10: libc_psr_hwcap.so.1 修补程序
3. 127755-01 – SunOS 5.10: Fault Manager 修补程序
4. 127127-11 – SunOS 5.10: 内核修补程序

在正常的域操作期间，装有修补程序 127127-11 的 Solaris 10 8/07 OS 可能出现紧急情况/陷阱。(CR 6720261) 要防止出现此问题，必须在系统规范文件 (/etc/system) 中设置以下参数：

```
set heaplp_use_stlb=0
```

然后重新引导域。

不能在配有 SPARC64 VII 处理器的域中执行 Solaris 10 8/07 OS 全新安装。可以采用以下两种解决方法：

- 创建一个完全修补的映像，然后使用 Jumpstart。
- 开始在仅配有 SPARC64 VI 处理器的域中安装 OS，添加必需的修补程序，然后将 SPARC64 VII 处理器添加到该域。

配有 SPARC64 VI 处理器的 Solaris 10 8/07

无。

Solaris 10 11/06



注意 – 对于运行 Solaris 10 11/06 OS 的 Sun SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器，在使用 Sun Connection Update Manager 之前，必须先要在系统上安装修补程序 123003-03 和 124171-06。可以从 <http://sunsolve.sun.com> 下载这些修补程序。

以下修补程序是 Solaris 10 11/06 OS 所必需的。请注意，Solaris 10 11/06 不支持 SPARC64 VII 处理器，即使安装了这些必需的修补程序也是如此。请按照所列顺序安装这些修补程序：

1. 118833-36 – 继续后面的操作前请重新引导域。
2. 125100-10 – 有关其他修补程序要求的列表，请参见修补程序自述文件。
3. 123839-07
4. 120068-03
5. 125424-01
6. 118918-24
7. 120222-21
8. 125127-01 – 继续后面的操作前请重新引导域。
9. 125670-02
10. 125166-05

获取 Solaris 修补程序

可使用 SunSM Connection Update Manager 在必要时重新安装修补程序，或者在系统上更新最新的必需修补程序集。有关 Sun Connection Update Manager 的更多信息，请参阅位于以下位置的 Sun Update Connection System 管理指南：

<http://docs.sun.com/app/docs/prod/updconn.sys?l=zh>

或访问：

<http://wikis.sun.com/display/SunConnection/Update+Manager>

修补程序下载内容中包含安装信息和自述文件。

可通过以下两种方式注册您的系统并使用 Sun Connection Update Manager 获取最新的 Solaris OS 修补程序：

- 使用 Update Manager GUI 获取修补程序。有关更多信息，请参阅先前提到的链接中的 Sun Update Connection 文档。
- 使用 `smpatch(1M)` 命令获取修补程序。有关更多信息，请参阅 `smpatch(1M)` 手册页或适用于您的 Solaris OS 版本的参考手册集合。

适用于 Emulex PCI Express (PCIe) 卡的修补程序

以下 Emulex 卡需要使用修补程序 120222-26 中提供的驱动程序：

- Sun StorageTekTM Enterprise Class 4 千兆位双端口光纤通道 PCIe HBA（部件 SG-XPCIE2FC-EM4）
- Sun StorageTek Enterprise Class 4 千兆位单端口光纤通道 PCIe HBA（部件 SG-XPCIE1FC-EM4）

适用于 QLogic PCIe 卡的修补程序

以下 QLogic 卡需要使用修补程序 125166-10 中提供的驱动程序：

- Sun StorageTek Enterprise Class 4 千兆位双端口光纤通道 PCIe HBA （部件 SG-XPCIE2FC-QF4）
- Sun StorageTek Enterprise Class 4 千兆位单端口光纤通道 PCIe HBA （部件 SG-XPCIE1FC-QF4）

功能性问题和限制

本节介绍本发行版中的已知问题。

SPARC64 VII 处理器的限制



注意 – 必须先完成对 XCP 固件和 Solaris OS 的升级，再将 SPARC 64 VII 处理器插入机箱。

一般功能性问题和限制



注意 – 有关动态重新配置 (Dynamic Reconfiguration, DR) 和热插拔问题的信息，请参见第 18 页的“Solaris OS 问题和解决方法”。

注 – 不要将服务处理器 (Service Processor, SP) 用作网络时间协议 (Network Time Protocol, NTP) 服务器。使用独立的 NTP 服务器可为在 SP 和域上维持一致的时间提供最佳可靠性。有关 NTP 的更多信息，请参见位于以下位置的 Sun Blueprint 文档《Using NTP to Control and Synchronize System Clocks》：
<http://www.sun.com/blueprints/0701/NTP.pdf>

- M4000/M5000 服务器不支持以下显示功耗和排气量的功能：任何显示的值均无效：
 - showenvironment(8) 命令的 power 和 air 操作数
 - XSCF Web
- 不能使用以下用户帐户名，因为它们保留供系统使用：adm、admin、apache、bin、daemon、default、ldap、nobody、ntp、operator、proxyuser、root、rpc、rpcuser 和 sshd。
- XSCF 用户帐户用户名无法匹配 LDAP 用户名，XSCF 用户帐号 (UID) 无法匹配 LDAP UID 号。
- 在使用外部电源控制器的外部电源控制接口时，不支持以下通知信号：
 - OS 紧急情况或服务器硬件错误信号 (*CPUN/RTNU)
 - 服务器硬件错误信号（电源故障、温度错误和风扇错误）(*ALARM)
- 当您使用 XSCF 导入 XCP 或更新固件时，可能会看到 Web 浏览器上显示 Web 会话 ID 错误。当您在 "Autologout" 设置中将超时期限指定为 30 分钟以上时，可能会显示 "Internal Server Errors"。要重新连接到 XSCF Web，请关闭当前的浏览器，然后打开新的浏览器。
- 对于本 XSCF 发行版，XSCF 浏览器用户界面 (XSCF Web) 不支持外部 I/O 扩展单元管理器功能。
- 如需 SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器上的磁带机单元选件，请与销售代表联系。
- 使用 XSCF Web 之前，请禁用弹出窗口阻止功能并删除所有插件（如随浏览器安装的搜索工具）。
- XSCF-LAN 与自动协商兼容。将与 XSCF-LAN 连接的网络设备设置为自动协商模式。否则，在连接 XSCF-LAN 和网络设备（根据 IEEE 802.3 规则固定为全双工模式）时，XSCF-LAN 将以半双工模式进行通信，因而网络通信速度可能会下降或者可能会出现通信错误。
- 由于 DR 和 ZFS 文件系统的互操作性问题，提供 M4000/M5000 服务器时，使用 UFS 文件系统进行了预先安装。请参见表 3-2 中的 CR 6522017。
- M4000/M5000 服务器是冷服务器。不支持 CPU 模块 (CPUM)、内存板 (MEMB)、I/O 单元 (IOU) 或 XSCF 单元热交换。
- 有关 I/O 选项和存储的信息（如域中支持的卡数），请参见 Sun Cross Platform IO Support 页面：
<http://wikis.sun.com/display/PlatformIoSupport/Home/>
- 不支持使用外部 I/O 扩展单元将主服务器连接到外部引导磁盘驱动器。
- setsnmp(8) 和 showsnmp(8) 命令不通知用户授权失败。如果出现这种故障，请确认 SNMP 陷阱主机是在正常运行，然后使用正确的用户名重新执行该命令。

其他信息和过程

本节说明了此发行版的其他已知问题和限制。

登录到系统

除了标准的 *default* 登录名之外，服务器还提供了一个名为 *admin* 的临时登录名，可以使用该登录名通过串行端口进行远程初始登录。*admin* 用户的权限固定为 *useradm*，不能更改。不能使用标准 UNIX 用户名和密码验证或 SSH 公钥验证以临时 *admin* 身份登录。该临时 *admin* 帐户没有密码，也不能为其添加密码。

某个用户以 *default* 用户身份登录之后，或者某个以临时 *admin* 身份登录的用户成功添加了第一个具有有效密码和权限的用户之后，此临时 *admin* 帐户将被禁用。

如果在使用 *default* 登录名之前无法以临时 *admin* 身份登录，则可以执行 `showuser -l` 命令来确定是否有其他用户执行了上述操作。

从 WAN Boot 服务器进行引导

借助 WAN Boot 安装方法，您可以使用 HTTP 通过广域网 (wide area network, WAN) 引导和安装软件。要支持从 WAN Boot 服务器引导 M4000/M5000 服务器，您必须安装适当的 *wanboot* 可执行文件，并具备 OpenBoot™ 版本 4.24.10 或更高版本，以提供所需的硬件支持。

有关 WAN Boot 服务器的信息，请参阅适用于您所用 Solaris 10 OS 版本的《Solaris 10 安装指南：基于网络的安装》。您可以在以下位置找到 Solaris 10 OS 文档：

<http://docs.sun.com/app/docs/prod/solaris.10?l=zh>

如果不升级 *wanboot* 可执行文件，服务器将会出现紧急情况，并显示类似以下内容的消息：

```
krtld: load_exec: fail to expand cpu/$CPU
krtld: error during initial load/link phase
panic - boot: exitto64 returned from client program
```

Sun Java Enterprise System

Sun Java™ Enterprise System 软件是一套综合性软件和生命周期服务，可充分利用您的软件投资。可以从以下 Web 地址获取软件和安装说明：

<http://www.sun.com/software/javaenterprisesystem/index.jsp>

软件可能不包括服务器必需的修补程序。安装软件后，请参阅第 6 页的“Solaris 修补程序要求”以获得有关检查和安装必需的修补程序的信息。

有关概述和文档，请访问：

<http://www.sun.com/service/javaes/index.xml>

注 – 由于在系统上安装 Java Enterprise System 5 Update 1 时会出现问题，所以可能需要启用 Web Console SMF 服务。

▼ 启用 Web Console SMF 服务

- 以 root 身份登录到终端，然后启用该服务。

```
# svcadm enable svc:/system/webconsole:console
```

如果必须重新装入软件，请访问以下 Web 站点以获取相关的下载和安装说明：

<http://www.sun.com/software/preinstall>

您新下载的软件副本可能不包含服务器所必需的修补程序。安装软件后，请参阅第 6 页的“Solaris 修补程序要求”以获得有关检查和安装必需的修补程序的信息。

确定系统中是否存在内存降级现象

▼ 确定系统中是否存在内存降级现象：

1. 登录到 XSCF。
2. 键入以下命令：

```
XSCF> showstatus
```

3. 下面的示例显示了主板单元上编号为 0A 的 DIMM 具有降级的内存：

```
XSCF> showstatus  
    MBU_A Status: Normal;  
    MEM#0A Status:Degraded
```

第2章

有关硬件的信息

本节介绍有关 SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器硬件的特别说明和问题。

- 第 15 页的“硬件问题和解决方法”
- 第 16 页的“硬件文档更新”

硬件问题和解决方法

从单个 J4200 JBOD 存储阵列引导多个系统

Sun Storage J4200 SAS JBOD 阵列有六个通用 SAS 连接器。使用 FW 版本 3A32 或更高版本，可以将其中的每一个连接到单独的 SAS 启动器，因此最多可将六个系统连接到阵列。每个系统都可以将阵列上的不同磁盘用作其引导设备。J4200 阵列有 12 个磁盘，因此可以镜像每个引导设备以实现较高的可靠性。可以将 J4200 阵列配置到多个区域以提供更安全的环境。

有关相关信息，请参见位于以下位置的 Sun StorageTek Common Array Manager 软件文档：

<http://docs.sun.com/app/docs/prod/stor.arrmgr#hic?l=zh>

请特别参见以下文档：

- 《Sun StorageTek Common Array Manager 软件 6.4.1 版发行说明》
- 《适用于开放系统的 Sun StorageTek Common Array Manager 用户指南》

Sun Crypto Accelerator 6000 卡

如果您使用的不是 Sun Crypto Accelerator (SCA) 6000 卡驱动程序的正确版本，则对 SCA 6000 卡执行热插拔操作可能会导致 M4000/M5000 服务器出现紧急情况或挂起。在执行了必需的引导固件升级之后，1.1 版的 SCA6000 驱动程序及固件将会支持热插拔操作。1.0 版本的 SCA6000 驱动程序不支持热插拔，因此不应使用该版本。

请勿在插槽 1 中热插拔 Sun Crypto Accelerator (SCA) 6000 卡。

U320 PCIe SCSI 卡

SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器的 PCI 盒不支持 U320 PCIe SCSI 卡（部件号为 375-3357-01/02）。客户必须至少使用部件号 375-3357-03。

硬件文档更新

本节包含在文档集发布后公开的最新重要硬件信息和更正。

截至本文档发布时，所有硬件文档都是最新的。

第3章

有关软件的信息

本节介绍特定软件和固件问题及解决方法。其中包含以下各节：

- 第 17 页的“XCP 问题和解决方法”
- 第 18 页的“Solaris OS 问题和解决方法”
- 第 29 页的“文档更新”

要获取修补程序并检查是否提供了用于修复这些问题的新修补程序，请访问：

<http://sunsolve.sun.com>

XCP 问题和解决方法

本节列出了已知存在于 XCP 1092 发行版中的 XCP 问题。如果要使用 XCP 1090 或 1091 固件，请参阅相应固件版本的《Sun SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器产品说明》中的本节。

表 3-1 列出了 XCP 问题和可能的解决方法。

表 3-1 XCP 问题和解决方法

ID	说明	解决方法
6789066	在 <code>settimezone -c adddst</code> 命令中，当将时区缩写和夏令时名称设置为八个或更多字母时，执行 <code>showlogs</code> 命令会导致段故障，并出现错误。	将时区缩写和夏令时名称指定在七个字母以内。

Solaris OS 问题和解决方法

本节包含有关 Solaris OS 问题的信息。下表列出了您可能会遇到的问题，这在某种程度上取决于您所使用的 Solaris OS 发行版。

所有支持的发行版中的 Solaris 问题

表 3-2 列出了您可能会在任何 Solaris 发行版中遇到的 Solaris OS 问题。如果您的域运行的不是最新的 Solaris 发行版，还要注意在您所用发行版之后的发行版中修复的 CR（在后面的表中有说明）。

表 3-2 所有支持的发行版中的 Solaris OS 问题和解决方法 (1/3)

CR ID	说明	解决方法
4816837	在暂停阶段通过 SP DR 执行并行热插拔操作时系统将挂起。	无解决方法。
6459540	与 M4000/M5000/M8000/M9000 服务器连接的 DAT72 内部磁带机在磁带操作期间可能会超时。此设备也可能被系统识别为 QIC 驱动器。	将以下定义添加到 <code>/kernel/drv/st.conf</code> 中： <pre>tape-config-list = "SEAGATE DAT DAT72-000", "SEAGATE_DAT____DAT72-000", "SEAGATE_DAT____DAT72-000"; SEAGATE_DAT____DAT72-000= 1,0x34,0,0x9639,4,0x00,0x8c,0x8c, 0x8c,3;</pre>
6522017	使用 ZFS 文件系统的域不能使用 DR。	在 SEAGATE DAT 与 DAT72-000 之间有四个空格。 将 ZFS ARC 的最大大小设置的较低些。要获得详细的帮助，请与您的授权服务代表联系。
6531036	执行 boot net 安装之后，将重复出现 network initialization failed 错误消息。	无解决方法。
6532215	在引导域时，volfs 服务或 dscp 服务可能会失败。	重新启动该服务。要避免出现此问题，请执行以下命令。 <pre># svccfg -s dscp setprop \ start/timeout_seconds=count: 300 # svccfg -s volfs setprop \ start/timeout_seconds=count: 300 # svcadm refresh dscp # svcadm refresh volfs</pre>

表 3-2 所有支持的发行版中的 Solaris OS 问题和解决方法 (2/3)

CR ID	说明	解决方法
6588650	有时, M4000/M5000/M8000/M9000 服务器在 XSCF 故障转移至备份 XSCF 或者从备份 XSCF 中故障转移后, 无法进行灾难恢复。	无解决方法。
6592302	不成功的 DR 操作会导致内存未完全配置。	可能可以通过使用 <code>addboard -d</code> 命令将板重新添加到域中进行恢复。否则, 请重试 <code>deleteboard(8)</code> 。
6660168	<p>如果域中出现 <code>ubc.piowbeue-cpu</code> 错误, 则 Solaris 故障管理 <code>cpumem-diagnosis</code> 模块可能会失败, 从而导致 FMA 服务中断。</p> <p>如果发生这种情况, 您将会在控制台日志中看到与以下样例类似的输出:</p> <pre> SUNW-MSG-ID: FMD-8000-2K, TYPE: Defect, VER: 1, SEVERITY: Minor EVENT-TIME: Fri Apr 4 21:41:57 PDT 2008 PLATFORM: SUNW,SPARC-Enterprise, CSN: 2020642002, HOSTNAME: <hostname> SOURCE: fmd-self-diagnosis, REV: 1.0 EVENT-ID: 6b2e15d7-aa65-6bcc-bcb1- cb03a7dd77e3 DESC: A Solaris Fault Manager component has experienced an error that required the module to be disabled. Refer to http://sun.com/msg/FMD- 8000-2K for more information. AUTO-RESPONSE: The module has been disabled. Events destined for the module will be saved for manual diagnosis. IMPACT: Automated diagnosis and response for subsequent events associated with this module will not occur. REC-ACTION: Use <code>fmdump -v -u <EVENT-ID></code> to locate the module. Use <code>fmadm reset <module></code> to reset the module.</pre>	<p>如果 <code>fmd</code> 服务失败, 请在域中发出以下命令以进行恢复:</p> <pre> # svcadm clear fmd</pre> <p>然后, 重新启动 <code>cpumem-diagnosis</code>:</p> <pre> # fmadm restart cpumem-diagnosis</pre>

表 3-2 所有支持的发行版中的 Solaris OS 问题和解决方法 (3/3)

CR ID	说明	解决方法
6668237	更换 DIMM 后，不会清除域中相应的 DIMM 错误。	使用 <code>fmadm repair <i>fnri</i> <i>uuid</i></code> 记录修复情况。然后使用 <code>fmadm rotate</code> 命令清除掉任何余留事件。
6674266 和 6611966	DR <code>deleteboard(8)</code> 和 <code>moveboard(8)</code> 操作可能失败。 域上消息的示例： <code>drmach: WARNING: Device driver failure: /pci</code> <code>dcs: <xxxx> config_change_state: Hardware specific failure: unconfigure SB1: Device driver failure: /pci</code>	再次尝试 DR 操作。
6745410	引导程序会忽略 <code>kadb</code> 选项，从而导致系统无法引导。	使用 <code>kmdb</code> 而非 <code>kadb</code> 。
6872501	XSCF 请求时，内核未脱机。此 CR 只会影响 Solaris 10 5/09 发行版和 Solaris 10 10/09 发行版。	在服务处理器上使用 <code>fmdump(1M)</code> 及其 <code>-v</code> 选项来确定有故障的内核。确定后，在域上使用 <code>psradm(8)</code> 以使内核脱机。
6888928	IPMP 接口因探测未通过此接口发送而表现为发生故障。在 M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 服务器上，如果运行 Solaris 10 10/09 OS 和 IPMP，或者运行任何 Solaris 发行版和 IPMP 且安装了修补程序 141444-09，会出现该问题。	禁用基于探测的故障检测。请参见 InfoDoc 211105 (86869)。

已在 Solaris 10 10/09 中修复的 Solaris 问题

表 3-3 中列出了已在 Solaris 10 10/09 OS 中修复的问题。可能会在早期发行版中遇到这些问题。

表 3-3 已在 Solaris 10 10/09 中修复的 Solaris OS 问题和解决方法 (1/2)

CR ID	说明	解决方法
6572827	<code>prtdiag -v</code> 命令报告的 PCI 总线类型不正确。对于 PCI-X 叶设备，它报告 "PCI"；对于旧式 PCI 设备，它报告 "UNKN"。	无解决方法。
6800734	<code>deleteboard</code> 在域中挂起	无解决方法。
6816913	对于小数形式的处理器高速缓存大小， <code>XSCF showdevices</code> 命令显示错误的大小，例如，当正确显示应为 "5.5MB" 时却显示 "5MB"。	在域上使用 <code>prtdiag(1M)</code> 命令报告处理器信息。

表 3-3 已在 Solaris 10 10/09 中修复的 Solaris OS 问题和解决方法 (2/2)

CR ID	说明	解决方法
6821108	XSCF 重新引导后, DR 和 "showdevices" 无法工作。	重新引导 XSCF 服务处理器两次。第一次删除一半 SA, 第二次删除另一半 SA, 因此第二次操作成功, 并重新建立 IPsec 通信。
6827340	由于 SCF 命令错误, DR 和内存巡查可能会失败。	无解决方法。

已在 Solaris 10 5/09 中修复的 Solaris 问题

表 3-4 中列出了已在 Solaris 10 5/09 OS 中修复的问题。可能会在早期发行版中遇到这些问题。

表 3-4 已在 Solaris 10 5/09 中修复的 Solaris OS 问题和解决方法

CR ID	说明	解决方法
6588555	对常驻内存执行 DR 操作期间, 重置 XSCF 可能会导致域出现紧急情况。	不要在运行 DR 操作的同时启动 XSCF 重置。等待 DR 操作完成, 然后再启动重置。
6623226	Solaris 命令 lockstat(1M) 或 dtrace lockstat 提供程序可能会导致系统出现紧急情况。	不要使用 Solaris lockstat(1M) 命令或 dtrace lockstat 提供程序。
6680733	Sun 四端口千兆位以太网适配器 UTP (QGC) 和 Sun 双 10 千兆位以太网光纤 XFP 窄板型适配器 (XGF) NIC 在高负荷条件下可能会出现紧急情况。	如果可能, 请在 x8 插槽中使用该卡。否则, 无解决方法。
6689757	具有单个 XFP 光收发器或者其 XFP 光收发器未正确安装的 Sun 双 10 千兆位以太网光纤 XFP 窄板型适配器 (XGF) 可能会导致控制台上显示以下错误: The XFP optical transceiver is broken or missing.	检查并确保两个 XFP 光收发器都稳固地安装在外壳中。 不要将 INTEL 光收发器和 Sun XFP 光收发器混装在同一适配器中。 如果一个端口不包含 XFP 光收发器或者它包含一个收发器但未使用该收发器, 请勿使用 ifconfig 命令检测该端口。

已在 Solaris 10 10/08 中修复的 Solaris 问题

表 3-5 中列出了已在 Solaris 10 10/08 OS 中修复的问题。可能会在早期发行版中遇到这些问题。

表 3-5 已在 Solaris 10 10/08 中修复的 Solaris OS 问题和解决方法 (1/2)

CR ID	说明	解决方法
6511374	如果内存区由于过多的错误导致禁用，会在引导过程中出现内存转换警告消息。	系统重新引导后，可以使用 <code>fmadm repair</code> 命令来防止在下次引导时再发生该问题。
6533686	当 XSCF 的系统资源较低时，重新定位常驻内存的 DR <code>deleteboard</code> 或 <code>moveboard</code> 操作可能会失败，并显示以下一个或多个错误： SCF busy DR parallel copy timeout 此问题仅适用于托管多个域的四 XSB 配置系统板。	请稍后重试 DR 操作。
6556742	当 DiskSuite 在 DR 期间无法读取 <code>metadb</code> 时，系统会出现紧急情况。该错误会影响下列各卡： <ul style="list-style-type: none">• SG-XPCIE2FC-QF4，4GB PCI-e 双端口光纤通道 HBA• SG-XPCIE1FC-QF4，4GB PCI-e 单端口光纤通道 HBA• SG-XPCI2FC-QF4，4GB PCI-X 双端口光纤通道 HBA• SG-XPCI1FC-QF4，4GB PCI-X 单端口光纤通道 HBA	如果可以通过另一个主机总线适配器访问 <code>metadb</code> 的副本，则可以避免发生紧急情况。
6589833	如果您要添加 Sun StorageTek Enterprise Class 4GB 双端口光纤通道 PCI-E HBA 卡 (SG-XPCIE2FC-QF4)，而同时 SAP 进程正尝试访问连接到此卡的存储设备，则 DR <code>addboard</code> 命令可能会导致系统挂起。如果在网络通信流量很大的情况下使用以下卡，则系统挂起的可能性会增加： <ul style="list-style-type: none">• X4447A-Z，PCI-e 四端口千兆以太网适配器 UTP• X1027A-Z1，PCI-e 双 10 千兆以太网光纤 XFP 窄板型适配器	无解决方法。
6608404	在插槽 1 中热插拔 X4447A-Z PCI-e 四端口千兆以太网适配器 UTP 卡可能导致其他网络设备出现故障。	为避免此缺陷，不要在插槽 1 中安装该卡。

表 3-5 已在 Solaris 10 10/08 中修复的 Solaris OS 问题和解决方法 (2/2)

CR ID	说明	解决方法
6614737	<p>如果存在以下任一情况，则 DR deleteboard(8) 和 moveboard(8) 操作可能会挂起： DIMM 已降级。 域中包含具有不同内存大小的系统板。</p>	<p>如果存在以下任一情况，请避免执行 DR 操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 内存降级 - 要确定系统中是否包含降级的内存，请使用 XSCF 命令 showstatus。 • 内存大小不同 - 要确定域中是否包含具有不同内存大小的系统板，请在域上使用 XSCF 命令 showdevices 或 prtdiag 命令来显示内存大小列表。 <p>如果 DR 命令挂起，请重新引导域进行恢复。</p>
6632549	<p>执行 DR 操作后，域上的 fmd 服务可能无法进入维护模式。</p>	<p>在域上发出以下命令： # svcadm clear fmd</p>
6660197	<p>如果存在以下任一情况，DR 可能会导致域挂起。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 域中包含 256 个或更多 CPU。 • 出现内存错误并且 DIMM 已降级。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在系统规范文件 (/etc/system) 中设置以下参数： set drmach:drmach_disable_mcopy = 1 2. 重新引导域。
6679370	<p>在系统引导、采用热插拔方式添加外部 I/O 扩展单元或通过 DR 进行 FMEMA 操作期间，控制台上可能会输出以下消息。</p> <pre>SUNW-MSG-ID: SUN4-8000-75, TYPE: Fault, VER: 1, SEVERITY: Critical ... DESC: A problem was detected in the PCIExpress subsystem. Refer to http://sun.com/msg/SUN4- 8000-75 for more information. ...</pre>	<p>将以下项添加到 /etc/system 中，然后重新引导域。</p> <pre>set pcie_expected_ce_mask = 0x2001</pre>
6720261	<p>如果域正在运行 Solaris 10 5/08 OS，系统可能会在正常操作期间出现紧急情况/陷阱。</p>	<p>在系统规范文件 (/etc/system) 中设置以下参数： set heaplp_use_stlb=0 然后重新引导域。</p>

已在 Solaris 10 5/08 中修复的 Solaris 问题

表 3-6 中列出了已在 Solaris 10 5/08 OS 中修复的问题。可能会在早期发行版中遇到这些问题。

表 3-6 已在 Solaris 10 5/08 中修复的 Solaris OS 问题和解决方法 (1/3)

CR ID	说明	解决方法
6348554	对以下卡使用 <code>cfgadm -c disconnect</code> 命令可能会使该命令挂起： <ul style="list-style-type: none">• SG-XPCIE2FC-QF4 – Sun StorageTek Enterprise Class 4GB 双端口光纤通道 PCI-E HBA• SG-XPCIE1FC-QF4 – Sun StorageTek Enterprise Class 4GB 单端口光纤通道 PCI-E HBA• SG-XPCI2FC-QF4 – Sun StorageTek Enterprise Class 4GB 双端口光纤通道 PCI-X HBA• SG-XPCI1FC-QF4 – Sun StorageTek Enterprise Class 4GB 单端口光纤通道 PCI-X HBA	不要对受影响的卡执行 <code>cfgadm -c disconnect</code> 操作。
6472153	如果您在 M4000/M5000/M8000/M9000 服务器之外的 <code>sun4u</code> 服务器上创建 Solaris Flash 归档文件，然后将该文件安装在这些服务器其中之一上，将不会正确设置控制台的 TTY 标志。这样可能会导致控制台在承受负载期间丢失字符。	在从 Solaris Flash 归档文件安装 Solaris OS 之后，立即远程登录到 M4000/M5000/M8000/M9000 服务器并按以下方式重置控制台的 TTY 标志： <pre># sttydefs -r console # sttydefs -a console -i "9600 \ hupcl opost onlcr crtscts" -f "9600"</pre> 此过程只需执行一次。
6522433	重新引导后， <code>fmdump</code> 针对 CPU 故障标识的主板可能不正确。	在 XSCF 上检查系统状态。
6527811	如果外部 I/O 扩展单元是使用 PCI 热插拔进行配置的，则 XSCF 的 <code>showhardconf(8)</code> 命令无法显示安装在外部 I/O 扩展单元中的 PCI 卡的信息。	无解决方法。如果外部 I/O 扩展单元中的每个 PCI 卡是使用 PCI 热插拔进行配置的，则会正确显示该 PCI 卡的信息。
6536564	<code>showlogs(8)</code> 和 <code>showstatus(8)</code> 命令可能会报告错误的 I/O 组件。	要避免出现此问题，请在域上发出以下命令。 <pre># cd /usr/platform/SUNW,SPARCenterprise \ /lib/fm/topo/plugins # mv ioboard.so ioboard.so.orig # svcadm restart fmd</pre> 如果显示以下消息，请与服务工程师联系： <pre>SUNW-MSG-ID: SUNOS-8000-1L, TYPE: Defect, VER: 1, SEVERITY: Minor EVENT-TIME:Sun May 6 18:22:24 PDT 2007 PLATFORM: SUNW,SPARC-Enterprise, CSN: BE80601007, HOSTNAME: sparc</pre>

表 3-6 已在 Solaris 10 5/08 中修复的 Solaris OS 问题和解决方法 (2/3)

CR ID	说明	解决方法
6545143	在对用户堆栈地址的 TLB 未命中进行陷阱处理期间，系统出现紧急情况的可能性很小。如果用户堆栈与执行清除窗口陷阱 (ta 3) 的用户进程同时被取消映射，则可能会出现此问题。故障消息包含以下字符串： bad kernel MMU trap at TL 2	无解决方法。
6545685	如果系统在开机自检 (power-on self-test, POST) 时检测到可修正的内存错误 (CE)，则域可能会错误地降级 4 个或 8 个 DIMM。	通过在 /etc/system 中进行以下设置提高所用的内存巡查超时值，并重新引导系统： set mc-opl:mc_max_rewrite_loop = 20000
6546188	当对以下卡运行热插拔 (cfgadm) 和 DR 操作 (addboard 和 deleteboard) 时，系统会出现紧急情况： <ul style="list-style-type: none"> • X4447A-Z, PCI-e 四端口千兆位以太网适配器 UTP • X1027A-Z1, PCI-e 双 10 千兆位以太网光纤 XFP 窄板型适配器 	无解决方法。
6551356	当运行热插拔 (cfgadm) 来配置先前未配置的卡时，系统会出现紧急情况。在系统出现紧急情况之前的很短一段时间内，控制台上将显示消息 "WARNING: PCI Expansion ROM is not accessible"。此缺陷会影响以下各卡： <ul style="list-style-type: none"> • X4447A-Z, PCI-e 四端口千兆位以太网适配器 UTP • X1027A-Z1, PCI-e 双 10 千兆位以太网光纤 XFP 窄板型适配器 	使用 cfgadm -c disconnect 以彻底地移除卡。在至少等待 10 秒钟之后，可以使用 cfgadm -c configure 命令将卡重新配置到域中。
6559504	对于下列各卡，控制台上会出现 nxge： <p>NOTICE: nxge_ipp_eccue_valid_check: rd_ptr = nnn wr_ptr = nnn 格式的消息：</p> <ul style="list-style-type: none"> • X4447A-Z, PCI-e 四端口千兆位以太网适配器 UTP • X1027A-Z1, PCI-e 双 10 千兆位以太网光纤 XFP 窄板型适配器 	可以放心地忽略这些消息。
6563785	如果断开以下各卡的连接然后又立即重新连接，则对卡执行热插拔操作可能会失败： <ul style="list-style-type: none"> • SG-XPCIE2SCSIU320Z - Sun StorageTek PCI-E 双端口 Ultra320 SCSI HBA • SGXPCI2SCSILM320-Z - Sun StorageTek PCI 双端口 Ultra 320 SCSI HBA 	断开卡的连接后，等待几秒钟，然后再进行重新连接。

表 3-6 已在 Solaris 10 5/08 中修复的 Solaris OS 问题和解决方法 (3/3)

CR ID	说明	解决方法
6564934	<p>当使用以下网卡时，如果对包括常驻内存的板执行 DR deleteboard 操作，将导致连接断开：</p> <ul style="list-style-type: none"> • X4447A-Z, PCI-e 四端口千兆位以太网适配器 UTP • X1027A-Z1, PCI-e 双 10 千兆位以太网光纤 XFP 窄板型适配器 	<p>完成 DR 操作之后，重新配置受影响的网络接口。有关基本的网络配置过程，请参阅 ifconfig 手册页以了解更多信息。</p>
6568417	<p>成功执行 CPU DR deleteboard 操作后，如果正在使用以下网络接口，则系统会出现紧急情况：</p> <ul style="list-style-type: none"> • X4447A-Z, PCI-e 四端口千兆位以太网适配器 UTP • X1027A-Z1, PCI-e 双 10 千兆位以太网光纤 XFP 窄板型适配器 	<p>将以下行添加到 /etc/system 中并重新引导系统：</p> <pre>set ip:ip_soft_rings_cnt=0</pre>
6571370	<p>已经发现，在实验室条件下进行压力测试时，使用以下卡会导致数据损坏：</p> <ul style="list-style-type: none"> • X4447A-Z, PCI-e 四端口千兆位以太网适配器 UTP • X1027A-Z1, PCI-e 双 10 千兆位以太网光纤 XFP 窄板型适配器 	<p>将以下行添加到 /etc/system 中并重新引导系统：</p> <pre>set nxge:nxge_rx_threshold_hi=0</pre>
6589546	<p>prtdiag 不显示下列各卡的所有 IO 设备：</p> <ul style="list-style-type: none"> • SG-XPCIE2FC-EM4 Sun StorageTek Enterprise Class 4GB 双端口光纤通道 PCI-E HBA • SG-XPCIE1FC-EM4 Sun StorageTek Enterprise Class 4GB 单端口光纤通道 PCI-E HBA 	<p>使用 prtdiag -v 获得完整输出。</p>
6663570	<p>涉及编号最低的 CPU 的 DR 操作可能会导致域出现紧急情况。</p>	<p>请勿使用 DR 移除装有 CPU ID 最低的 CPU 的系统板。使用 Solaris prtdiag 命令确定 CPU ID 最低的 CPU。</p>

已在 Solaris 10 8/07 中修复的 Solaris 问题

表 3-7 中列出了已在 Solaris 10 8/07 OS 中修复的问题。可能会在早期发行版中遇到这些问题。

表 3-7 已在 Solaris 10 8/07 中修复的 Solaris OS 问题和解决方法 (1/3)

CR ID	说明	解决方法
6416224	<p>使用连接数超过 5,000 的单个 NIC 卡时，系统性能可能会下降。</p>	<p>请使用多个 NIC 卡分散网络连接。</p>
6441349	<p>I/O 错误可能会使系统挂起。</p>	<p>无解决方法。</p>

表 3-7 已在 Solaris 10 8/07 中修复的 Solaris OS 问题和解决方法 (2/3)

CR ID	说明	解决方法
6485555	由于竞争情况，可能会造成板载千兆位以太网 NVRAM 损坏。此竞争情况出现的可能性非常小。	无解决方法。
6496337	<p>在出现无法更正的错误 (uncorrectable error, UE) 紧急情况后，可能无法装入 "cpumem-diagnosis" 模块。系统会正常运行，但通常由 FMA 使用此模块自动诊断的事件将需要手动诊断。</p> <p>示例： SUNW-MSG-ID: FMD-8000-2K, TYPE: Defect, VER: 1, SEVERITY: Minor EVENT-TIME: Thu Feb 15 15:46:57 JST 2007 PLATFORM: SUNW,SPARC-Enterprise, CSN: BE80601007, HOSTNAME: col2-ffem7-d0</p>	<p>如果已出现该问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 删除 cpumemdiagnosis 文件。 <code># rm /var/fm/fmd/ckpt/cpumemdiagnosis \ /cpumem-diagnosis</code> 2. 重新启动 fmd 服务。 <code># svcadm restart fmd</code> <p>要预先避免此问题，请在文件 /lib/svc/method/svc-dumpadm 中添加以下行：</p> <pre># savedev=none rm -f /var/fm/fmd/ckpt/cpumemdiagnosis \ /cpumem-diagnosis #</pre>
6495303	在 Sun SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器的 IOU 插槽 1 中使用 PCIe 双端口 Ultra320 SCSI 控制器卡 (SG-(X)PCIe2SCSIU320Z) 可能会导致系统出现紧急情况。	请勿在 IOU 插槽 1 中使用此卡。
6498283	在域中执行 psradm 操作期间使用 DR deleteboard 命令可能会导致系统出现紧急情况。	无解决方法。
6499304	<p>在出现大量可修正的错误 (correctable error, CE) 时，控制台上会显示意外的消息且 CPU 不脱机。</p> <p>示例： SUNW-MSG-ID: FMD-8000-11, TYPE: Defect, VER: 1, SEVERITY: Minor EVENT-TIME: Fri Feb 2 18:31:07 JST 2007 PLATFORM: SPARC-Enterprise, CSN: BE80601035, HOSTNAME: FF2-35-0</p>	在 XSCF 上检查 CPU 状态。
6502204	<p>出现 CPU UE 紧急情况后，在引导时控制台上可能会显示意外的错误消息。</p> <p>示例： SUNW-MSG-ID: FMD-8000-11, TYPE: Defect, VER: 1, SEVERITY: Minor EVENT-TIME: Tue Jan 9 20:45:08 JST 2007 PLATFORM: SUNW,SPARC-Enterprise, CSN: 2030636002, HOSTNAME: P2-DC1-16-d0</p>	如果看到意外消息，请在 XSCF 上使用 showdomainstatus(8) 命令检查系统状态。

表 3-7 已在 Solaris 10 8/07 中修复的 Solaris OS 问题和解决方法 (3/3)

CR ID	说明	解决方法
6502750	已插入或已移除的热插拔 PCI 卡可能不输出通知消息。	无解决方法。
6508432	大量的虚假 PCIe 可修正错误可能会被记录在 FMA 错误日志中。	要屏蔽这些错误, 请将以下条目添加到 <code>/etc/system</code> 并重新引导系统: <pre>set pcie:pcie_aer_ce_mask = 0x2001</pre>
6508434	使用 PCI 热插拔安装附加 PCI-X 卡或更换 PCI-X 卡时, 域可能出现紧急情况。	请勿使用 PCI 热插拔在同一 PCI 插槽上插入不同类型的 PCI-X 卡。
6510861	使用 PCIe 双端口 Ultra320 SCSI 控制器卡 (SG-(X)PCIE2SCSIU320Z) 时, PCIe 可修正错误会导致 Solaris 出现紧急情况。	将以下项添加到 <code>/etc/system</code> 中以防止出现此问题: <pre>set pcie:pcie_aer_ce_mask = 0x31c1</pre>
6520990	当重新引导域时, SCF 可能无法为共享同一个物理板的其他域提供服务。DR 操作可能会超过默认的超时期限并且可能会出现紧急情况。	通过在 <code>/etc/system</code> 中设置以下语句来增加 DR 超时期限, 并重新引导系统: <pre>set drmach:fmem_timeout = 30</pre>
6530178	DR <code>addboard</code> 命令可能会挂起。一旦出现此问题, 将无法进行后续 DR 操作。要进行恢复, 需要重新引导该域。	无解决方法。
6530288	<code>cfgadm(1M)</code> 命令可能无法正确显示 <code>Ap_Id</code> 格式。	无解决方法。
6534471	在正常操作期间, 系统可能会出现紧急情况/陷阱。	如果未提供修补程序, 请禁用内核大型页面 sTLB 编程。在文件 <code>/etc/system</code> 中, 将 <code>heaplp_use_stlb</code> 变量更改为 0: <pre>set heaplp_use_stlb=0</pre>
6535564	在通过 DR 添加的 XSB 上, 对 PCI 插槽 #0、#1 或外部 I/O 扩展单元进行 PCI 热插拔可能会失败。	如果需要在 XSB 上添加或移除 PCI 卡, 请使用 DR 而不使用 PCI 热插拔。
6539084	如果域中存在 Sun Quad GbE UTP x8 PCIe (X4447A-Z) 卡, 则少数情况下该域在重新引导期间可能会出现紧急情况。	无解决方法。
6539909	使用 <code>boot net install</code> 命令安装 Solaris OS 时, 请不要使用以下 I/O 卡进行网络访问: <ul style="list-style-type: none"> • X4447A-Z/X4447A-Z, PCIe 四端口千兆位以太网适配器 UTP • X1027A-Z/X1027A-Z, PCIe 双 10 千兆位以太网光纤 XFP 	使用其他替代类型的网卡或板上网络设备来通过网络安装 Solaris OS。
6542632	如果驱动程序连接失败, PCIe 模块中会发生内存泄漏。	无解决方法。

文档更新

本节包含在文档集发布后公开或最近增加的最新信息。

注 – 联机手册页的更新比《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF Reference Manual》的更新更频繁。

《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/ M8000/M9000 Servers XSCF Reference Manual》

2009 年 8 月发布的 XCP 1090 版本的本文档不包含以下更改。

表 3-8 XSCF Reference Manual (1/4)

手册页	更改
Advanced Directory 和 LDAP/SSL 手册页	与这些功能相关的四个新手册页： setad(8)、setldapssl(8)、showad(8) 和 showldapssl(8)。您可以使用 man(1) 命令联机查看这些手册页。
adduser(8)	添加了以下信息：“If the Service Processor is configured to use Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Active Directory, or LDAP/SSL for user account data, the user name and UID (if specified) must not already be in use locally or in LDAP, Active Directory, or LDAP/SSL.”（如果将服务处理器配置为将轻量目录访问协议 (LDAP)、Active Directory 或 LDAP/SSL 用于用户帐户数据，则不得已经在本地或 LDAP、Active Directory 或 LDAP/SSL 中使用该用户名和 UID（如果已指定）。）
applynetwork(8)	为清楚起见，进行了修改。
ioxadm(8)	进行了修改以包含新信息。
password(8)	为清楚起见，修改了值范围。现在大多数值范围为 1 - 999999999。
setdscp(8)	添加了以下文本： “The specified netmask must be a subset of the default netmask based on network class.”（指定的网络掩码必须是基于网络类的默认网络掩码的子集。）
setdualpowerfeed(8)	进行了修改以包含以下语句：“The dual power feed mode cannot be used with 100V power on M4000/M5000 servers.”（在 M4000/M5000 服务器上，无法对 100V 电源使用双供电模式。）
sethostname(8)	在 “EXTENDED DESCRIPTION”（补充说明）中添加了信息。

表 3-8 XSCF Reference Manual (2/4)

手册页	更改
sethttps(8)	<p>向 "EXTENDED DESCRIPTION" (补充说明) 添加了以下内容:</p> <p>"The size of the file to be generated by sethttps(8) grows with the total character count typed in the operands for configuring self-certification authority, creating a self-signed web server certificate, and creating a CSR. If the file to be generated is too large for XSCF, the command fails with an error. If you see this error, reduce the number of characters in the operands and execute the sethttps(8) command again." (sethttps(8) 生成的文件的大小随配置自认证授权机构和创建自签名 Web 服务器证书以及创建 CSR 的操作数中键入的字符总计数的增加而增加。如果要生成的文件对于 XSCF 而言过大, 该命令会失败并显示错误。如果看到此错误, 请减少操作数中的字符数并再次执行 sethttps(8) 命令。)</p>
setldap(8)	<p>添加了以下信息: "An XSCF user account user name cannot match an LDAP user name and an XSCF user account number (UID) cannot match an LDAP UID number." (XSCF 用户帐户用户名无法匹配 LDAP 用户名, XSCF 用户帐号 (UID) 无法匹配 LDAP UID 号。)</p>
setnameserver(8)	<ul style="list-style-type: none"> • 向 "OPERANDS" (操作数) 添加了以下内容: "You cannot specify the loopback address (127.0.0.0/8), the network address, or a broadcast address." (不能指定回送地址 (127.0.0.0/8)、网络地址或广播地址。) • 向 "OPTIONS" (选项) 添加了以下内容: 用于将指定域名注册到 DNS 搜索路径的新选项: -c addsearch -c delsearch <p>除添加了 DNS 搜索路径之外, DNS 搜索路径的相关说明也一起添加到了 applynetwork(8)、sethostname(8) 和 shownameserver(8) 中。有关详细信息, 请参见这些手册页的联机版本 (自 XCP 1091 发行版起)。</p>
setnetwork(8)	<p>在 "OPTIONS" (选项) 中修改了 -m, 并向 "OPERANDS" (操作数) 添加了以下信息:</p> <p>"You cannot specify the loopback address (127.0.0.0/8), the network address, a broadcast address, or a class D or E (224.0.0.0 - 255.255.255.255) address." (不能指定回送地址 (127.0.0.0/8)、网络地址、广播地址或者 D 类或 E 类 (224.0.0.0 - 255.255.255.255) 地址。)</p> <p>此外, 还添加了有关 xscf#0-lan#0 和 xscf#0-lan#1 的信息。</p>
setntp(8)	<ul style="list-style-type: none"> • 向 "OPERANDS" (操作数) 添加了以下内容: "You cannot specify the loopback address (127.0.0.0/8), the network address, or a broadcast address." (无法指定回送地址 (127.0.0.0/8)、网络地址或广播地址。) • 向 "OPTIONS" (选项) 添加了以下内容: 用于设置 XSCF 本地时钟的新选项: -m localaddr=value。 <p>除了添加时钟地址外, 本地地址的相关说明也将一起添加到 showntp(8) 中。有关详细信息, 请参见 setntp(8) 和 showntp(8) 手册页的联机版本。</p>
setpacketfilters(8)	<p>在 XCP 1092 发行版中添加了此新手册页。</p>
setpasswordpolicy(8)	<p>为清楚起见, 修改了值范围。现在大多数值范围为 1 - 999999999。</p>

表 3-8 XSCF Reference Manual (3/4)

手册页	更改
setroute(8)	<ul style="list-style-type: none"> 向 "OPTIONS" (选项) 添加了以下内容: "You cannot specify the loopback address (127.0.0.0/8), the network address, or a broadcast address." (不能指定回送地址 (127.0.0.0/8)、网络地址或广播地址。) 在 "OPTIONS" (选项) 中进行了以下更改: 旧文本 - "If you specified 0.0.0.0 in the -n option, do not specify the -m option." (如果在 -n 选项中指定了 0.0.0.0, 则不要指定 -m 选项。) 新文本 - "If you specified 0.0.0.0 in the -n option, you must specify 0.0.0.0 in the -m option or you must omit the -m option." (如果在 -n 选项中指定了 0.0.0.0, 必须在 -m 选项中指定 0.0.0.0 或者必须省略 -m 选项。)
setupfru(8)	向 "EXTENDED DESCRIPTION" (补充说明) 添加了以下内容: "Although a CMU with two CPUs can be configured into Quad-XSB mode on an M8000/M9000 server, the server generates a "configuration error" message for these XSBs because they do not have at least one CPUM and memory." (在 M8000/M9000 服务器上, 虽然可以将具有两个 CPUM 的 CMU 配置为 "四 XSB" 模式, 但是服务器会针对这些 XSB 生成 "配置错误" 消息, 因为它们不具有至少一个 CPUM 和内存。)
setupplatform(8)	添加了以下信息: "An XSCF user account user name cannot match an LDAP user name and an XSCF user account number (UID) cannot match an LDAP UID number." (XSCF 用户帐户用户名无法匹配 LDAP 用户名, XSCF 用户帐号 (UID) 无法匹配 LDAP UID 号。)
showdevices(8)	向 "EXTENDED DESCRIPTION" (补充说明) 添加了以下内容: "The showdevices(8) command displays a complete list of devices when executed right after a Solaris OS boot or a DR operation. However, when executed at other times, showdevices does not display a complete list if the Solaris OS has unloaded drivers for any unused devices. To be certain the displayed list is complete, run the devfsadm command with the -v option on the domain before running showdevices. For more information about the devfsadm command, see the Solaris devfsadm(1M) man page." (引导 Solaris OS 或执行 DR 操作后即刻执行 showdevices(8) 命令时, 会显示设备的完整列表。但是, 在其他时间执行时, 如果 Solaris OS 为任何未使用的设备卸载了驱动程序, showdevices 不会显示完整的列表。要确定显示的列表是完整的, 请在域中运行带有 -v 选项的 devfsadm 命令, 然后再运行 showdevices。有关 devfsadm 命令的更多信息, 请参见 Solaris devfsadm(1M) 手册页。)
showenvironment(8)	添加: "Airflow volume information is not supported on the M4000/M5000 servers." (M4000/M5000 服务器不支持气流量信息。) 替换: 旧文本 - "The power consumption information is displayed on the M3000/M4000/M5000 servers." (M3000/M4000/M5000 服务器上显示功耗信息。) 新文本 - "The power consumption information is displayed on the M3000 server." (M3000 服务器上显示功耗信息。)
showhardconf(8)	向 "EXAMPLES" (示例) 添加了以下内容: 一个具有 DC 电源的 M3000 服务器新示例、PCI 卡信息, 以及 -M 选项。

表 3-8 XSCF Reference Manual (4/4)

手册页	更改
showlogs(8)	添加： -M 选项，"EXTENDED DESCRIPTION"（补充说明）中有关状态和详细信息日志/ 电源日志的新信息，以及电源故障/恢复的其他参考。
showpacketfilters(8)	在 XCP 1092 发行版中添加了此新手册页。

《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/ M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide》

2009 年 8 月版的本文档中已添加以下更改或者不包含以下更改。

表 3-9 文档更新

主题	更改
Active Directory 和 LDAP/SSL	尚未添加。请参见本产品说明中的第 2 页的“Active Directory 和 LDAP/SSL”。
XSCF 单元/固件更新	<p>尚未在章节 8.1.10 中更改： 更换这些节中的步骤 2 和 3：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confirming That the XSCF Firmware is Updated When the XSCF Unit is Replaced (in a System with a Single XSCF Unit or Both Replacement in a System with Redundant XSCF Units)（确认在更换 XSCF 单元时更新 XSCF 固件（在具有单个 XSCF 单元的系统，或在具有冗余 XSCF 单元的系统进行的两次更换）） • Confirming That the XSCF Firmware is Updated When the MBU is Replaced (in the M3000 Server)（确认在更换 MBU 时更新 XSCF 固件（在 M3000 服务器中）） <p>更换步骤如下：</p> <p>2. If the replacement unit and the replaced unit have different versions, a message is displayed. In this case, the firmware is not updated automatically. The operator must match the number of the firmware versions.（如果更换单元和被更换单元的版本不同，会显示一条消息。在这种情况下，不会自动更新固件。操作人员必须确保固件版本号一致。）</p> <p>3. When you update, follow the procedure in "Updating XCP From External Media" or "Updating XCP from the Network." After updating, confirm the version.（在更新时，请按照 "Updating XCP From External Media"（从外部介质更新 XCP）或 "Updating XCP from the Network"（从网络更新 XCP）中的步骤操作。更新后，请确认版本。）</p>