



Sun™ Management Center 3.6 版本 2 附加軟體版本說明

適用於 Sun Fire™ T1000 伺服器的
補充資料

Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

文件號碼 819-5966-10
2006 年 3 月，修訂版 A

請將您對本文件的意見提交至：<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. 版權所有。

Sun Microsystems, Inc. 對於本文件所述技術擁有智慧財產權。這些智慧財產權包含 <http://www.sun.com/patents> 上所列的一項或多項美國專利，以及在美國與其他國家/地區擁有的一項或多項其他專利或申請中專利，但並不以此為限。

本文件及相關產品在限制其使用、複製、發行及反編譯的授權下發行。未經 Sun 及其授權人 (如果有) 事先的書面許可，不得使用任何方法、任何形式來複製本產品或文件的任何部分。

協力廠商軟體，包含字型技術，其版權歸 Sun 供應商所有，經授權後使用。

本產品中的某些部分可能源自加州大學授權的 Berkeley BSD 系統的開發成果。UNIX 是在美國及其他國家/地區的註冊商標，已獲得 X/Open Company, Ltd. 專屬授權。

Sun、Sun Microsystems、Sun 標誌、Java、docs.sun.com、Solaris、Sun Management Center、Netra、Sun Fire、Sun Blade 與 Sun Ultra 是 Sun Microsystems, Inc. 在美國及其他國家/地區的商標或註冊商標。

所有 SPARC 商標都是 SPARC International, Inc. 在美國及其他國家/地區的商標或註冊商標，經授權後使用。凡具有 SPARC 商標的產品都是採用 Sun Microsystems, Inc. 所開發的架構。

OPEN LOOK 與 Sun™ Graphical User Interface (Sun 圖形化使用者介面) 都是由 Sun Microsystems, Inc. 為其使用者與授權者所開發的技術。Sun 感謝 Xerox 公司在研究和開發視覺化或圖形化使用者介面之概念上，為電腦工業所做的開拓性貢獻。Sun 已向 Xerox 公司取得 Xerox 圖形化使用者介面之非獨佔性授權，該授權亦適用於使用 OPEN LOOK GUI 並遵守 Sun 書面授權合約的 Sun 公司授權者。

美國政府權利 – 商業軟體。政府使用者均應遵守 Sun Microsystems, Inc. 的標準授權合約和 FAR 及其增補文件中的適用條款。

本文件以其「原狀」提供，對任何明示或暗示的條件、陳述或擔保，包括對適銷性、特殊用途的適用性或非侵權性的暗示保證，均不承擔任何責任，除非此免責聲明的適用範圍在法律上無效。



Adobe PostScript

Sun Management Center 3.6 版本 2 附加軟體版本說明：適用於 Sun Fire T1000 伺服器的補充資料

本文件是「適用於 Sun Fire™、Sun Blade™ 及 Netra™ 系統的 Sun™ Management Center 3.6 版本 2 附加軟體版本說明」(819-5961) 和「適用於 Sun Fire、Sun Blade 及 Netra 系統的 Sun Management Center 3.6 補充資料」(819-4864) 的補充說明。本補充資料僅增加對 Sun Fire T1000 伺服器支援的相關資訊。本文件包含下列各節：

- 第 1 頁的「此發行版本的新增功能」
- 第 2 頁的「支援的系統」
- 第 2 頁的「文件」
- 第 3 頁的「此發行版本中的新套裝軟體」
- 第 3 頁的「已知錯誤」

此發行版本的新增功能

本節說明 Sun Management Center 3.6 軟體之發行版本與 Sun Management Center 3.6 版本 2 附加軟體之此發行版本之間，在適用於 Sun Fire、Sun Blade 及 Netra 系統之 Sun Management Center 附加軟體內的變更。

- 增加對 Sun Ultra™ 45 工作站的支援
- 增加對 Sun Fire T1000 伺服器的支援

本文件內容僅涵蓋 Sun Fire T1000 伺服器。

支援的系統

Sun Management Center 3.6 版本 2 附加軟體支援下列系統：

- Netra 440 伺服器
- Netra 240 伺服器
- Sun Blade 1500 工作站
- Sun Blade 2500 工作站
- Sun Fire V210 伺服器
- Sun Fire V240 伺服器
- Sun Fire V250 伺服器
- Sun Fire V440 伺服器
- Sun Fire T1000 伺服器
- Sun Fire T2000 伺服器
- Sun Ultra 45 工作站

文件

本文件包含補充說明下列文件的附加資訊：

- 「適用於 Sun Fire、Sun Blade 和 Netra 系統的 Sun Management Center 3.6 版本 2 附加軟體版本說明」 (819-5961)
包含有關取得與安裝此版附加軟體以及軟體版本最低需求和建議的修補程式之相關資訊。
- 「適用於 Sun Fire、Sun Blade 及 Netra 系統的 Sun Management Center 3.6 補充資料」 (819-4864)
提供有關如何在支援的平台上安裝、配置與使用 Sun Management Center 軟體的說明。前言中包含其他相關文件的清單。

此外，下列文件與 Sun Fire T1000 系統有關：

- 「Sun Fire T1000 Server Product Overview」
- 「Sun Fire T1000 Server Getting Started Guide」
- 「Sun Fire T1000 Server Administration Guide」

Sun 文件位於下列位置：

<http://www.sun.com/documentation/>

此發行版本中的新套裝軟體

新的套裝軟體會和此發行版本一起安裝，以支援最近才受到支援的機型。表 1 中包含適用於 Sun Fire T1000 系統的伺服器和代理程式元件清單。

表 1 適用於 Sun Fire T1000 之平台特定的套裝軟體

套裝軟體	說明	層
SUNWesera	Sun Management Center 共同配置讀取器模組 Sun Fire T1000 代理程式元件	代理程式
SUNWeser1	Sun Management Center 共同配置讀取器 Sun Fire T1000 平台支援	代理程式
SUNWesers	Sun Management Center 共同配置讀取器模組 Sun Fire T1000 平台元件	伺服器

已知錯誤

本節將說明本版發行時已知的軟體錯誤，以及您可能已注意到或會影響 Sun Management Center 3.6 版本 2 附加軟體操作的錯誤。此清單是補充說明「適用於 Sun Fire、Sun Blade 及 Netra 系統的 Sun Management Center 3.6 版本 2 附加軟體版本說明」(819-5961) 中所記錄的清單。

Sun Fire T2000/T1000 系統會顯示錯誤訊息 prtdiag: not found

在 Sun Fire T2000/T1000 系統上安裝核心 Sun Management Center 3.6 軟體時，下列錯誤訊息可能會出現數次，請予以忽略。

```
/opt/SUNWsymon/sbin/es-inst:/usr/platform/sun4u/sbin/prtdiag:  
not found
```

解決方法：無。

[6304450]

重新載入的模組不會在 Sun Fire T2000/T1000 系統上顯示平台資訊

在 [Module Manager] (模組管理程式) 標籤中，您可以使用 [Unload] (卸載) 以卸載 Sun Fire T2000/T1000 系統上的 ELP Config-Reader Monitoring 軟體模組。當您稍後使用 [Load] (載入) 重新載入此軟體模組時，Sun Fire T2000/T1000 系統的 [Module Browser] (模組瀏覽器) 資訊不會出現。

解決方法：執行下列步驟可暫時修正此問題：

```
# ./es-stop -a  
# ./es-start -a
```

[6364394]

[Processors] (處理器) 表可能出現對不存在於 Sun Fire T1000 系統上的 CPU 加以注意的錯誤警示

在 Sun Fire T1000 系統上，您可能偶爾會看到與所用系統上不存在之 CPU 有關的錯誤「注意」警報。

解決方法：無。

[6374582]