



SunTM Management Center 3.6 버전 2 애드온 소프트웨어 릴리스 노트

Sun FireTM T1000 Server용 부록

Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

부품 번호 819-5964-10
2006년 3월, 개정판 A

본 설명서에 대한 의견은 다음 사이트로 보내 주십시오. <http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. 모든 권리는 저작권자의 소유입니다.

Sun Microsystems, Inc.는 본 설명서에서 사용하는 기술과 관련한 지적 재산을 보유하고 있습니다. 특히 이러한 지적 재산권에는 <http://www.sun.com/patents>에 나열된 하나 이상의 미국 특허 및 추가 특허 또는 미국 및 기타 국가에서 특허 출원 중인 응용 프로그램이 포함될 수 있습니다.

본 제품 또는 설명서는 사용, 복사, 배포 및 역컴파일을 제한하는 라이선스하에서 배포됩니다. 본 제품 또는 설명서의 어떠한 부분도 Sun 및 해당 사용권자의 사전 서면 승인 없이는 형식이나 수단에 상관없이 재생이 불가능합니다.

글꼴 기술을 포함한 타사 소프트웨어는 저작권이 등록되어 있으며 Sun 공급업체로부터 라이선스를 취득한 것입니다.

본 제품의 일부는 Berkeley BSD 시스템일 수 있으며 University of California로부터 라이선스를 취득했습니다. UNIX는 X/Open Company, Ltd.을 통해 독점 라이선스를 취득한 미국 및 기타 국가의 등록 상표입니다.

Sun, Sun Microsystems, Sun 로고, Java, docs.sun.com, Solaris, Sun Management Center, Netra, Sun Fire, Sun Blade 및 Sun Ultra는 미국 및 기타 국가에서 Sun Microsystems, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.

모든 SPARC 상표는 라이선스하에 사용되며 미국 및 기타 국가에서 SPARC International, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. SPARC 상표가 부착된 제품은 Sun Microsystems, Inc.가 개발한 아키텍처를 기반으로 합니다.

OPEN LOOK 및 Sun™ Graphical User Interface는 Sun Microsystems, Inc.에서 해당 사용자 및 라이선스 소유자를 위해 개발했습니다. Sun은 컴퓨터 업계에서 시각적 또는 그래픽 사용자 인터페이스 개념을 연구하고 개발하는 데 있어 Xerox의 선구자적 업적을 인정합니다. Sun은 Xerox Graphical User Interface에 대한 Xerox의 비독점 라이선스를 보유하고 있으며 이 라이선스는 OPEN LOOK GUI를 구현하거나 그 외의 경우 Sun의 서면 라이선스 계약을 준수하는 Sun의 라이선스 소유자에게도 적용됩니다.

U.S. 정부 권한 - 상용. 정부 사용자는 Sun Microsystems, Inc. 표준 사용권 계약과 FAR의 해당 규정 및 추가 사항의 적용을 받습니다.

본 설명서는 "있는 그대로" 제공되며 상업성, 특정 목적에 대한 적합성 또는 비침해성에 대한 모든 묵시적 보증을 포함하여 모든 명시적 또는 묵시적 조건, 표현 및 보증에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 이러한 보증 부인은 법적으로 허용된 범위 내에서만 적용됩니다.



Adobe PostScript

Sun Management Center 3.6 버전 2 애드온 소프트웨어 릴리스 노트: Sun Fire T1000 Server용 부록

본 설명서는 Sun Fire™, Sun Blade™ 및 Netra™ System용 Sun™ Management Center 3.6 버전 2 애드온 소프트웨어 릴리스 노트(819-5959)와 Sun Management Center 3.6 Supplement for Sun Fire, Sun Blade and Netra Systems (819-1153)의 내용을 보완합니다. 본 부록에는 Sun Fire T1000 서버에만 해당하는 지원 정보가 추가되어 있습니다. 본 설명서는 다음 부문으로 구성되어 있습니다.

- 1페이지의 "이 릴리스의 새로운 기능"
- 2페이지의 "지원되는 시스템"
- 2페이지의 "설명서"
- 3페이지의 "이 릴리스의 새로운 기능"
- 3페이지의 "알려진 버그"

이 릴리스의 새로운 기능

이 절에서는 Sun Management Center 3.6 소프트웨어 릴리스와 Sun Management Center 3.6 버전 2 애드온 소프트웨어 이 릴리스 사이의 Sun Fire, Sun Blade 및 Netra systems용 Sun Management Center 애드온 소프트웨어의 변경 사항에 대해 설명합니다.

- Sun Ultra™ 45 워크스테이션 추가 지원
- Sun Fire T1000 서버 추가 지원

본 설명서는 Sun Fire T1000 서버에 대해서만 적용됩니다.

지원되는 시스템

Sun Management Center 3.6 버전 2 애드온 소프트웨어는 다음 시스템을 지원합니다.

- Netra 440 서버
- Netra 240 서버
- Sun Blade 1500 워크스테이션
- Sun Blade 2500 워크스테이션
- Sun Fire V210 서버
- Sun Fire V240 서버
- Sun Fire V250 서버
- Sun Fire V440 서버
- Sun Fire T1000 서버
- Sun Fire T2000 서버
- Sun Ultra 45 워크스테이션

설명서

본 설명서에서는 다음 문서를 보완하는 추가 정보를 제공합니다.

- Sun Fire, Sun Blade 및 Netra systems용 Sun Management Center 3.6 버전 2 애드온 소프트웨어 릴리스 노트(819-5959)

이 버전의 애드온 소프트웨어뿐만 아니라 최소 필수 소프트웨어 버전과 권장 패치를 얻는 방법과 설치 방법에 대한 자세한 내용을 제공합니다.

- Sun Management Center 3.6 Supplement for Sun Fire, Sun Blade and Netra Systems (819-1153)

지원되는 플랫폼에서의 Sun Management Center 소프트웨어 설치, 구성 및 사용 방법에 대한 지침을 제공합니다. 머리말에는 기타 관련 설명서의 목록이 제공됩니다.

또한 Sun Fire T1000 시스템과 관련된 설명서는 다음과 같습니다.

- Sun Fire T1000 Server Product Overview
- Sun Fire T1000 Server Getting Started Guide
- Sun Fire T1000 Server Administration Guide

Sun 설명서는 다음 웹 사이트에서 찾을 수 있습니다.

<http://www.sun.com/documentation/>

이 릴리스의 새로운 기능

새로운 패키지가 이 릴리스와 함께 설치되어 새로 지원되는 모델을 지원합니다. 표 1에는 Sun Fire T1000 시스템에 대한 서버와 에이전트 구성 요소의 목록이 있습니다.

표 1 Sun Fire T1000의 플랫폼별 패키지

패키지	설명	계층
SUNWesera	Sun Management Center Common Config Reader Module Sun Fire T1000 에이전트 구성 요소	에이전트
SUNWeser1	Sun Management Center Common Config Reader Sun Fire T1000 플랫폼 지원	에이전트
SUNWesers	Sun Management Center Common Config Reader Module Sun Fire T1000 플랫폼 구성 요소	서버

알려진 버그

이 절에서는 본 설명서의 릴리스 시점에 알려져 있거나 확인할 수 있는 버그 또는 Sun Management Center 3.6 버전 2 애드온 소프트웨어의 작동에 영향을 주는 버그를 설명합니다. 이 목록은 Sun Fire, Sun Blade 및 Netra systems용 Sun Management Center 3.6 버전 2 애드온 소프트웨어 릴리스 노트(819-5959)에서 문서화된 목록을 보완합니다.

Sun Fire T2000/T1000 시스템에 prtdiag: not found라는 오류 메시지가 표시됨

Sun Fire T2000/T1000 시스템에 핵심 Sun Management Center 3.6 소프트웨어를 설치하는 동안 다음 오류 메시지가 여러 번 표시될 수 있지만 이 메시지는 무시합니다.

```
/opt/SUNWsyman/sbin/es-inst: /usr/platform/sun4u/sbin/prtdiag:
not found
```

해결 방법: 없음

[6304450]

Sun Fire T2000/T1000 시스템에서 다시 로드된 모듈이 플랫폼 정보를 표시하지 않음

Module Manager(모듈 관리자) 탭에서 Unload(언로드)를 사용하여 Sun Fire T2000/T1000 시스템에서 ELP Config-Reader Monitoring 소프트웨어 모듈을 언로드할 수 있습니다. 그 다음 Load(로드)를 사용하여 이 소프트웨어 모듈을 다시 로드하면 Sun Fire T2000/T1000 시스템에 대한 모듈 브라우저 정보가 표시되지 않습니다.

해결 방법: 임시 해결책으로 다음을 수행합니다.

```
# ./es-stop -a
# ./es-start -a
```

[6364394]

Processors(프로세서) 테이블에 Sun Fire T1000 시스템에 없는 CPU에 대해 잘못된 주의 사항이 표시될 수 있음

Sun Fire T1000 시스템에서 시스템에 없는 CPU와 관련된 잘못된 주의 정보가 표시될 수 있습니다.

해결 방법: 없음

[6374582]