



Sun™ Management Center 3.6 版本 4 附加軟體版本說明

適用於 Sun Fire™ V445 的補充資料

Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

文件號碼 819-7921-10
2006 年 9 月，修訂版 A

請將您對本文件的意見提交至：<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. 版權所有。

Sun Microsystems, Inc. 對於本文件所述技術擁有智慧財產權。這些智慧財產權包含 <http://www.sun.com/patents> 上所列的一項或多項美國專利，以及在美國與其他國家/地區擁有的一項或多項其他專利或申請中專利，但並不以此為限。

本文件及相關產品在限制其使用、複製、發行及反編譯的授權下發行。未經 Sun 及其授權人 (如果有) 事先的書面許可，不得使用任何方法、任何形式來複製本產品或文件的任何部分。

協力廠商軟體，包含字型技術，其版權歸 Sun 供應商所有，經授權後使用。

本產品中的某些部分可能源自加州大學授權的 Berkeley BSD 系統的開發成果。UNIX 是在美國及其他國家/地區的註冊商標，已獲得 X/Open Company, Ltd. 專屬授權。

Sun、Sun Microsystems、Sun 標誌、Java、docs.sun.com、Solaris、Sun Management Center、Netra、Sun Fire、Sun Blade 與 Sun Ultra 是 Sun Microsystems, Inc. 在美國及其他國家/地區的商標或註冊商標。

所有 SPARC 商標都是 SPARC International, Inc. 在美國及其他國家/地區的商標或註冊商標，經授權後使用。凡具有 SPARC 商標的產品都是採用 Sun Microsystems, Inc. 所開發的架構。

OPEN LOOK 與 Sun™ Graphical User Interface (Sun 圖形化使用者介面) 都是由 Sun Microsystems, Inc. 為其使用者與授權者所開發的技術。Sun 感謝 Xerox 公司在研究和開發視覺化或圖形化使用者介面之概念上，為電腦工業所做的開拓性貢獻。Sun 已向 Xerox 公司取得 Xerox 圖形化使用者介面之非獨占性授權，該授權亦適用於使用 OPEN LOOK GUI 並遵守 Sun 書面授權合約的 Sun 公司授權者。

美國政府權利 – 商業用途。政府使用者均應遵守 Sun Microsystems, Inc. 的標準授權合約和 FAR 及其增補文件中的適用條款。

本文件以其「原狀」提供，對任何明示或暗示的條件、陳述或擔保，包括對適銷性、特殊用途的適用性或非侵權性的暗示保證，均不承擔任何責任，除非此免責聲明的適用範圍在法律上無效。



Adobe PostScript

Sun Management Center 3.6 版本 4 附加軟體版本說明：適用於 Sun Fire V445 的補充資料

本文件補充說明「適用於 Sun Fire™、Sun Blade™、Netra™ 及 Sun Ultra™ 系統的 Sun™ Management Center 3.6 版本 4 附加軟體版本說明」(819-7440) 和「適用於 Sun Fire、Sun Blade 及 Netra 系統的 Sun Management Center 3.6 補充資料」(819-4864)。
本文件包含下列各節：

- 第 1 頁的「此發行版本的新增功能」
- 第 2 頁的「支援的系統」
- 第 2 頁的「文件」
- 第 3 頁的「已知錯誤」

此發行版本的新增功能

本節說明 Sun Management Center 3.6 版本 4 版本說明之發行版本與 Sun Fire V445 伺服器的發行版本之間，在適用於 Sun Fire、Sun Blade 及 Netra 系統之 Sun Management Center 附加軟體內的變更。

- 新增對 Sun Fire V445 伺服器的支援

本補充資料只涵蓋 Sun Fire V445 伺服器。

支援的系統

Sun Management Center 3.6 版本 4 附加軟體支援下列系統：

- Netra 210 伺服器
- Netra 240 伺服器
- Netra T2000 伺服器
- Sun Blade 1500 工作站
- Sun Blade 2500 工作站
- Sun Fire V210 伺服器
- Sun Fire V240 伺服器
- Sun Fire V250 伺服器
- Sun Fire V440 伺服器
- Sun Fire V445 伺服器
- Sun Fire T1000 伺服器
- Sun Fire T2000 伺服器
- Sun Ultra 45 工作站
- Sun Ultra 25 工作站

文件

本文件包含補充下列文件的附加資訊：

- 「適用於 Sun Fire™、Sun Blade™、Netra™ 及 Sun Ultra™ 系統的 Sun™ Management Center 3.6 版本 4 附加軟體版本說明」(819-7440)

包含有關取得及安裝此附加軟體版本的資訊，以及軟體版本最低需求和建議的修補程式。

- 「適用於 Sun Fire、Sun Blade 及 Netra 系統的 Sun Management Center 3.6 補充資料」(819-4864)

提供有關如何在支援平台上安裝、配置及使用 Sun Management Center 軟體的指示。前言包含其他相關文件的清單。

此外，下列文件也與 Sun Fire V445 伺服器相關：

- 「Sun Fire V445 Server Product Overview」
- 「Sun Fire V445 伺服器入門指南」
- 「Sun Fire V445 伺服器管理指南」

您可以在下列網站找到 Sun 文件：

<http://www.sun.com/documentation/>

已知錯誤

本節說明本版發行時已知的軟體錯誤，以及您可能注意到或會影響 Sun Management Center 3.6 版本 4 附加軟體操作的錯誤。此清單補充說明「適用於 Sun Fire、Sun Blade、Netra 及 Sun Ultra 系統的 Sun Management Center 3.6 版本 4 附加軟體版本說明」(819-7440) 中的清單。

實體檢視中沒有顯示系統風扇位置

在 Sun Fire V445 系統的實體檢視中，會顯示風扇匣，但不會顯示個別風扇。但是，您可藉由檢視指示器和轉速計表格來檢查風扇功能。

解決方法：無。

[6441776, 6445176]

SunMC 不會對故障風扇產生紅色警報

如果風扇在 Sun Fire V445 系統作業期間故障，SunMC 無法對事件產生紅色警報。

解決方法：如需風扇警報的資訊，請檢視指示器和轉速計表格。

[6442366]

