



Sun™ Management Center 3.6 版本 2 附加软件发行说明

用于 Sun Fire™ T1000 服务器的补充资料

Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

文件号码 819-5965-10
2006 年 3 月, 修订版 A

请将有关本文档的意见和建议提交至: <http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

版权所有 2006 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. 保留所有权利。

对于本文中介绍的产品，Sun Microsystems, Inc. 对其所涉及的技术拥有相关的知识产权。需特别指出的是（但不局限于此），这些知识产权可能包含在 <http://www.sun.com/patents> 中列出的一项或多项美国专利，以及在美国和其他国家/地区申请的一项或多项其他专利或待批专利。

本文档及其相关产品的使用、复制、分发和反编译均受许可证限制。未经 Sun 及其许可方（如果有）的事先书面许可，不得以任何形式、任何手段复制本产品或文档的任何部分。

第三方软件，包括字体技术，均已从 Sun 供应商处获得版权和使用许可。

本产品的某些部分可能是从 Berkeley BSD 系统衍生出来的，并获得了加利福尼亚大学的许可。UNIX 是 X/Open Company, Ltd. 在美国和其他国家/地区独家许可的注册商标。

Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标、Java、docs.sun.com、Solaris、Sun Management Center、Netra、Sun Fire、Sun Blade 和 Sun Ultra 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。

所有 SPARC 商标的使用均已获得许可，它们是 SPARC International, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。标有 SPARC 商标的产品均基于由 Sun Microsystems, Inc. 开发的体系结构。

OPEN LOOK 和 Sun™ 图形用户界面是 Sun Microsystems, Inc. 为其用户和许可证持有者开发的。Sun 感谢 Xerox 在研究和开发可视或图形用户界面的概念方面为计算机行业所做的开拓性贡献。Sun 已从 Xerox 获得了对 Xerox 图形用户界面的非独占性许可证，该许可证还适用于实现 OPEN LOOK GUI 和在其他方面遵守 Sun 书面许可协议的 Sun 许可证持有者。

美国政府权利 — 商业用途。政府用户应遵循 Sun Microsystems, Inc. 的标准许可协议，以及 FAR（Federal Acquisition Regulations，即“联邦政府采购法规”）的适用条款及其补充条款。

本文档按“原样”提供，对于所有明示或默示的条件、陈述和担保，包括对适销性、适用性或非侵权性的默示保证，均不承担任何责任，除非此免责声明的适用范围在法律上无效。



Adobe PostScript

Sun Management Center 3.6 版本 2 附加软件发行说明：用于 Sun Fire T1000 服务器的补充资料

本文档是《用于 Sun Fire™、Sun Blade™ 和 Netra™ 系统的 Sun™ Management Center 3.6 版本 2 附加软件发行说明》(819-5960) 和《用于 Sun Fire、Sun Blade 和 Netra 系统的 Sun Management Center 3.6 补充资料》(819-4863) 的补充资料。该补充资料仅补充了有关 Sun Fire T1000 服务器的支持信息。本文档包含以下各节：

- 第 1 页的“此发行版的新增功能”
- 第 2 页的“支持的系统”
- 第 2 页的“文档”
- 第 3 页的“此发行版中的新软件包”
- 第 3 页的“已知错误”

此发行版的新增功能

本节介绍了与 Sun Management Center 3.6 软件发行版相比较，用于 Sun Fire、Sun Blade 和 Netra 系统的 Sun Management Center 附加软件在此发行版的 Sun Management Center 3.6 版本 2 附加软件中的变化。

- 增加了对 Sun Ultra™ 45 工作站的支持
- 增加了对 Sun Fire T1000 服务器的支持

本文档只涉及 Sun Fire T1000 服务器。

支持的系统

Sun Management Center 3.6 版本 2 附加软件支持以下系统：

- Netra 440 服务器
- Netra 240 服务器
- Sun Blade 1500 工作站
- Sun Blade 2500 工作站
- Sun Fire V210 服务器
- Sun Fire V240 服务器
- Sun Fire V250 服务器
- Sun Fire V440 服务器
- Sun Fire T1000 服务器
- Sun Fire T2000 服务器
- Sun Ultra 45 工作站

文档

本文档包含用于补充以下文档的附加信息：

- 《用于 Sun Fire、Sun Blade 和 Netra 系统的 Sun Management Center 3.6 版本 2 附加软件发行说明》(819-5960)
包含有关获取和安装此版本的附加软件，以及要求的最低软件版本和推荐的修补程序的信息。
- 《用于 Sun Fire、Sun Blade 和 Netra 系统的 Sun Management Center 3.6 补充资料》(819-4863)
提供有关如何在支持的平台上安装、配置和使用 Sun Management Center 软件的说明。前言中包含了其他相关文档的列表。

此外，以下文档与 Sun Fire T1000 系统有关：

- Sun Fire T1000 Server Product Overview
- Sun Fire T1000 Server Getting Started Guide
- Sun Fire T1000 Server Administration Guide

您可以通过以下 URL 来查找 Sun 文档：

<http://www.sun.com/documentation/>

此发行版中的新软件包

将新软件包与此发行版一起安装，以支持新支持的型号。表 1 列出了用于 Sun Fire T1000 系统的服务器组件和代理组件。

表 1 用于 Sun Fire T1000 的平台特定软件包

软件包	说明	层
SUNWesera	Sun Management Center Common Config Reader Module Sun Fire T1000 代理组件	代理
SUNWeser1	Sun Management Center Common Config Reader Sun Fire T1000 平台支持	代理
SUNWesers	Sun Management Center Common Config Reader Module Sun Fire T1000 平台组件	服务器

已知错误

本节介绍此修订版发行时已知的软件错误。您可能已察觉到这些错误，这些错误会影响 Sun Management Center 3.6 版本 2 附加软件的运行。该列表对《用于 Sun Fire、Sun Blade 和 Netra 系统的 Sun Management Center 3.6 版本 2 附加软件发行说明》(819-5960) 中记录的列表进行了补充。

Sun Fire T2000/T1000 系统中显示 prtdiag: not found 错误消息

在 Sun Fire T2000/T1000 系统中安装核心 Sun Management Center 3.6 软件期间，以下错误消息可能会多次显示，应该被忽略。

```
/opt/SUNWsymon/sbin/es-inst: /usr/platform/sun4u/sbin/prtdiag:  
not found
```

解决方法：无。

[6304450]

在 Sun Fire T2000/T1000 系统中重新装入的模块不显示平台信息

在 "Module Manager"（模块管理器）选项卡上，可以使用 "Unload"（卸载）来卸载 Sun Fire T2000/T1000 系统中的 ELP Config-Reader Monitoring 软件模块。在此之后，如果使用 "Load"（装入）来重新装入该软件模块，则不显示 Sun Fire T2000/T1000 系统的 "Module Browser"（模块浏览器）信息。

解决方法：执行以下命令进行临时修复：

```
# ./es-stop -a  
# ./es-start -a
```

[6364394]

"Processors"（处理器）表可能会针对 Sun Fire T1000 系统中不存在的 CPU 显示错误警告

在 Sun Fire T1000 系统中，有时可能会看到与该系统中并不存在的 CPU 相关的错误警告报警。

解决方法：无。

[6374582]