



Notes de version des add-ons de Sun™ Management Center 4.0 version 2

Sun SPARC® Enterprise
M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers

Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

Référencen° 820-6900
Octobre 2008, révision A

Envoyez vos commentaires concernant ce document à l'adresse : <http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Copyright 2008 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. Tous droits réservés.

Sun Microsystems, Inc. et Fujitsu Limited détiennent et contrôlent toutes deux des droits de propriété intellectuelle relatifs aux produits et technologies décrits dans ce document. De même, ces produits, technologies et ce document sont protégés par des lois sur le copyright, des brevets, d'autres lois sur la propriété intellectuelle et des traités internationaux. Les droits de propriété intellectuelle de Sun Microsystems, Inc. et Fujitsu Limited concernant ces produits, ces technologies et ce document comprennent, sans que cette liste soit exhaustive, un ou plusieurs des brevets déposés aux États-Unis et indiqués à l'adresse <http://www.sun.com/patents> de même qu'un ou plusieurs brevets ou applications brevetées supplémentaires aux États-Unis et dans d'autres pays.

Ce document, le produit et les technologies afférents sont exclusivement distribués avec des licences qui en restreignent l'utilisation, la copie, la distribution et la décompilation. Aucune partie de ce produit, de ces technologies ou de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit, par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Fujitsu Limited et de Sun Microsystems, Inc., et de leurs éventuels bailleurs de licence. Ce document, bien qu'il vous ait été fourni, ne vous confère aucun droit et aucune licence, expresse ou tacite, concernant le produit ou la technologie auxquels il se rapporte. Par ailleurs, il ne contient ni ne représente aucun engagement, de quelque type que ce soit, de la part de Fujitsu Limited ou de Sun Microsystems, Inc., ou des sociétés affiliées.

Ce document, et le produit et les technologies qu'il décrit, peuvent inclure des droits de propriété intellectuelle de parties tierces protégés par copyright et/ou cédés sous licence par des fournisseurs à Fujitsu Limited et/ou Sun Microsystems, Inc., y compris des logiciels et des technologies relatives aux polices de caractères.

Par limites du GPL ou du LGPL, une copie du code source régi par le GPL ou LGPL, comme applicable, est sur demande vers la fin utilisateur disponible ; veuillez contacter Fujitsu Limited ou Sun Microsystems, Inc.

Cette distribution peut comprendre des composants développés par des tierces parties.

Des parties de ce produit pourront être dérivées des systèmes Berkeley BSD licenciés par l'Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et licenciée exclusivement par X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, Java, Netra, Solaris, Sun Ray, Answerbook2, docs.sun.com, OpenBoot, Sun Fire et Sun Management Center sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Fujitsu et le logo Fujitsu sont des marques déposées de Fujitsu Limited.

Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc.

SPARC64 est une marque déposée de SPARC International, Inc., utilisée sous licence par Fujitsu Microelectronics, Inc. et Fujitsu Limited.

L'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK and Sun™ a été développée par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et détenteurs de licences. Sun reconnaît les efforts de pionnier de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces d'utilisation visuelle ou graphique pour l'industrie de l'informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox pour l'interface utilisateur graphique Xerox, ladite licence couvrant également les détenteurs de licence de Sun qui mettent en œuvre l'interface utilisateur graphique OPEN LOOK et se conforment aux accords de licence écrits de Sun.

Droits du gouvernement américain - logiciel commercial. Les utilisateurs du gouvernement américain sont soumis aux contrats de licence standard de Sun Microsystems, Inc. et de Fujitsu Limited ainsi qu'aux clauses applicables stipulées dans le FAR et ses suppléments.

Avis de non-responsabilité : les seules garanties octroyées par Fujitsu Limited, Sun Microsystems, Inc. ou toute société affiliée de l'une ou l'autre entité en rapport avec ce document ou tout produit ou toute technologie décrit(e) dans les présentes correspondent aux garanties expressément stipulées dans le contrat de licence régissant le produit ou la technologie fourni(e). SAUF MENTION CONTRAIRE EXPRESSEMENT STIPULÉE DANS CE CONTRAT, FUJITSU LIMITED, SUN MICROSYSTEMS, INC. ET LES SOCIÉTÉS AFFILIÉES REJETTENT TOUTE REPRÉSENTATION OU TOUTE GARANTIE, QUELLE QU'EN SOIT LA NATURE (EXPRESSE OU IMPLICITE) CONCERNANT CE PRODUIT, CETTE TECHNOLOGIE OU CE DOCUMENT, LESQUELS SONT FOURNIS EN L'ÉTAT. EN OUTRE, TOUTES LES CONDITIONS, REPRÉSENTATIONS ET GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE À LA QUALITÉ MARCHANDE, À L'APTITUDE, À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE OU À L'ABSENCE DE CONTREFAÇON, SONT EXCLUES, DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE. Sauf mention contraire expressément stipulée dans ce contrat, dans la mesure autorisée par la loi applicable, en aucun cas Fujitsu Limited, Sun Microsystems, Inc. ou l'une de leurs filiales ne sauraient être tenues responsables envers une quelconque partie tierce, sous quelque théorie juridique que ce soit, de tout manque à gagner ou de perte de profit, de problèmes d'utilisation ou de perte de données, ou d'interruptions d'activités, ou de tout dommage indirect, spécial, secondaire ou consécutif, même si ces entités ont été préalablement informées d'une telle éventualité.

LA DOCUMENTATION EST FOURNIE « EN L'ÉTAT » ET TOUTES AUTRES CONDITIONS, DÉCLARATIONS ET GARANTIES EXPRESSES OU TACITES SONT FORMELLEMENT EXCLUES, DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, Y COMPRIS NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE À LA QUALITÉ MARCHANDE, À L'APTITUDE, À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE OU À L'ABSENCE DE CONTREFAÇON.



Adobe PostScript

Sommaire

Notes de version des add-ons de Sun Management Center 4.0 version 2 1

Nouveautés de cette version 1

Plates-formes et environnements pris en charge 2

 Plates-formes prises en charge 2

 Logiciel pris en charge 2

Patches recommandés 3

Documentation 3

Comment obtenir le logiciel add-on 4

Problèmes connus et solutions associées 4

 Fonctions générales 4

Problèmes connus et solutions associées de Sun Management Center 4

Notes de version des add-ons de Sun Management Center 4.0 version 2

Ce document contient les notes de version pour le logiciel add-on de Sun™ Management Center 4.0 version 2 pour les serveurs Sun SPARC® Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000. Ce document se compose des sections suivantes :

- [“Nouveautés de cette version”, page 1](#)
- [“Plates-formes et environnements pris en charge”, page 2](#)
- [“Patches recommandés”, page 3](#)
- [“Documentation”, page 3](#)
- [“Comment obtenir le logiciel add-on”, page 4](#)
- [“Problèmes connus et solutions associées”, page 4](#)

Nouveautés de cette version

Le logiciel add-on de Sun Management Center 4.0 version 2 pour les serveurs Sun SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 est une nouvelle version (ou mise à jour) prenant en charge Sun SPARC Enterprise M3000 Server et nécessitant XCP 1080.

Les packages serveur/console pour x86 vous permettent désormais de contrôler les plates-formes d'agent SPARC depuis les consoles x86. L'assistance pour les consoles x86 est uniquement comprise dans le noyau Sun Manager Center 4.0 et plus.

Plates-formes et environnements pris en charge

Plates-formes prises en charge

Le logiciel add-on de Sun Management Center 4.0 version 2 prend en charge les plates-formes suivantes :

- Serveurs Sun SPARC Enterprise M3000
- Serveurs Sun SPARC Enterprise M4000/M5000
- Serveurs Sun SPARC Enterprise M8000/M9000

Logiciel pris en charge

[TABLEAU 1](#) est une liste des versions logicielles minimum requises pour le logiciel add-on de Sun Management Center 4.0 version 2.

TABLEAU 1 Versions logicielles minimum requises

Hôte	Logiciel requis	Version
Plate-forme contrôlée	Le logiciel est préinstallé en tant que composant du microprogramme XCP. Les mises à jour du logiciel Sun Management Center sont incluses dans les mises à jour de l'image du microprogramme XCP.	1080
Domaine contrôlé	Système d'exploitation Solaris™	10 11/06
	Logiciel de base SunMC	4.0
	Logiciel add-on SunMC pour les serveurs Sun SPARC Enterprise <i>Mx000</i>	4.0 version 2

TABLEAU 1 Versions logicielles minimum requises (*Suite*)

Hôte	Logiciel requis	Version
Pour les deux : <ul style="list-style-type: none">• Serveur• Des postes de travail ou un emplacement réseau courant (pour le niveau console)	Système d'exploitation Solaris *	8 2/04
		9 9/04
		10 11/06
	Logiciel de base pour le serveur Sun Management Center	4.0
	Logiciel add-on Sun Management Center pour les serveurs Sun SPARC Enterprise Mx000	4.0 version 2

* La distribution du système d'exploitation Solaris doit être au moins "Prise en charge des systèmes utilisateur final".

Patches recommandés

Les patches logiciels Solaris™ et patches Sun Management Center peuvent être disponibles pour votre plate-forme, pour l'application noyau Sun Management Center 4.0 et pour ce logiciel add-on. Les notes de produit pour votre plate-forme et les *notes de version du logiciel Sun Management Center* peuvent également inclure des informations sur les patches requis et recommandés.

Remarque – Vous devez installer les patches nécessaires pour votre plate-forme et votre système d'exploitation avant d'installer le logiciel Sun Management Center 4.0 et cet add-on.

Si vous avez signé un contrat de service Sun, vous pouvez télécharger les patches depuis :

<http://sunsolve.sun.com>

Documentation

Ce document complète les informations disponibles dans le *complément de Sun Management Center 4.0 pour Sun SPARC Enterprise Servers* (820-6019).

La documentation pour Sun Management Center est disponible à l'adresse suivante :

<http://www.sun.com/documentation>

Reportez-vous à la préface du *complément de Sun Management Center 4.0 pour Sun SPARC Enterprise Servers* pour plus d'informations concernant la documentation associée.

Comment obtenir le logiciel add-on

Le logiciel Sun Management Center, y compris ce logiciel add-on de Sun Management Center 4.0 version 2, peuvent être téléchargés à l'adresse suivante :

<http://www.sun.com/download>

Pour plus d'informations sur l'installation du logiciel, reportez-vous au *complément de Sun Management Center 4.0 pour Sun SPARC Enterprise Servers*.

Problèmes connus et solutions associées

Cette section décrit les problèmes connus de cette version.

Fonctions générales

Reportez-vous aux notes de produit de votre plate-forme pour consulter les dernières informations sur les fonctions prises en charge sur votre serveur.

Problèmes connus et solutions associées de Sun Management Center

TABLEAU 2 répertorie les éventuels problèmes et les solutions associées pour le logiciel Sun Management Center.

TABLEAU 2 Problèmes connus et solutions associées de Sun Management Center

ID CR	Description	Solution
6567937	Les alarmes SunMC ne s'affichent pas dans l'onglet Alarmes après le basculement réussi SP.	Cliquez sur le bouton "Recharger le tableau d'alarmes" pour actualiser le tableau et afficher l'état d'alarme correct.
6750818	L'affichage physique n'apparaît pas sur la console Web. Cela se produit à la fois pour le lecteur de configuration de domaines et pour le module d'administration de plate-forme sur tous les systèmes <i>Mx000</i> .	La console Java™ Sun MC permet d'accéder à l'affichage physique pour les add-ons <i>Mx000</i> .
6760340	M3000 Server n'est pas traduit dans les fichiers de localisation. Les fichiers de messages modifiés pour inclure le modèle M3000 n'ont pas été localisés. Certains messages comprenant les informations sur le modèle dans les langues autres que l'anglais n'afficheront pas le modèle M3000.	Dans les langues autres que l'anglais, le modèle M3000 peut être vérifié dans la table système.

