



# Sun™ Management Center 4.0

## 버전 2 애드온 소프트웨어 릴리스 노트

---

Sun SPARC® Enterprise  
M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 서버

Sun Microsystems, Inc.  
[www.sun.com](http://www.sun.com)

부품 번호 820-6902-10  
2008년 11월, 개정판 A

본 문서에 관해 의견이 있으시면 <http://www.sun.com/hwdocs/feedback>으로 보내 주십시오.

Copyright 2008 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. 모든 권리는 저작권자의 소유입니다.

Sun Microsystems, Inc.와 Fujitsu Limited는 본문서에 기술된 제품 및 기술과 관련된 지적 재산권을 각각 소유하며 통제합니다. 그리고 해당 제품, 기술 및 본문서는 저작권법, 특허법 및 기타 지적 재산권법 및 국제 협약에 의해 보호를 받습니다. 해당 제품, 기술 및 본문서에 대한 Sun Microsystems, Inc.와 Fujitsu Limited의 지적 재산권에는 <http://www.sun.com/patents>에 나열된 하나 이상의 미국 특허 및 미국 또는 기타 국가에서 하나 이상의 추가적인 특허 또는 특허 응용 프로그램이 이에 제한되지 않고 포함됩니다.

본 설명서, 제품 또는 기술은 사용, 복사, 배포 및 역컴파일을 제한하는 라이선스 하에서 배포됩니다. 해당 제품, 기술 또는 문서의 어떠한 부분도 Fujitsu Limited와 Sun Microsystems, Inc. 및 해당 사용권자의 사전 서면 승인 없이는 형식이나 수단에 상관없이 재생이 불가능합니다. 본 문서의 제공으로 인해 해당 제품과 기술과 관련하여 명시적 또는 묵시적으로 어떤 권리 또는 라이선스가 제공되는 것은 아닙니다. 그리고 본 문서는 Fujitsu Limited 또는 Sun Microsystems, Inc. 또는 두 회사의 자회사의 공약을 포함하거나 대표하지 않습니다.

본 문서와 본문서에 기술된 제품 및 기술에는 소프트웨어 및 글꼴 기술을 포함하여 Fujitsu Limited 및/또는 Sun Microsystems, Inc.에 제품 및/또는 기술을 제공하는 업체의 타사 지적 재산권 및/또는 제공 업체로부터 라이선스를 취득한 지적 재산권이 포함되어 있을 수 있습니다.

GPL 또는 LGPL의 조항에 따라, GPL 또는 LGPL에 의해 관리되는 소스 코드의 사본은 해당될 경우 최종 사용자의 요청에 따라 사용할 수 있습니다. Fujitsu Limited 또는 Sun Microsystems, Inc.에 연락하십시오.

본 배포 자료에는 타사에서 개발한 자료가 포함될 수 있습니다.

본 제품의 일부는 Berkeley BSD 시스템일 수 있으며 University of California로부터 라이선스를 취득했습니다. UNIX는 X/Open Company, Ltd.를 통해 독점 라이선스를 취득한 미국 및 기타 국가의 등록 상표입니다.

Sun, Sun Microsystems, Sun 로고, Java, Netra, Solaris, Sun Ray, Answerbook2, docs.sun.com, OpenBoot, Sun Fire 및 Sun Management Center는 미국 및 기타 국가에서 Sun Microsystems, Inc. 또는 Sun Microsystems, Inc. 자회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

Fujitsu 및 Fujitsu 로고는 Fujitsu Limited의 등록 상표입니다.

모든 SPARC 상표는 라이선스 하에 사용되며 미국 및 기타 국가에서 SPARC International, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. SPARC 상표가 부착된 제품은 Sun Microsystems, Inc.가 개발한 아키텍처를 기반으로 합니다.

SPARC64는 SPARC International, Inc.의 상표이며 Fujitsu Microelectronics, Inc. 및 Fujitsu Limited의 라이선스 하에 사용됩니다.

OPEN LOOK 및 Sun™ Graphical User Interface는 Sun Microsystems, Inc.에서 해당 사용자 및 라이선스 소유자를 위해 개발했습니다. Sun은 컴퓨터 업계에서 시각적 또는 그래픽 사용자 인터페이스 개념을 연구하고 개발하는 데 있어 Xerox의 선구자적 업적을 인정합니다. Sun은 Xerox Graphical User Interface에 대한 Xerox의 비독점 라이선스를 보유하고 있으며 이 라이선스는 OPEN LOOK GUI를 구현하거나 그 외의 경우 Sun의 서면 라이선스 계약을 준수하는 Sun의 라이선스 소유자에게도 적용됩니다.

U.S. 정부 권한 - 상용. 정부 사용자는 Sun Microsystems, Inc. 표준 사용권 계약과 FAR의 해당 규정 및 추가 사항의 적용을 받습니다.

보증 부인: 본 문서 또는 본 문서에 기술된 제품 또는 기술과 관련하여 Fujitsu Limited, Sun Microsystems, Inc. 또는 두 회사의 자회사가 하여 하는 보증은 해당 제품 또는 기술이 제공에 적용되는 라이선스 계약에 명시적으로 기술된 보증에 한합니다. FUJITSU LIMITED, SUN MICROSYSTEMS, INC. 및 그 자회사는 계약서에 명시적으로 설정된 보증을 제외하고 있는 그대로 제공되는 해당 제품 또는 기술 또는 본 설명서와 관련하여 어떤 보증 명시적 또는 묵시적도 표시하거나 보증하지 않습니다. 그리고 법률을 위반하지 않는 범위 내에서 상품성, 특정 목적에 대한 적합성 또는 비침해성에 대한 묵시적 보증을 포함하여 모든 명시적 또는 묵시적 조건, 표현 및 보증에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 계약서에 명시적으로 설정하지 않는 한, 적용법이 허용하는 범위에 한해서 Fujitsu Limited, Sun Microsystems, Inc. 또는 그 자회사는 타사의 자산 또는 수익의 손해, 사용 또는 자료의 손실 또는 사업 중단 또는 어떤 간접적, 특수, 돌발적 또는 결과적 손해에 대해 해당 손실의 가능성이 미리 고지된 경우에도 책임을 지지 않습니다.

본 설명서는 "있는 그대로" 제공되며 상업성, 특정 목적에 대한 적합성 또는 비침해성에 대한 모든 묵시적 보증을 포함하여 모든 명시적 또는 묵시적 조건, 표현 및 보증에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 이러한 보증 부인은 법적으로 허용된 범위 내에서만 적용됩니다.



Adobe PostScript

# 목차

---

<b>Sun Management Center 4.0 버전 2 애드온 소프트웨어 릴리스 노트</b>	<b>1</b>
이 릴리스의 새로운 기능	1
지원되는 플랫폼 및 환경	2
지원되는 플랫폼	2
지원되는 소프트웨어	2
권장 패치	3
설명서	3
애드온 소프트웨어 가져오기	3
알려진 문제점 및 해결 방법	4
일반 기능	4
Sun Management Center 소프트웨어 문제 및 해결 방법	4



# Sun Management Center 4.0 버전 2 애드온 소프트웨어 릴리스 노트

---

이 설명서에는 Sun SPARC® Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 서버용 Sun™ Management Center 4.0 버전 2 애드온 소프트웨어에 대한 릴리스 노트가 포함되어 있습니다. 이 설명서는 다음 절로 구성되어 있습니다.

- 1페이지의 "이 릴리스의 새로운 기능"
- 2페이지의 "지원되는 플랫폼 및 환경"
- 3페이지의 "권장 패치"
- 3페이지의 "설명서"
- 3페이지의 "애드온 소프트웨어 가져오기"
- 4페이지의 "알려진 문제점 및 해결 방법"

---

## 이 릴리스의 새로운 기능

Sun SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 서버용 Sun Management Center 4.0 버전 2 애드온 소프트웨어는 Sun SPARC Enterprise M3000 서버에 대한 지원이 추가된 새로운(또는 업데이트) 릴리스이며, XCP 1080이 필요합니다.

x86 콘솔에서 SPARC 에이전트 플랫폼을 모니터링할 수 있도록 x86용 서버/콘솔 패키지가 제공되며 x86 콘솔에 대한 지원은 Sun Management Center 4.0 코어 이상에만 포함됩니다.

# 지원되는 플랫폼 및 환경

## 지원되는 플랫폼

Sun Management Center 4.0 버전 2 애드온 소프트웨어에서는 다음 시스템을 지원합니다.

- Sun SPARC Enterprise M3000 서버
- Sun SPARC Enterprise M4000/M5000 서버
- Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 서버

## 지원되는 소프트웨어

표 1에는 Sun Management Center 4.0 버전 2 애드온 소프트웨어에 필요한 최소 소프트웨어 버전이 나열되어 있습니다.

표 1 필요한 최소 소프트웨어 버전

호스트	필요한 소프트웨어	버전
모니터링된 플랫폼	소프트웨어는 XCP 펌웨어의 일부로 사전 설치됩니다. Sun Management Center 소프트웨어 업데이트는 XCP 펌웨어 이미지 업데이트에 포함되어 있습니다.	1080
모니터링된 도메인	Solaris™ 운영 체제	10 11/04
	SunMC 코어 소프트웨어	4.0
	Sun SPARC Enterprise Mx000 서버용 SunMC 애드온 소프트웨어	4.0 버전 2
다음 두 시스템 공통 사항:	Solaris 운영 체제*	8 2/04
• 서버 시스템		9 9/04
• 워크스테이션 또는 공통 네트 워크 위치 (콘솔 계층용)		10 11/06
	Sun Management Center 서버 코어 소프트웨어	4.0
	Sun SPARC Enterprise Mx000 서버용 Sun Management Center 애드온 소프트웨어	4.0 버전 2

\* Solaris 운영 체제 배포는 최소한 "최종 사용자 시스템 지원"이어야 합니다.

---

## 권장 패치

Solaris 소프트웨어 패치와 Sun Management Center 패치는 플랫폼, Sun Management Center 4.0 코어 응용 프로그램 및 이 애드온 소프트웨어에 대해 사용할 수 있습니다. 사용 중인 플랫폼의 제품 안내서와 Sun Management Center 소프트웨어 릴리스 노트에도 필수 및 권장 패치에 대한 정보가 들어 있습니다.

---

주 – Sun Management Center 4.0 소프트웨어와 이 애드온을 설치하기 전에 플랫폼과 운영 체제에 필요한 모든 패치를 설치해야 합니다.

---

Sun 서비스 계약이 있는 경우 다음 사이트에서 패치를 다운로드할 수 있습니다.

<http://sunsolve.sun.com>

---

## 설명서

이 설명서는 Sun SPARC Enterprise 서버용 Sun Management Center 4.0 추가 설명서 (820-6907)에 있는 정보를 보완합니다.

Sun Management Center 설명서는 다음 웹 사이트에서 볼 수 있습니다.

<http://www.sun.com/documentation>

관련 설명서에 대한 자세한 내용은 Sun SPARC Enterprise 서버용 Sun Management Center 4.0 추가 설명서의 머리말을 참조하십시오.

---

## 애드온 소프트웨어 가져오기

이 Sun Management Center 4.0 버전 2 애드온 소프트웨어를 포함한 Sun Management Center 소프트웨어는 다음 웹 사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

<http://www.sun.com/download>

소프트웨어 설치에 대한 자세한 내용은 Sun SPARC Enterprise 서버용 Sun Management Center 4.0 추가 설명서를 참조하십시오.

---

## 알려진 문제점 및 해결 방법

이 절에서는 이 릴리스의 알려진 문제에 대해 설명합니다.

### 일반 기능

서버에 지원되는 기능에 대한 최신 정보는 해당 플랫폼의 제품 안내서를 참조하십시오.

---

## Sun Management Center 소프트웨어 문제 및 해결 방법

표 2에서는 Sun Management Center 소프트웨어의 문제와 가능한 해결 방법을 나열합니다.

표 2 Sun Management Center 문제 및 해결 방법

CR ID	설명	해결 방법
6567937	성공적인 SP 페일오버 후 경고 탭에 SunMC 경보가 나타나지 않습니다.	"경보 테이블을 다시 로드" 버튼을 눌러 테이블을 새로 고쳐 올바른 경고 상태를 표시합니다.
6750818	웹 콘솔에 물리적 뷰가 표시되지 않습니다. 이러한 문제는 모든 Mx000 시스템의 도메인 구성 관독기 및 플랫폼 관리 모듈 모두에 대해 발생합니다.	Mx000 애드온에 대한 물리적 뷰를 표시하려면 Java™ Sun MC 콘솔을 사용합니다.
6760340	M3000 서버가 현지화 파일로 번역되지 않았습니다. M3000 모델을 포함하도록 수정된 메시지 파일이 번역되지 않았습니다. 영어가 아닌 언어로 모델 정보가 포함된 일부 메시지에 M3000 모델이 표시되지 않습니다.	영어가 아닌 언어에서, M3000 모델은 시스템 테이블에서 확인할 수 있습니다.