



Sun™ Management Center 4.0

版本 2 附加軟體 版本說明

Sun SPARC® Enterprise
M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 伺服器

Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

文件號碼 820-6904-10
2008 年 11 月，修訂版 A

請將您對本文件的意見提交至：<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Copyright 2008 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. 版權所有。

Sun Microsystems, Inc. 和 Fujitsu Limited 對於本文件所述之相關產品和技術，分別擁有或控制智慧財產權，而且此類產品、技術和本文件皆受著作權法、專利法、其他智慧財產權法以及國際公約所保護。在上述的產品、技術和本文件中，Sun Microsystems, Inc. 和 Fujitsu Limited 的智慧財產權包括 <http://www.sun.com/patents> 上所列的一項或多項美國專利，以及在美國或其他國家/地區擁有的一項或多項其他專利或專利申請，但並不以此為限。

本文件及相關產品與技術在限制其使用、複製、發行及反編譯的授權下發行。未經 Fujitsu Limited、Sun Microsystems, Inc 及其適用授權人(如果有)事先的書面許可，不得使用任何方法、任何形式來複製本產品、技術或文件的任何部分。提供本文件並不表示您享有相關產品或技術的任何明示或暗示性權限或授權，同時本文件不包含或代表 Fujitsu Limited、Sun Microsystems, Inc. 或任何關係企業的任何承諾。

本文件及其所述的產品和技術可能納入了 Fujitsu Limited 和/或 Sun Microsystems, Inc. 供應商擁有和/或授權的協力廠商智慧財產權，包括軟體和字型技術在內。

根據 GPL 或 LGPL 的條款，GPL 或 LGPL 所規定的原始碼副本(如果適用)可在「一般使用者」請求時提供。請連絡 Fujitsu Limited 或 Sun Microsystems, Inc.

本發行軟體可能包括由協力廠商開發的材料。

本產品中的某些部分可能源自加州大學授權的 Berkeley BSD 系統的開發成果。UNIX 是在美國及其他國家/地區的註冊商標，已獲得 X/OpenCompany, Ltd. 專屬授權。

Sun、Sun Microsystems、Sun 標誌、Java、Netra、Solaris、Sun Ray、Answerbook2、docs.sun.com、OpenBoot、Sun Fire 與 Sun Management Center 是 Sun Microsystems, Inc. 或其分公司在美國及其他國家/地區的商標或註冊商標。

Fujitsu 和 Fujitsu 標誌是 Fujitsu Limited 的註冊商標。

所有 SPARC 商標都是 SPARC International, Inc. 在美國及其他國家/地區的註冊商標，經授權後使用。凡具有 SPARC 商標的產品都是採用 Sun Microsystems, Inc. 所開發的架構。

SPARC64 是 SPARC International, Inc. 的商標，Fujitsu Microelectronics, Inc. 和 Fujitsu Limited 已獲得其使用授權。

OPEN LOOK 與 Sun™ Graphical User Interface (Sun 圖形化使用者介面) 都是由 Sun Microsystems, Inc. 為其使用者與授權者所開發的技術。Sun 感謝 Xerox 公司在研究和開發視覺化或圖形化使用者介面的概念上，為電腦工業所做的開拓性貢獻。Sun 擁有經 Xerox 授權的 Xerox 圖形使用者介面非專屬授權，該授權亦涵蓋使用 OPEN LOOK GUI 並遵守 Sun 書面授權合約的 Sun 公司授權者。

美國政府權利 – 商業用途。美國政府使用者均應遵守 Sun Microsystems, Inc. 和 Fujitsu Limited 的標準政府使用者授權合約和 FAR 及其增補文件中的適用條款。

免責聲明：Fujitsu Limited、Sun Microsystems, Inc. 或各自的關係企業，在涉及本文件及其所述的任何產品或技術時，提供的保證僅限於在提供產品或技術當時所依據的授權合約中明確規定的條款。除此合約明確規定之外，FUJITSU LIMITED、SUN MICROSYSTEMS, INC. 及其關係企業不就上述產品、技術或本文件做出任何形式(明示或暗示)的陳述或保證。本文件以其「原狀」提供，對任何明示或暗示的條件、陳述或擔保，包括(但不限於)對適銷性、特殊用途的適用性或非侵權性的暗示保證，均不承擔任何責任，除非此免責聲明的適用範圍在法律上無效。除非在上述合約中明確規定，否則在適用法律允許的範圍內，對於任何協力廠商(就任何法律理論而言)的任何收益損失、用途或資料的喪失、業務中斷，或任何間接、特殊、意外或連續性損壞，Fujitsu Limited、Sun Microsystems, Inc. 或其任何關係企業皆無任何賠償責任，即使事先告知上述損壞的可能性也是如此。

本文件以其「原狀」提供，對任何明示或暗示的條件、陳述或擔保，包括對適銷性、特殊用途的適用性或非侵權性的暗示保證，均不承擔任何責任，除非此免責聲明的適用範圍在法律上無效。



Adobe PostScript

目錄

Sun Management Center 4.0 版本 2 附加軟體版本說明	1
此發行版本的新增功能	1
支援的平台和環境	2
支援的平台	2
支援的軟體	2
建議的修補程式	3
文件	3
取得附加軟體	3
已知問題與解決方法	4
一般功能	4
Sun Management Center 軟體問題與 解決方法	4

Sun Management Center 4.0 版本 2 附加軟體版本說明

本文件包含適用於 Sun SPARC® Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 伺服器之 Sun™ Management Center 4.0 版本 2 附加軟體的版本說明。本文件包含下列各節：

- 第 1 頁的「此發行版本的新增功能」
 - 第 2 頁的「支援的平台和環境」
 - 第 3 頁的「建議的修補程式」
 - 第 3 頁的「文件」
 - 第 3 頁的「取得附加軟體」
 - 第 4 頁的「已知問題與解決方法」
-

此發行版本的新增功能

適用於 Sun SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 伺服器的 Sun Management Center 4.0 版本 2 附加軟體是新 (或更新) 發行版本，增加對 Sun SPARC Enterprise M3000 伺服器的支援，且需要 XCP 1080。

我們現在提供適用於 x86 的伺服器/主控台套裝軟體，讓您可以從 x86 主控台監視 SPARC 代理程式平台。僅有核心 Sun Management Center 4.0 或更新版本支援 x86 主控台。

支援的平台和環境

支援的平台

Sun Management Center 4.0 版本 2 附加軟體支援下列系統：

- Sun SPARC Enterprise M3000 伺服器
- Sun SPARC Enterprise M4000/M5000 伺服器
- Sun SPARC Enterprise M8000/M9000 伺服器

支援的軟體

表 1 列出了 Sun Management Center 4.0 版本 2 附加軟體所需的軟體最低版本。

表 1 軟體版本最低需求

主機	必要的軟體	版本
監視的平台	軟體做為 XCP 軟體的一部分進行預先安裝。 Sun Management Center 軟體更新包含在 XCP 軟體影像更新中。	1080
監視的網域	Solaris™ 作業系統	10 11/06
	SunMC 核心軟體	4.0
	適用於 Sun SPARC Enterprise Mx000 伺服器的 SunMC 附加軟體	4.0 版本 2
對於以下兩種主機：	Solaris 作業系統*	8 2/04
• 伺服器機器		9 9/04
• 工作站或共用網路位置 (適用於主控台層)		10 11/06
	Sun Management Center 伺服器核心軟體	4.0
	適用於 Sun SPARC Enterprise Mx000 伺服器的 Sun Management Center 附加軟體	4.0 版本 2

* Solaris 作業系統發行軟體至少必須「受一般使用者系統支援」。

建議的修補程式

Solaris 軟體修補程式和 Sun Management Center 修補程式可用於您的平台、核心 Sun Management Center 4.0 應用程式以及此附加軟體。您平台的產品說明和「Sun Management Center 軟體版本說明」也可能包含有關所需和建議之修補程式的資訊。

備註 – 安裝 Sun Management Center 4.0 軟體和此附加軟體之前，您必須先安裝您平台及作業系統所需的全部修補程式。

如有 Sun 技術支援服務合約，您可自下列位置下載修補程式：

<http://sunsolve.sun.com>

文件

本文件是做為「Sun Management Center 4.0 補充資料 (適用於 Sun SPARC Enterprise 伺服器)」(820-6909) 的補充說明。

Sun Management Center 文件可在以下網站取得：

<http://www.sun.com/documentation>

如需有關相關文件的更多資訊，請參閱「Sun Management Center 4.0 補充資料 (適用於 Sun SPARC Enterprise 伺服器)」的前言。

取得附加軟體

可以在以下網站下載 Sun Management Center 軟體 (包括此 Sun Management Center 4.0 版本 2 附加軟體)：

<http://www.sun.com/download>

如需有關安裝此軟體的資訊，請參閱「Sun Management Center 4.0 補充資料 (適用於 Sun SPARC Enterprise 伺服器)」。

已知問題與解決方法

本節說明此發行版本的已知問題。

一般功能

如需有關您伺服器所支援功能的最新資訊，最參閱適用於您平台的產品說明。

Sun Management Center 軟體問題與解決方法

表 2 列出了 Sun Management Center 軟體的問題與可能的解決方法。

表 2 Sun Management Center 問題與解決方法

CR ID	說明	解決方法
6567937	在 SP 容錯移轉成功完成之後，[警報] 標籤中不顯示 SunMC 警報。	按一下 [重新載入警報表] 按鈕以重新整理表格並顯示正確的警報狀態。
6750818	Web 主控台未顯示實體視區。所有 Mx000 系統的網域配置讀取器和平台管理模組上，都會發生這個問題。	使用 Java™ Sun MC 主控台，查看 Mx000 附加元件的實體視區。
6760340	本土化檔案中未翻譯 M3000 伺服器。修改為包含 M3000 型號的訊息檔案尚未翻譯。一些特定訊息 (包含以英文之外的語言書寫的型號資訊) 不會顯示 M3000 型號。	對於英文以外的語言，可在系統表中驗證 M3000 型號。